

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOW

z dnia: 2026/07/01

**Zleceniodawca:**

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 212A  
02-486 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Okrelenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

### PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującymi umowami.
- Oglądanie pojazdu w dniu 02.07.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Tymczasowy (scan) Seria-PC/AAL 2109096.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VII-2026

Rodzaj pojazdu:	<b>Samochód osobowy*</b>	VIN:	<b>LNNBDEH9SG019391</b>
Marka:	<b>OMODA</b>	Nr rejestracyjny:	<b>PY6364K</b>
Model pojazdu:	<b>9 Plug-in Hybrid MR`25 E6e</b>	Nr Info-Ekspert:	<b>389-00006</b>
Wersja:	<b>AWD-i Aut.</b>	Rok produkcji:	<b>2025</b>

Wskazanie drogomierza	8658 km
Data pierwszej rejestracji	2025/08/26
Data wykonania badania technicznego	2028/08/26
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dopuszczalna masa całkowita	2717 kg

Jednostka nap dow a	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemno / Moc silnika spalinowego	1499 ccm / 105kW (143KM)
Moc zespołu nap dowego	395kW (537KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rz dowy
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	AWD-i siln. elektr. nap. o tyln
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

## WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	Asystent pasa ruchu LKA	37	System Carplay/Android Auto
2	Autoalarm	38	System aktywny wspomagania nagłego hamowania z funkcj wykrywania pieszych, rowerzystów (AEBS)
3	Bluetooth	39	System audio Sony
4	Dach panoramiczny z elektrycznie sterowan zasłon	40	System automatycznego przeł czania wiatel drogowych na mijania
5	Filtr cz stek PM 2.5	41	System bezkluczykowego dost pu i uruchamiania pojazdu Keyless
6	Fotel kierowcy podgrzewany	42	System kontroli pasa ruchu LDW
7	Fotel kierowcy wentylowany	43	System kontroli trakcji TCS
8	Fotel pasa era podgrzewany	44	System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
9	Fotel pasa era regulowany elektrycznie w 6 kierunkach	45	System monitoringu kierowcy DMS
10	Fotel pasa era wentylowany	46	System monitorowania ci nienia powietrza w oponach TPMS
11	Funkcja Follow-Me-Home	47	System monitorowania martwego pola w lusterkach BSD
12	Funkcja obsługi głosowej	48	System multimedialny z nawigacj
13	Gło niki 14 szt.	49	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA
14	Gniazdo 12V	50	System ratunkowy E-Call
15	Hamulec elektryczny postojowy z funkcj Autohold	51	System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku
16	Immobilizer	52	System wspomagania nagłego hamowania HBA
17	Kamera cofania panoramiczna 360, dookoła samochodu	53	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
18	Kierownica podgrzewana	54	Szyba przednia ogrzewana
19	Kierownica wielofunkcyjna	55	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
20	Kierunkowskazy dynamiczne	56	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
21	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	57	wiatła tylne LED
22	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	58	Tapicerka skórzana
23	Lakier metalizowany	59	Tarcze kół aluminiowe 20"
24	Ładowarka indukcyjna	60	Tempomat adaptacyjny ACC
25	Mocowanie fotelików dzieci cych ISOFIX	61	Tryb zasilania V2L
26	Napinacze pasów bezpiecze stwa	62	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
27	O wietlenie Ambient	63	Wybór trybów jazdy
28	Poduszka powietrzna centralna	64	Wy wietlacz 12,3 "zestawu wska ników
29	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	65	Wy wietlacz 12,3"
30	Pokrywa бага nika otwierana elektrycznie	66	Wy wietlacz przezierny AR-HUD
31	Przeł cznik stylu jazdy DMS	67	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
32	Przewód do ładowania z gniazda domowego Typ 2 - 220V	68	Zamek centralny
33	Reflektory przednie LED ze wiatłami do jazdy dziennej LED	69	Zawieszenie adaptacyjne CCD
34	Relingi dachowe	70	Zestaw naprawczy opon
35	Siedzenia tylne podgrzewane	71	Zł cze "USB" 2 szt.
36	Sygnalizacja niezapi tych pasów bezpiecze stwa	72	Zł cze "USB" 2 szt. dla pasa erów z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
  - ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół
  - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
  - Fotel kierowcy z pam i ci poło enia
  - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
- 4 Fotele przednie z funkcj masa u
  - Fotel kierowcy z funkcj masa u
  - Fotel pasa era z funkcj masa u
- 5 Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie składane
  - Lusterka zewn trzne składane elektrycznie
  - Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie
  - Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie
  - Lusterka zewn trzne z pam i ci poło enia
  - Lusterka zewn trzne z funkcj zmiany pola widzenia podczas cofania
- 6 Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
  - Poduszki powietrzne boczne
  - Kurtyny powietrzne
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasa era
  - Poduszka powietrzna kierowcy
  - Poduszka powietrzna pasa era
- 8 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
  - Siedzenia tylne składane
  - Siedzenia tylne dzielone 60/40

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bie nik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 245/50 R20 102V E PRIMACY	7,0
Przednie prawe:	*MICHELIN 245/50 R20 102V E PRIMACY	7,0
Tylne lewe:	*MICHELIN 245/50 R20 102V E PRIMACY	7,0
Tylne prawe:	*MICHELIN 245/50 R20 102V E PRIMACY	7,0

## KOREKTY WARTO CI POJAZDU

### KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ

( + )

*Korekta uwzgl dnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego warto . Przyjmuje si , e pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2025/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 3 miesi ce pó niej, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i st d wynika dodatnia korekta warto ci.*

### KOREKTA ZA PRZEBIEG

( + )

*Korekta uwzgl dnia wpływ przebiegu pojazdu na jego warto . Warto bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została okre lona dla przebiegu normatywnego 14 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 5 342 km. Powoduje to zastosowanie korekty warto ci w wysoko ci 0,85%.*

### KOREKTY RÓ NE:

Stwierdzone braki i uszkodzenia

( - )

Jeden kluczyk

( - )

### KOREKTY RÓ NE RAZEM

( - )

### KOREKTA ZA OGUMIENIE

( - )

*Korekta uwzgl dnia wpływ stanu ogumienia na warto pojazdu. Zu ycie poszczególnych opon zostało okre lone z uwzgl dniem zmierzonej wysoko ci ich bie nika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zu yciu 19% okre lonym na podstawie rzeczywistego przebiegu pojazdu - 8658 km.*

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenie punktowe.		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Słupek rodkowy	L	Odpryski powłoki lakierowej spowodowane przez pas bezp.		
4	Dach		zabrudzenia w okolicy szyby czołowej.		



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-110µm	
2	Dach		90-110µm	
3	Błotnik przedni	L	90-110µm	
4	Drzwi przednie	L	90-110µm	
5	Drzwi tylne	L	90-110µm	
6	Błotnik tylny	L	90-110µm	
7	Błotnik przedni	P	90-110µm	
8	Drzwi przednie	P	90-110µm	
9	Drzwi tylne	P	90-110µm	

10	Błotnik tylny	P	90-110µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-110µm	



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odształcenie pod mocowaniem tablicy.		

- Wykładzina pokrywy przedniej- rozdracie materiału, ubytki materiału.
- Tablica rej. przednia- wgnieciona, zarysowana.
- Mocowanie tablicy rej. przedniej- p. n. te.
- Podstawa tablicy rej. przedniej- odształcona, zarysowana.



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

- Wykładziny komory bagażnika - zabrudzenia

Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.  
Na słupku widoczna naklejka wskazująca, że pojazd posiada powłokę Ceramiczna Waxoyl



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

### JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Zestaw naprawczy koła	TAK
2	Książka serwisowa	NIE
3	Kluczyki (ilość sztuk)	Jeden kluczyk.
4	Dowód rejestracyjny	NIE Okazano scan dowodu tymczasowego.
5	Przewód do ładowania	TAK
6	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
7	Podnośnik samochodowy	NIE
8	Instrukcja obsługi	NIE
9	Gaśnica	TAK
10	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
11	Apteczka	NIE

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Pojazd z rynku krajowego

**2 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodnie z wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

*Dokument wystawiony elektronicznie, wagi bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*

**Opinia numer: 01/07/2026IMP**

z dnia: 2026/07/02

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkownika ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.