

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOW

z dnia: 2026/05/07

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującymi umowami.
- Oględziny pojazdu w dniu 14.05.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAR 5188274.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] V-2026

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBA11BL040CJ01563
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	W129LS
Model pojazdu:	518 Diesel MR`21 E6d G30	Nr Info-Ekspert:	003-05742
Wersja:	Steptronic	Rok produkcji:	2021

Wskazanie drogomierza	177019 km
Data pierwszej rejestracji	2021/10/19
Data wykonania badania technicznego	2026/10/19
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dopuszczalna masa całkowita	2340 kg*

Jednostka nap dow a	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemno / Moc silnika	1995 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	tylny (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	BIAŁY 2-warstwowy typu uni

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	25	Podłokietnik siedze tylnych
2	Autoalarm	26	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Czujnik deszczu z automatyczn kontrol wiatel mijania	27	Poł czenie alarmowe inteligentne (IEC)
4	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	28	Przeł cznik wł a ciwo ci jezdnych
5	Dywaniki welurowe	29	Przycisk Start/Stop
6	Fotele przednie cz ciowo regulowane elektrycznie	30	Reflektory przednie LED
7	Gło niki 6 szt.	31	System kontroli trakcji
8	Hamulec r czny z automatyczn funkcj hold	32	System ochrony pieszych pasywny
9	Immobilizer	33	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
10	Kierownica wielofunkcyjna	34	Szyby atermiczne
11	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa rozszerzony zakres funkcji	35	wiatła tylne LED
12	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	36	Tapicerka tekstylna Junction
13	Komputer pokładowy	37	Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 618"
14	Ko cówki układu wydechowego pojedyncze, w kształcie rombu, 2 szt.	38	Technologia Active Air Stream
15	Kurtyny powietrzne boczne	39	Telefonia komfortowa
16	Lakier niemetalizowany Biel alpejska	40	Tempomat z funkcj hamowania
17	Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listw akcentow w perłowym chromie	41	Tuner radiowy cyfrowy DAB
18	Lusterka zewn trzne składane elektrycznie	42	Uchwyt na napoje
19	Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie	43	Uchwyty do mocowania бага u w бага niku
20	Mocowanie fotelików dzieci cych ISOFIX	44	Układ dynamicznej kontroli stabilno ci (DSC)
21	Obramowania szyb chromowane	45	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
22	Oparcie siedze tylnych dzielone na 3 cz ci i składane	46	Zabezpieczenie kół przed kradzie
23	O wietlenie powitalne	47	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Podłokietnik centralny przedni	48	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego

- BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji
System nawigacji satelitarnej
Kontroler iDrive Touch
Monitor pokładowy 10,25"
System operacyjny BMW 7.0
Zestaw wska ników 5,7"
- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Kierownica sportowa pokryta skór
Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skór
- Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Connected Professional
Serwis Real Time Traffic Information

Usługi Concierge Services
 Funkcja Remote 3D View
 Przygotowanie do Apple CarPlay
 Usługi zdalne

- 6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 Poduszka powietrzna kierowcy
 Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania z kamer cofania
 Kamera cofania
 Asystent parkowania
- 2 Asystent wiatel drogowych
- 3 Audio System Harmon Kardon Surround Sound (dopłata)
 Głośniki 16 szt.
 Audio System Harmon Kardon Surround Sound
 Wzmacniacz audio 464W cyfrowy
- 4 Fotele przednie i tylne podgrzewane
 Fotel kierowcy podgrzewany
 Siedzenia tylne podgrzewane
 Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Fotele przednie komfortowe regulowane elektrycznie z pamięcią położeń
 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 Fotele przednie komfortowe
 Fotel kierowcy z pamięcią położeń
 Fotel pasażera z pamięcią położeń
 Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 6 Fotele przednie wentylowane
 Fotel kierowcy wentylowany
 Fotel pasażera wentylowany
- 7 Fotele przednie z funkcją masażu
 Fotel kierowcy z funkcją masażu
 Fotel pasażera z funkcją masażu
- 8 Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa (dopłata)
- 9 Pakiet Ambient Air
- 10 Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
- 11 Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
- 12 Reflektory LED adaptacyjne (dopłata)
- 13 Rezygnacja z dodatkowego oznaczenia zewnętrznego
- 14 System domykania drzwi
- 15 System Dostęp komfortowy
- 16 Tapicerka ze skóry Nappa (dopłata)
- 17 Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 662 M" (dopłata)
- 18 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)
 Tempomat aktywny
 System Stop & Go

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻDŻENIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KORMORAN UHP 245/45ZR18 100W	5,5
Przednie prawe:	*KORMORAN UHP 245/45ZR18 100W	5,5
Tylne lewe:	*KORMORAN UHP 245/45ZR18 100W	5,0
Tylne prawe:	*KORMORAN UHP 245/45ZR18 100W	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĄ

(+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2021/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSA ENIE

(+)

Wyposa enie pojazdu powoduje powi kszenie warto ci pojazdu, gdy jest wyposa eniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielko korekty warto ci bazowej, zwi zanej z wyposa eniem dodatkowym pojazdu została okre lona na podstawie udziału tego wyposa enia w warto ci standardowo wyposa onego nowego pojazdu z uwzgl dnieniem amortyzacji pojazdu i zwi kszoney amortyzacji jego wyposa enia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

(-)

Korekta uwzgl dnia wpływ przebiegu pojazdu na jego warto . Warto bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została okre lona dla przebiegu normatywnego 121 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest wi kszy od normatywnego o 56 019 km. Powoduje to zastosowanie korekty warto ci w wysoko ci -10,08%.

KOREKTY RÓ NE:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcze niejszych napraw

(-)

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mog powodowa obni enie ich warto ci w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty warto ci mo e wzrasta w przypadku niskiej jako ci naprawy i odpowiednio male w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mog powodowa usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkod (awari) i skutkowa wzrostem ich warto ci.

Stwierdzone braki i uszkodzenia

(-)

KOREKTY RÓ NE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(+)

Korekta uwzgl dnia wpływ stanu ogumienia na warto pojazdu. Zu ycie poszczególnych opon zostało okre lone z uwzgl dnieniem zmierzonej wysoko ci ich bie nika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zu yciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na kraw dzi tylnej.		
3	Próg	L	Zadrapania powłoki lakierowej		
4	Dach		Odpryski powłoki lakierowej w okolicy szyby czołowej.		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowanie powłoki lakierowej na pow. pod drzwiami		



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-120µm	
2	Dach		70-120µm	
3	Błotnik przedni	L	70-120µm	
4	Drzwi przednie	L	70-120µm	
5	Drzwi tylne	L	70-120µm	
6	Błotnik tylny	L	70-120µm	
7	Błotnik przedni	P	70-120µm	
8	Drzwi przednie	P	167-250µm	
9	Drzwi tylne	P	70-120µm	
10	Błotnik tylny	P	70-120µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70-120µm	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowany w części górnej i dolnej.		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

-Nakładka progu lewego- górna część boku zarysowana.

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzenia.		

-Wykładziny komory bagażnika - zabrudzenia, zarysowania.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.	ładki utleniania aluminium.	
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.	ładki utleniania aluminium.	
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.	ładki utleniania aluminium.	
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej, zabrudzenia klejem do opon.	ładki utleniania aluminium.	

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia wirowa) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawny skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Niski poziom płynu do spryskiwacza.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE	Brak po wiadomości przeglądów. W komorze silnika widoczna przywieszka z informacją o wykonanym przeglądzie w dniu 23.08.2025r przy przebiegu 150956km.
2	Kluczyki (ilość sztuk)		Dwa kluczyki
3	Dowód rejestracyjny	TAK	
4	Nakładka antykradzieżowa rubrów	TAK	
5	Zestaw naprawczy koła	TAK	
6	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK	
7	Podnośnik samochodowy	NIE	
8	Instrukcja obsługi	NIE	
9	Gaśnica	TAK	
10	Trójkąt ostrzegawczy	TAK	
11	Apteczka	TAK	

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Pojazd z rynku krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodnie z wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94

Dokument wystawiony elektronicznie, w a ny bez podpisu

Opinia numer: 12/05/2026IMP

z dnia: 2026/05/16

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.