



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER
Nr zlecenia VHS00402/26
Data zlecenia 29 kwiecień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka VOLKSWAGEN
Model GOLF
Numer rejestracyjny WW684AP
Rok produkcji 2021
Numer VIN WWWZZZCDZNW500264

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00402/26

Nr rejestracyjny

WW684AP

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20791
Numer sprawy	VHS00402/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	11.05.2026
Wycena na dzień	10.05.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WW684AP / WVWZZZCDZWNW500264
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	19.10.2021 / 55
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	127 136 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	03.01.2027
Lakier	----

Marka	VOLKSWAGEN
Model	Golf VIII Variant 20-24
Typ	Golf VIII 2.0 TDI Style DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1968
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 7 głośników
- Asystent podjazdu i zjazdu
- Automatyeczna regulacja zasięgu reflektorów
- Czujnik deszczu
- Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
- ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR,
- ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania
- Fotel kierowcy - regulowany elektrycznie w 14 kierunkach z funkcją masażu i pamięcią
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
- Immobilizer
- Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna i dźwignia biegów skórzane z elementami dekoracyjnymi w kolorze
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia
- Asystent utrzymania toru jazdy Lane Assist
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Digital Cockpit Pro - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, personalizowany
- eCall - automatyczne wzywanie pomocy
- Felgi aluminiowe 17 Belmont z ogumieniem
- Fotele przednie - sportowe
- Gniazdo 2x USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z tyłu
- Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji
- Interfejs Bluetooth
- Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 3- strefowa, z filtrem Air Care
- Koło zapasowe - dojazdowe 18
- Lampy LED Plus (światła mijania i drogowe w technologii LED, funkcja doświetlania zakrętów)
- Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia

- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci
- Oświetlenie Ambient Plus - 30 kolorów oświetlenia
- Pakiet Czujnik deszczu
- Podsufitka w kolorze Pearl Grey
- Poduszki powietrzne (czołowe, boczne, kurtynowe)
- Przygotowanie do We connect Plus (1 rok) zawiera We Connect
- Relingi dachowe - czarne
- System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu
- System Start/Stop
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Światła do jazdy dziennej LED z funkcją Coming/Leaving Home
- Tapicerka z mikrofibry Art Velours
- Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- Wykończenie wnętrza New Brusher Dark
- XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Oświetlenie LED w przestrzeni na nogi (z możliwością wyboru koloru)
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Podświetlane listwy między reflektorami i podświetlane wgłębienia klamki
- Przygotowanie do montażu fotelika Isofix
- Radio Ready2Discover z usługą Streamin&Internet, DAB+, AppConnect
- System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów
- System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu
- System wykrywający pieszych
- Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
- Światła na złą pogodę z funkcją doświetlania zakrętów
- Tempomat proaktywny ACC z funkcją "stop & go"
- Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem środkowym oraz uchwytem na kubki
- Wyłącznik poduszki powietrznej
- Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


- Lakier metalik
- Lampy IQ. Light LED Matrix
- Pakiet Zimowy Plus
 - Fotele przednie podgrzewane
 - Kierownica wielofunkcyjna, ogrzewana
 - Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 3- strefowa, z filtrem Air Care
 - Kontrolka poziomu płynu spryskiwaczy
 - Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
- System Light Assist - automatyczne światła drogowe
- System nawigacji Discover Pro 10" FM/DAB+/Mapy/Sign assist/ster.gestami./przyg.WeConnPLus
- Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane
- Hak holowniczy stały



EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Michelin Alpin 7	PP	225/45 R17	6,5
Michelin Alpin 7	PL	225/45 R17	6,8
Michelin Alpin 7	TP	225/45 R17	6,5
Michelin Alpin 7	TL	225/45 R17	6,7
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ODPRYSKI LAKIERU
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
KLAMKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	WGNIECENIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZABRUDZENIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

OBUDOWA KLUCZA - zarysowanie;



EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE ZAGRANICZNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Wymień baterię w kluczyku.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	138	_____
Zdjęcia poglądowe	TAK	_____
Zdjęcia uszkodzeń	TAK	_____
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK	_____
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE	_____

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

















ZDJĘCIA USZKODZEŃ



















DOKUMENTY POJAZDU



