

Raport AudaHistory

Historia pojazdu: W0VBE8EV6N8027909

1. 02.10.2025

Data pierwszej rejestracji:	19.11.2021	Producent:	Opel [05]
Przebieg:	184018 km	Model:	Astra 2021 [A3]
		Typ:	[01]
Źródło:	AudaHistory	Kraj:	
Data ostatniej kalkulacji:	02.10.2025	Wykonawca:	REPAIRER
Wartość Kalkulacji:	4311.51 PLN		
Robocizna:	1764.00 PLN		
Części zamienne:	104.17 PLN		
Lakierowanie:	1098.00 PLN		

Nr części	Opis części	Operacja	Jakość
2029	ZEST MOC WYKŁ DRZ TL	E	O
1000	SZYBA BOCZNA T L	LI	
2035	ŚRUBA WYKŁ DRZWI T L	E	O
2101	PRÓG DRZWI L	L	
2193	LISTWA STOPNIA L	N	
9850	PAMIEC BLEDOW	N	
3481	SCIANA BOCZNA T L	I	
2033	ZATRZASK WYKŁ DRZ TL	E	O
0000	CORROSION PROTECTION	H	
1821	DRZWI T L DO OKNA	IT	

Data utworzenia raportu: 25.05.26

1821	DRZWI T L DO OKNA	LI
3481	SCIANA BOCZNA T L	LI

2. 28.09.2025			
Data pierwszej rejestracji:	19.11.2021	Producent:	Opel [05]
Przebieg:	183800 km	Model:	Astra 2021 [A3]
		Typ:	Business Elegance [57]
Źródło:	AudaHistory	Kraj:	Polska
Data ostatniej kalkulacji:	07.10.2025	Wykonawca:	INSURER
Wartość Kalkulacji:	1472.64 PLN		
Robocizna:	480.00 PLN		
Części zamienne:	0.00 PLN		
Lakierowanie:	397.50 PLN		
Nr części	Opis części	Operacja	Jakość
1821	DRZWI T L DO OKNA	IT	
3481	SCIANA BOCZNA T L	LI	
4101	BŁOTNIK T L WEW KPL	I	
3481	SCIANA BOCZNA T L	I	
1821	DRZWI T L DO OKNA	LI	

Data utworzenia raportu: 25.05.26