



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER
Nr zlecenia VHS00481/26
Data zlecenia 3 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka JEEP
Model WRANGLER UNLIMITED
Numer rejestracyjny GS0069G
Rok produkcji 2024
Numer VIN 1C4PJXEN8RW250279

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00481/26

Nr rejestracyjny

GS0069G

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20947
Numer sprawy	VHS00481/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	05.06.2026
Wycena na dzień	05.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	GS0069G / 1C4PJXEN8RW250279
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	19.04.2024 / 26
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	72 547 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	19.04.2027
Lakier	----

Marka	JEEP
Model	Wrangler 23-
Typ	Wrangler Unlimited GME 2.0 Turbo Sahara aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Soft Top / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1995
Moc kW / KM	200 / 272
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm bezpieczeństwa
- Felgi aluminiowe 18 Mid-Gloss w kolorze Baltic Gray
- Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego w 4 płaszczyznach
- Grill nowy 7-szczelinowy
- Gwarancja 2 lata
- Kamera cofania
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Panel wskaźników z wyświetlaczem TFT 7cali
- Popielniczka
- Reflektory przednie full LED
- System audio Alpine, 9-głośnikowy
- System monitorowania martwego pola z detektorem obiektów przecinających drogę cofania
- System ostrzegania przed kolizją z przodu
- Szyby tylne przyciemniane
- Tempomat aktywny z funkcją Stop
- Czujniki parkowania przednie i tylne
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie z elektryczną, 8-stopniową regulacją
- Grill w kolorze nadwozia
- Hard Top 3-częściowy w kolorze nadwozia
- Kierownica podgrzewana
- Lakier uni
- Poduszki powietrzne boczne, kurtynowe
- Radio 12,3cala z nawigacją
- Stopnie boczne czarne, rurowe
- System bezkluczykowego uruchamiania zapłonu i dostępu do auta
- System ostrzegania o kolizji z przodu przy pełnej prędkości jazdy
- Szyba przednia Gorilla Glass
- Tapicerka winylowa McKinley

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier metalik

- Opony 255/70 R18 AT All Terrain 3PMS
- Hak holowniczy stały



EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	150 - 200
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	200 - 300
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	200 - 300
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	200 - 300
5. DACH	---
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	200 - 300
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	200 - 300
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	200 - 300
10. POKRYWA TYLNA	200 - 300
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	200 - 300
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	200 - 300
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	200 - 300
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	200 - 300
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	200 - 300

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT	TYP	ROZMIAR	BIEŻNIK	
Greneral Granger	A/T	PP	255/70 R18	6,5
Greneral Granger	A/T	PL	255/70 R18	7
Greneral Granger	A/T	TP	255/70 R18	6,7
Greneral Granger	A/T	TL	255/70 R18	7
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE				
0	KOŁO ZAPASOWE	0		0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO LEWEGO	PĘKNIĘCIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO LEWEGO	PĘKNIĘCIE
LAMPY TYLNE LEWE	PĘKNIĘCIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)
wygluszenie pokrywy P - rozdarcie;



EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu. Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	107
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ









DOKUMENTY POJAZDU



