



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER
Nr zlecenia VHS00470/26
Data zlecenia 28 maj 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka VOLVO
Model XC60
Numer rejestracyjny SK720XL
Rok produkcji 2023
Numer VIN YV1UZZK5V5P1351136

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00470/26

Nr rejestracyjny

SK720XL

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20943
Numer sprawy	VHS00470/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	04.06.2026
Wycena na dzień	04.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK720XL / YV1UZZK5V5P1351136
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	22.03.2023 / 39
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	46 432 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	22.03.2028
Lakier	----

Marka	VOLVO
Model	XC60 21-
Typ	XC60 B4 D Essential aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1969
Moc kW / KM	145 / 197
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodowe
- Blokada tylnych drzwi, elektryczna
- CTC - kontrola trakcji w zakręcie
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Dźwignia zmiany biegów Unideco
- EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeżenie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu
- Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne Silver z ogumieniem 235/60
- Fotele przednie z elektryczną 2-kierunkową regulacją odcinka lędźwiowego
- Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
- Hamulec postojowy, elektryczny
- Kanapa tylna składana i dzielona
- Kierownica ze sterowaniem audio
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
- Lakier uni
- Airbag chroniący kolana kierowcy
- Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu
- Asystent zjazdu i podjazdu
- Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu
- Czujnik deszczu
- Dywaniki tekstylne
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji
- Fotele przednie Comfort
- Funkcja Auto Hold
- Gniazdo USB (x2)
- Immobilizer
- Kierownica trójramienna, Unideco
- Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
- Komputer pokładowy
- Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu

- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie
- Oświetlenie wnętrza poziom II
- Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
- Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
- Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
- RSC - układ stabilizacji przechyłu
- SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego
- System Infotainment z nawigacją i połączeniem internetowym oraz Bluetooth
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
- Tempomat
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Ładowarka indukcyjna do smartfona
- Pakiet usług Digital Services
- Reflektory przednie LED
- Relingi dachowe - czarne
- Roleta bagażnika
- Siatka przedziału bagażowego, miękka
- System audio High Performance Sound
- System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
- System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
- Tapicerka materiałowa
- Tuner radia cyfrowego DAB
- Usługa Volvo On Call
- Wykończenie wnętrza w aluminium Iron Ore
- Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali
- Zagłówki tylne składane elektrycznie
- Zawieszenie Dynamic

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier metalik
- Pakiet Park Assist
 - Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
 - Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Szyby tylne przyciemniane
- Tapicerka materiałowa City Weave (Charcoal)



EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	-----
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	150 - 200
12. DRZWI TYLNE PRAWY	200 - 300
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	200 - 300
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Toyo Celsius AS2	PP	235/60 R18	6,6
Toyo Celsius AS2	PL	235/60 R18	6,2
Toyo Celsius AS2	TP	235/60 R18	7,2
Toyo Celsius AS2	TL	235/60 R18	7,2
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-	-	-	-



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	WGNIECENIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	WGNIECENIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI PRAWY	ZABRUDZENIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

ZDERZAK PRZEDNI - widoczne wady lakiernicze; DRZWI PP - widoczne zacieki po stronie wewnętrznej; DRZWI PL - wgniecenie po stronie wewnętrznej;



EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Przekroczenie terminu przeglądu okresowego

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	124	_____
Zdjęcia poglądowe	TAK	_____
Zdjęcia uszkodzeń	TAK	_____
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK	_____
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE	_____

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ













DOKUMENTY POJAZDU



