



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00475/26
Data zlecenia	1 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	MERCEDES-BENZ
Model	S 400 D 4MATIC
Numer rejestracyjny	PK4516R
Rok produkcji	2023
Numer VIN	W1K6G3DB4PA235997

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00475/26

Nr rejestracyjny

PK4516R

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20956
Numer sprawy	VHS00475/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	06.06.2026
Wycena na dzień	06.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	PK4516R / W1K6G3DB4PA235997
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	14.11.2023 / 31
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	122 016 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	14.11.2026
Lakier	----

Marka	MERCEDES-BENZ
Model	S Klasa [W/V 223] 20-26
Typ	S 400 d 4-Matic L AMG Line 9G-TRONIC
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Pojemność silnika (ccm)	2925
Moc kW / KM	243 / 330
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 6
Skrzynia / liczba biegów	A / 9

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Android Auto
- Asystent świateł drogowych PLUS - automatyczne światła drogowe
- Asystent zmiany pasa ruchu (aktywny)
- Automatycznie odłączana poduszka pasażera
- Domykanie drzwi, elektryczne
- Dywaniki welurowe AMG
- Elementy wykończenia wnętrza - antracytowe drewno topoli
- Filtr cząstek stałych
- Fotele przednie podgrzewane
- Funkcja automatycznego startu w korkach - rozszerzona
- Gniazda USB, dodatkowe
- GUARD 360° Ochrona pojazdu
- Instalacja wstępna dla MBUX Entertainment Plus
- Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa
- AMG Line
- Apple CarPlay
- Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny
- Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych)
- Czytnik linii papilarnych
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- EASY-PACK-FIXKIT - zestaw do zabezpieczania bagażu
- Felgi aluminiowe 19 AMG, 5-ramienne, z ogumieniem
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
- Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi
- Gaśnica
- Gniazdo 12V z tyłu
- HANDS-FREE ACCESS - bezdotykowe otwieranie bagażnika
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Klamki wewnętrzne chromowane

- Klamki zewnętrzne wysuwane
- Kurtyny powietrzne
- Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych
- Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane
- Moduł komunikacyjny LTE Advanced dla Mercedes connect me
- Oświetlenie Ambient z projekcją logo marki
- Otwór do przewożenia długich rzeczy
- Pakiet Energizing Air Control
- Pakiet Pamięci
- PARKTRONIC - system ułatwiający parkowanie (czujniki parkowania)
- Pilot radiowy z wyłącznikiem panikowym
- Poduszka powietrzna centralna
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
- Przygotowanie do Live Traffic Information
- Radio digital HD
- Rozszerzone funkcje MBUX
- Stylizacja AMG
- System antywłamaniowy
- System czujników do systemu antykradzieżowego
- System kontroli ciśnienia w oponach - RDK
- System multimedialny MBUX
- System nawigacji MBUX premium
- System ochrony pasażerów w przypadku zderzenia bocznego (PRE-SAFE Impulse Side)
- System ostrzegający o spadku ciśnienia w oponach
- Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji
- Tempomat
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Wycieraczki z systemem Magic Vision Control, podgrzewane (adaptacyjny system spryskiwaczy szyby)
- Wyświetlacz centralny OLED
- Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
- Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC
- Lakier uni
- Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane
- Moduł komunikacyjny LTE Advanced dla Mercedes connect me
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Oświetlenie wnętrza Ambient
- Pakiet asystenta parkowania z kamerą cofania
- Pakiet integracji smartfona
- Pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy
- Pilot radiowy
- Podsufitka materiałowa - czarna
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
- Przygotowanie do cyfrowego transferu kluczy
- Przygotowanie do montażu systemu MBUX Entertainment
- Rozszerzona rzeczywistość MBUX dla nawigacji
- Sportowy układ hamulcowy z tarczami o większej średnicy na przedniej osi
- System aktywnej kontroli odstępów DISTRONIC
- System bezprzewodowego ładowania telefonu
- System KEYLESS-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka
- System monitorowania wnętrza
- System multimedialny MBUX
- System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
- System ochrony pieszych
- System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system
- Tapicerka skórzana
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Usługi Zdalne Premium
- Wykończenie konsoli centralnej - czarne drewno fortepianowe
- Zawieszenie AIRMATIC
- Zdalne zamykanie pokrywy bagażnika

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Asystent wnętrza MBUX, tył
- Klimatyzacja automatyczna - tył
- Lakier metalik
- Osłona silnika
- Oś tylna skrętna (4,5 stopni)
- Pakiet Night
 - Elementy zewnętrzne w kolorze czarnym o wysokim połysku
 - Felgi aluminiowe 19 AMG, 5-ramienne, z ogumieniem (RRG)
- Pakiet Premium Plus
 - Fotele tylne podgrzewane
 - Pakiet Air-Balance
 - Pakiet komfortowego ogrzewania wnętrza
 - Pakiet Premium
 - Tapicerka skórzana Nappa
- Szyby atermiczne, tłumiące dźwięki i odbijające promienie słoneczne




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	200 - 300
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	200 - 300
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	300 - 500
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	200 - 300
5. DACH	---
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	200 - 300
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	200 - 300
10. POKRYWA TYLNA	200 - 300
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	200 - 300
12. DRZWI TYLNE PRAWY	200 - 300
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	200 - 300
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	300 - 500
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	200 - 300

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Michelin Pilot Alpine 5 SUV	PP	225/40 R21	3,8
Michelin Pilot Alpine 5 SUV	PL	225/40 R21	5,2
Michelin Pilot Alpine 5 SUV	TP	285/35 R21	6,1
Michelin Pilot Alpine 5 SUV	TL	285/35 R21	6,1
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	PĘKNIĘCIE
KRATA WLOTU POWIETRZA PRAWA	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA LEWA	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ODPRYSKI
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
LUSTERKO LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)
osłona słupka wewnętrzznego strona lewa - zarysowania; zaślepka ucha holowniczego - brak;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Stojąc przed komorą silnika wyczuwalny jest zapach płynu chłodzącego. Zaleca się przeprowadzenie diagnostyki układu chłodzenia w warunkach warsztatowych w celu weryfikacji ewentualnej nieszczelności.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

„Asystent martwego pola”, „Ostrzeżenie przed kolizją” oraz „Aktywny asystent hamowania – zakres działania aktualnie ograniczony”. Dodatkowo wskazano komunikat o czasowej niedostępności czujników oraz konieczności sprawdzenia okładzin hamulcowych. Przyczyna występowania komunikatów wymaga weryfikacji diagnostycznej w warunkach

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

Pojazd w całości oklejony folią ochronną PPF, co ogranicza możliwość oceny stanu powłoki lakierniczej oraz ewentualnych napraw blacharsko-lakierniczych bez demontażu folii.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	113
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE























ZDJĘCIA USZKODZEŃ









DOKUMENTY POJAZDU



NRZVW907U	
SAMCHOD OSOBNY	
POLSKA CZESNIE	
	-- --
ROK MIESIAC	2023
DNI W MIESIACU LADOWNIK	-- --
NUMERYCZNE DANE WARTOSC	14,65 PLN
INFORMACJE PODROZNIK	-- --

C1.1	VEHIS FINI SP. Z 0.0.
C1.2	3836659000154
C1.3	62-800 KALISZ
	POLNA 63
C2.1	VEHIS FINI SP. Z 0.0.
C2.2	3836659000154
C2.3	62-800 KALISZ
	POLNA 63
C3	
F1	2015 kg F3 2015 kg F3 5000 kg
G	2168 kg J M1
K	e1*2007/46*2115*10
L	2 O1 2100 kg O2 750 kg
P1	2925,00 cm ³ P2 243,00 km
P3	D Q ---
S1	5 S2 ---

[illegible]