



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00476/26
Data zlecenia	1 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	FIAT
Model	DUCATO
Numer rejestracyjny	EL6KM23
Rok produkcji	2024
Numer VIN	ZFA25000002Y94929

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00476/26

Nr rejestracyjny

EL6KM23

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20951
Numer sprawy	VHS00476/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	05.06.2026
Wycena na dzień	05.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	EL6KM23 / ZFA25000002Y94929
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	13.06.2024 / 24
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	83 348 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	13.06.2027
Lakier	----
Marka	FIAT
Model	Ducato Maxi H3-Power Euro 6 2184ccm - 140KM 3,5t 24-
Typ	Ducato Maxi H3-Power L3H2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Pojemność silnika (ccm)	2184
Moc kW / KM	103 / 140
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 190 / 1 310
Rozstaw osi 1 / 2	4 035 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Akumulator L5 95 Ah
- Alternator 180 A
- Czujniki cofania
- Felgi stalowe 16 - stal wzmocniona
- Gwarancja standardowa - 2 lata
- Kamera cofania z dynamicznymi kolorowymi liniami
- Lakier uni
- Moduł telematyczny (połączenie SOS i Assistance)
- Opony N1 Klasy A 215/75 R16C
- Podłokietnik i regulacja lędźwiowa fotela kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Radio z wyświetlaczem 5" Bluetooth + DAB
- System auto. hamowania awaryjnego z poprzedz. go ostrzeż. o możliwej kolizji z przodu (AEBS)
- System kontroli pasa ruchu
- System monitorowania skupienia kierowcy
- Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
- Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 stopni
- Fotel pasażera dwumiejscowy ze składanym stolikiem
- Interfejs modułu telematycznego (m.in. połączenie SOS i Assistance)
- Klimatyzacja manualna
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Obwódki przednich reflektorów w kolorze czarnym
- Osłona przedniego grilla w kolorze nadwozia
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Przegroda stała z blachy, bez szyby
- Skrzynia biegów manualna 6-biegowa
- System ESC + Asystent bocznego wiatru + TSA + BAS + Hill Holder
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System rozpoznawania znaków drogowych

- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat inteligentny z rekomendacją dozwolonej prędkości
- Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym
- Wspomaganie kierownicy elektryczne
- Zderzak przedni odpowiednio wyprofilowany oraz osłona przedniego grilla
- Zestaw naprawczy do opon Fix and Go
- Tapicerka Crepe Black + pełne zagłówki
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty na kubek
- Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów
- Zderzak przedni w kolorze czarnym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni
- Koło zapasowe, pełnowymiarowe z koszem




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	300 - 500
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	150 - 200
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	pow. 500
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	200 - 300
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Continental VancoFourSeason 2	PP	225/75 R16C	7,0
Continental VancoFourSeason 2	PL	225/75 R16C	7,2
Continental VancoFourSeason 2	TP	225/75 R16C	5,8
Continental VancoFourSeason 2	TL	225/75 R16C	4,8
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
SŁUPEK PRZEDNI LEWY	ODPRYSKI LAKIERU
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
LISTWA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
LAMPA TYLNA PRAWA	PĘKNIĘCIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
SZYBA DRZWI/POSZYCIA ŚRODKOWYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	ROZERWANIE
FOTEL PRZEDNI ŚRODKOWY	ZABRUDZENIE
KOMORA ŁADUNKOWA	NADMIERNE ZUŻYCIE
DESKA ROZDZIELCZA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

Przód pojazdu nieprawidłowe spasowanie. Pokrywa przednia oraz lewy bok pojazdu wtórnie lakierowany - zauważalne wady lakiernicze.. LISTWY BOCZNE L + P - zarysowanie; NAROŻNIK ZDERZAKA LT - zarysowanie; NAROŻNIK KAROSERII LT + PT - wgniecenie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - NIE URUCHOMIONO

NIE PODEJMOWANO PRÓBY - NIE URUCHOMIONO

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Stwierdzono znaczne zapocenie olejowe silnika. Lokalizacja źródła wycieku wymaga diagnostyki warsztatowej. Silnik nie uruchamia się. Podczas próby rozruchu stwierdzono nietypową pracę rozrusznika. Według informacji uzyskanej od obsługi placu możliwe jest również uszkodzenie układu rozrządu. Przyczyna niesprawności nie została potwierdzona podczas oględzin i wymaga weryfikacji warsztatowej.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Na zestawie wskaźników wyświetlane są komunikaty: „ABS niedostępny”, „ESC niedostępny”, „Hill Hold Control niedostępny” oraz „Skontrolować światła tablicy rejestracyjnej”.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	178
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

















ZDJĘCIA USZKODZEŃ






























DOKUMENTY POJAZDU





RZECZPOSPOLITA POLSKA

POZWOLENIE CZASOWE

PERMISO DE CIRCULACIÓN TEMPORAL / POTVRZENÍ O DOČASNÉ REGISTRACI / MIDERTIDIGT REGISTRERINGSBEVIS
VORLAUFGE ZULASSUNGSBESCHEINICUNG / AJUTINE REGISTRERIMISTUNINISTUS / ПІДТІМОВИЙ ПОЗВОЛЕНІЗ ЕТІПАНІЗ
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION TEMPORAIRE / CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE TEMPORANEA
PAGAIDU REGISTRACIJAS APIECIBA / LAIKINASIS REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS / DEIGIENES FORCALMI ENGEDĖLY
CERTIFIKAT TAR-REISTRAZZIONI / TĪDELĪK KENTĒKINBEVĪJS / CERTIFICADO DE MATRICULA TEMPORARIA
OSVEDCENIE O DOČASNEJ REGISTRACII / PROMETNO DOVOLJENJE ZA ZAČASNO REGISTRIRANO VOZILO
VALIAIKAINEN REKISTERÖINTITODISTUS / TILFALLIGT REGISTRERINGSBEVIS

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

91-433 ŁÓDŹ

SMUGOWA 26A

ORGAN WYDAJĄCY

**CEL WYDANIA POZWOLENIA
CZASOWEGO**

Art. 74 ust. 2 pkt 1

A

EL 6KM23

D.1 FIAT

D.2 250

D

DTNFC BEL

D.3 FIAT DUCATO

**RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY**

**DOPUSZCZALNA
ŁADOWNOŚĆ**

1400

**NAJWIĘKSZY DOP.
NACISK OSI**

23,52

E

ZFA250000002Y94929

B

2024-06-13

I

2024-06-13

H

2024-07-13

SERIA PC/AAK

6497546

C.1.1. VEHIS FINANSE SP. Z O.O.

C.1.2. 383665990

C.1.3. 90-562 ŁÓDŹ
ŁAKOWA 7B

C.2.1. VEHIS FINANSE SP. Z O.O.

C.2.2. 383665990

C.2.3. 90-562 ŁÓDŹ
ŁAKOWA 7B

C

F.1 3500 F.2 3500 F.3 6500

G 2100 O.1 3000 O.2 750

P.1 2184,00 P.2 103,00 P.3 D/---/---

S.1 3 S.2 --- L 2

POZWOLENIE CZASOWE
PRZEDŁUŻONO DO:

m. p.

ADNOTACJE