



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER
Nr zlecenia VHS00480/26
Data zlecenia 3 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka OPEL
Model VIVARO
Numer rejestracyjny PY9803H
Rok produkcji 2024
Numer VIN VXEVJYHVMR7811375

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00480/26

Nr rejestracyjny

PY9803H

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20962
Numer sprawy	VHS00480/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	10.06.2026
Wycena na dzień	09.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY9803H / VXEVJYHVMR7811375
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	27.05.2025 / 13
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	18 865 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	27.05.2028
Lakier	----

Marka	OPEL
Model	Vivaro 1.5 CDTI Euro 6 1499ccm - 120KM 24-
Typ	Vivaro 1.5 CDTI Extra Long 2,8t
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 3
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	88 / 120
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	2 830
Masa własna / ładowność	1 787 / 1 043
Rozstaw osi 1 / 2	3 275 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Czujniki niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- Drzwi boczne przesuwne prawe, sterowane manualnie
- Felgi stalowe 16", czarne pokołpaki, z ogumieniem 215/65 R16 C 106H Goodyear (class-A)
- Gniazdo 12V (120W maks) w dolnym schowku pasażera
- Hamulec postojowy, manualny
- Kanapa pasażerów z przodu dwumiejscowa ze schowkiem pod siedziskiem
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Konsola nad 1 rzędem siedzeń z 3 lampkami do czytania, wskaźnikami zapięcia pasów i modułu telemat.
- Lusterka boczne składane manualnie
- Czujniki parkowania z tyłu
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne, kąt otwarcia 180 stopni, z zamkiem
- Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylemienia
- oparcia, wysokości i odcinka lędźwiowego, podłokietnik
- Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Kabel do ładowania akumulatora Typu 3 (złącze T2), 7m., 32A (3-fazy), zgodny z jednofazowym Wallbox
- Kierownica poliuretanowa, wielofunkcyjna
- Kluczyki z pilotem zamka centralnego x2, 3 przyciski, funkcja selektywnego otwierania drzwi
- Komputer pokładowy
- Lakier bazowy, biały Kaolin
- Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane

- Ładowność podwyższona
- Odcięcie paliwa w przypadku zderzenia
- Pakiet akustyczny, wyciszenie odgłosów silnika i zewnętrznych, pogrubione szyby boczne
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe fotela centralnego 1 rzędu
- Poduszka bezpieczeństwa czołowa podwójna pasażerów z możliwością odłączenia
- Pojemność zbiornika paliwa 70 l, pojemność zbiornika płynu AdBlue 22.5 l
- Przestrzeń ładunkowa zabezpieczona do połowy wysokości panelami z tworzywa Isorel
- Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej
- Schowek na górze deski rozdzielczej, umieszczony centralnie
- Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa
- System automatycznej zmiany światła drogowych i mijania
- System monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy, aktywny (LKA)
- System monitorujący ciśnienie w oponach (pomiar pośredni)
- Szyba czołowa laminowana, akustyczna
- Tapicerka z tkaniny Curitiba Black Art Grey / Brazilia
- Uchwyty do mocowania ładunku - 8 na podłodze
- Wyświetlacz kierowcy cyfrowy, czarno-biały
- Zawieszenie przednie - pseudo Mac Pherson ze stabilizatorem, zawieszenie tylne - wahacze wleczone
- Zestaw naprawczy do opon (kompresor 12 V + wkład uszczelniający)
- Moduł telematyczny BTA/BSRF - połączenia SOS i Assistance, usługi zdalne, zdalne programowanie
- Oświetlenie w przestrzeni ładunkowej (R2 15W, R3 5W)
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla bocznych foteli 1 rzędu, reg. wysokości, napinacze i ograniczniki
- Podłoga pokryta tworzywem sztucznym w pierwszym rzędzie siedzeń
- Poduszka bezpieczeństwa kierowcy
- Przegroda stała blaszana, nieprzeszkłona za pierwszym rzędem siedzeń
- Radio RCE AM/FM/DAB z czarno-białym ekranem dotykowym 5", Bluetooth, USB Typ-A, 4 głośniki
- Schowek na 2 smartfony w środkowej, dolnej części desce rozdzielczej
- Schowek podwójny po stronie pasażera, otwarty niżej, zamknięty powyżej
- System automatycznego włączania światła mijania i wycieraczek szyby przedniej
- System emisji dźwięku o określonym poziomie natężenia podczas jazdy z prędkością mniejszą niż 20km
- System monitorowania skupienia kierowcy na prowadzeniu (DAA3)
- Systemy ABS z BAS oraz ESP z ASR 9.3 i Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)
- Szyby drzwi przednich barwione, pogrubione, sterowane elektrycznie, sekwencyjne
- Tempomat inteligentny z rekomendacją dozwolonej prędkości i ogranicznikiem prędkości
- Układ ostrzegania przed kolizją i hamowania awaryjnego (VAEB)
- Zamek centralny z selektywnym zamykaniem przestrzeni ładunkowej, blokowanie drzwi po ruszeniu
- Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki, osłony szyn drzwi czarne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Hak holowniczy demontowany bez narzędzi
- Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą
- Oświetlenie LED w przestrzeni ładunkowej (R2 LED 5W, R3 LED 10W)
- Pakiet Comfort
 - Elementy ozdobne deski rozdzielczej i bocznych drzwi
 - Kierownica podgrzewana obszyta skórą ekologiczną, wielofunkcyjna
 - Klamki drzwi zewnętrznych lakierowane
 - Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z automatyczną recyrkulacją powietrza
 - Ładowarka indukcyjna telefonu
 - Nawiewy ciepłego/zimnego powietrza w dolnej części deski rozdzielczej
 - Pakiet Sight&Light
 - Piloty dwa, identyfikatory bezkluczykowego systemu otwierania drzwi
 - Schowek dolny pasażera zamykany
 - Schowek zamykany na górze deski rozdzielczej, umieszczony centralnie
 - System bezkluczykowego otwierania drzwi
 - Szyba czołowa laminowana, akustyczna, atermiczna
- Pakiet Design
 - Felgi stalowe 17", czarne z kołpakami, z ogumieniem 215/60 R17 C 109 T Michelin Agilis 3 (klasa B)
 - Pakiet Sight&Light


- Zderzak przód, klamki i osłony szyn w kolorze nadwozia, osłony lusterek i listwy boczne czarne
- Zderzak tylny: lakierowane w kolorze nadwozia części boczne, część centralna nielakierowana
- Pakiet Flex Cargo
 - Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia, wysokości i odcinka lędźwiowego, podłokietnik
 - Kanapa pasażerów z przodu dwumiejscowa ze schowkiem pod siedziskiem
 - Siedzenie skrajne pasażera podnoszone
 - Stolik formatu A4 w oparciu siedzenia centralnego, rozkładany
 - Zagłówki kanapy pasażerów z przodu z regulacją wysokości położenia
- Pakiet Surround View
 - Czujniki parkowania z przodu
 - Flankguard - boczny asystent parkowania, wykrywanie stałych przeszkód
 - Kamera cofania 180 stopni, wizualizacja na ekranie dotykowym, funkcja widoku panoramicznego
 - Pakiet Sight&Light
 - Radio IVI MID z DAB/AM/FM, USB Typ-C, ekran kolorowy 10", Mirror Screen, obsługa głosowa, 4
 - System wykrywania obiektów w martwym polu
 - Tempomat programowalny
 - Wyświetlacz kierowcy 10" cyfrowy, kolorowy
- Panele ochronne podłogi - płyta antypoślizgową 9 mm z listwami aluminiowymi
- Reflektory przednie Eco LED ze światłami do jazdy dziennej i światła przeciwmgłowe
 - Światła przeciwmgłowe



EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu pogładowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWY	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Michelin Agilis	PP	215/60 R17C	6,9
Michelin Agilis	PL	215/60 R17C	7,1
Michelin Agilis	TP	215/60 R17C	8,2
Michelin Agilis	TL	215/60 R17C	8,0
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KRATA WLOTU POWIETRZA PRAWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWA	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE PRAWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

BRAK UWAG



EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	87	_____
Zdjęcia poglądowe	TAK	_____
Zdjęcia uszkodzeń	TAK	_____
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK	_____
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK	_____

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ





DOKUMENTY POJAZDU

