



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00618/26
Data zlecenia	13 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	OPEL/MOTOWEKTOR
Model	MOVANO
Numer rejestracyjny	LU668RR
Rok produkcji	2021
Numer VIN	W0VVS2606MB272409

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00618/26

Nr rejestracyjny

LU668RR

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21251
Numer sprawy	VHS00618/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	21.07.2026
Wycena na dzień	21.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	LU668RR / W0VVS2606MB272409
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	15.03.2022 / 52
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	426 271 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	15.03.2027
Lakier	----
Marka	OPEL
Model	Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-21
Typ	Movano CDTI L3
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
Pojemność silnika (ccm)	2299
Moc kW / KM	120 / 163
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	1 857 / 1 643
Rozstaw osi 1 / 2	4 332 /
Zabudowa	Skrzyniowa z opończą, pojemność pow. 7 europalet

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Czujnik deszczu i zmierzchu
- ESP + ASR
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotel pasażera podwójny
- Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza
- Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera
- Schowki, kieszenie, schowki, uchwyty na kubki, 2 półki centralne
- Światła do jazdy dziennej LED
- Wieszaki 2 na ubrania na słupku B, wieszak na pełnej przegrodzie
- Airbag kierowcy
- El. podnoszenie szyb, przód
- Filtr cząsteczek stałych
- Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem
- Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kołpaki piasty
- Lakier uni
- Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
- Polska wersja językowa
- Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB
- Ścianka działowa z oknem
- Tapicerka materiałowa
- Zamek centralny

- Zawieszenie aktywne redukujące przechyły nadwozia
- Zbiornik paliwa 80 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Elektrycznie sterowane szyby jednoimpulsowe kierowcy (V)
- Fotel kierowcy amortyzowany hydraulicznie, z podłokietnikiem (V)
- Fotel pasażera pojedynczy, z regulacją przód-tył oraz pochylenia oparcia (V)
- Klimatyzacja sterowana elektronicznie (V)
- Lusterka boczne na przedłużonych ramionach (V)
- Półka zamykana na dokumenty A4 na górze kokpitu (V)
- Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera (V)
- Stolik wysuwany oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera (V)
- Światła przeciwmgielne (V)
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości (V)
- Zbiornik paliwa 105 litrów (V)
- Złącze elektryczne odbioru mocy dla konwersji (V)
- Ogrzewanie postojowe wodne




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	-----
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	-----
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	-----
11. DRZWI TYLNE LEWE	-----
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	-----
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	-----
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	-----
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Nexen Winguard WT1	PP	225/65 R16C	5,9
Nexen Winguard WT1	PL	225/65 R16C	6,7
Nexen Winguard WT1	TP	225/65 R16C	5,7
Nexen Winguard WT1	TL	225/65 R16C	4,0
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
LUSTERKO LEWE	PĘKNIĘCIE
KOŁPAK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
LAMPA TYLNA LEWA	PĘKNIĘCIE
LAMPA TYLNA PRAWA	PĘKNIĘCIE
KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA PRAWY	ZARYSOWANIE
SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI ŚRODKOWYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

KLIMATYZACJA - niesprawna; OSŁONA SZYBY PRAWA - zarysowanie; CHŁODNICE – eksploatacyjne odkształcenia lametek; PLANDEKA STRONA LEWA – małe rozerwanie; OWIEWKA LEWA - odpryski / pęknięcie; SŁUPEK ZABUDOWY LT - zarysowanie; SŁUPEK ZABUDOWY LT - wgnieciony; PLANDEKA STRONA LEWA – rozerwanie; OWIEWKA PRAWA - zarysowanie / odpryski lakieru; LEŻANKA DOLNA - przepalenie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO (BOOSTER)

INNE - PATRZ KOMENTARZ

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Stan zawieszenia wymaga weryfikacji z uwagi na stwierdzone zauważalne luzy.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Na zestawie wskaźników wyświetlane są komunikaty: „Skontroluj klocki hamulcowe”, „Wykonaj przegląd”, „Uzupełnij poziom oleju”. Dodatkowo świeci się kontrolka serwisowa (klucz).

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	176
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE
























ZDJĘCIA USZKODZEŃ

























DOKUMENTY POJAZDU



