



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER
Nr zlecenia VHS00492/26
Data zlecenia 8 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka AUDI
Model A5 SPORTBACK
Numer rejestracyjny SK5F709
Rok produkcji 2019
Numer VIN WAUZZZF57KA077804

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

| | | | |
|---------------------|-------|-----------------------|-----|
| Dowód rejestracyjny | ORYG. | Tablice rejestracyjne | TAK |
| Klucz główny | TAK | Apteczka | NIE |
| Klucz zapasowy | TAK | 1SZT. Gaśnica | TAK |
| Instrukcja obsługi | NIE | Trójkąt ostrzegawczy | NIE |
| Książka serwisowa | TAK | | |

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

| | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-----|
| Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego | TAK | Ekspertyza - Stan techniczny | TAK |
| Ekspertyza - Lakier/Ogumienie | TAK | Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa | TAK |



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00492/26

Nr rejestracyjny

SK5F709

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Numer wyceny | 20989 |
| Numer sprawy | VHS00492/26 |
| Zleceniodawca | |
| Data i miejsce oględzin | |
| Data wyceny | 13.06.2026 |
| Wycena na dzień | 13.06.2026 |
| Numer licencji / użytkownik | 38107 / Partner CRLS |

DANE POJAZDU

| | |
|--|-----------------------------|
| Numer rejestracyjny / numer VIN | SK5F709 / WAUZZZF57KA077804 |
| Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach | 10.09.2019 / 81 |
| Rok produkcji | 2019 |
| Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia | 163 081 / Odczytany |
| Data następnego badania technicznego | 10.02.2027 |
| Lakier | ---- |

| | |
|--|----------------------------|
| Marka | AUDI |
| Model | A5 Sportback 16-19 |
| Typ | A5 40 TDI Sport S tronic |
| Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc | Hatchback / 5 / 5 |
| Pojemność silnika (ccm) | 1968 |
| Moc kW / KM | 140 / 190 |
| Paliwo / katalizator | Diesel / Katalizator (SCR) |
| Układ / liczba cylindrów | R / 4 |
| Skrzynia / liczba biegów | A / 7 |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm
- Audi drive select efficiency (zmiana charakterystyki trybu jazdy)
- Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy
- Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Dywaniki welurowe - przód i tył
- Elektryczne wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika
- Elementy dekoracyjne wnętrza - Alluminium Ellipse
- Felgi aluminiowe 18 (5 ramienne) z ogumieniem 245/40
- Fotele przednie sportowe
- Kanapa tylna z dzielonym i składanym oparciem
- Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana
- Klimatyzacja automatyczna
- Koło zapasowe dojazdowe
- Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
- Lakier uni
- Lampy ksenonowe
- Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED)
- Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
- Listwy progowe - aluminiowe
- Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/oślepieniową
- Oświetlenie konsoli środkowej
- Pakiet dla palących
- Podłokietnik przedni
- Podsufitka materiałowa
- Podświetlane lusterka do makijażu
- Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
- Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód
- Radio MMI plus
- System Start/Stop

- Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną
- Śruby zabezpieczające do kół
- Uchwyty ISOFIX - przód
- Wskaźnik ograniczenia prędkości
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw narzędzi z podnośnikiem
- Złącze USB i AUX-IN
- Szyby termoizolacyjne
- Tapicerka tkaninowa System
- Uchwyty ISOFIX - tył
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Zawieszenie dynamiczne
- Złącze Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Audi Connect (V)
- Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania z wizualizacją na ekranie MMI (V)
- Audi pre sense city - system zapobiegania kolizji poprzez ingerencję w układ hamulcowy (V) (G)
- Audi smartphone Interface (V)
- Audi sound system (V)
- Audi Virtual Cockpit - wyświetlacz cyfrowy kokpitu kierowcy (V)
- Dach szklany panoramiczny (V)
- Fotele z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego (V)
- Kamera ułatwiająca parkowanie (V)
- Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna, spłaszczona u dołu - skórzana (V)
- Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa (V)
- Lusterka boczne elektrycznie składane (V)
- Pakiet Schowek (V)
 - Kieszenie w oparciach foteli przednich
 - Schowek po stronie kierowcy
 - Schowek w bagażniku, zamykany
 - Siatka zabezpieczająca bagaż
 - Taśma mocująca w ścianie bagażnika
 - Uchwyt na kubek - tył
- Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym (V)
- Przedni podłokietnik, przesuwany (V)
- System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus na dysku twardym z MMI touch (V)
- Tapicerka z Alcantary/skóry z tłoczeniem S line na oparciach foteli przednich (V)
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości (V)
- Usługi Audi connect Safety&Service (V) (G)
- Zawieszenie sportowe (V)
- Zbiornik SCR 24l (Adblue) (V)



EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

| NUMER I NAZWA ELEMENTU | PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. POKRYWA PRZEDNIA | do 150 |
| 2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY | do 150 |
| 3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY | 200 - 300 |
| 4. DRZWI PRZEDNIE LEWE | do 150 |
| 5. DACH | do 150 |
| 6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY | do 150 |
| 7. PRÓG LEWY | do 150 |
| 8. DRZWI TYLNE LEWE | do 150 |
| 9. BŁOTNIK TYLNY LEWY | 200 - 300 |
| 10. POKRYWA TYLNA | do 150 |
| 11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY | do 150 |
| 12. DRZWI TYLNE PRAWY | do 150 |
| 13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY | do 150 |
| 14. PRÓG PRAWY | do 150 |
| 15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY | 200 - 300 |
| 16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY | do 150 |
| 17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY | do 150 |

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

| PRODUCENT TYP | | ROZMIAR | BIEŻNIK |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Hankook Ventus S1 Evo3 | PP | 245/40 R18 | 4,9 |
| Hankook Ventus S1 Evo3 | PL | 245/40 R18 | 6,2 |
| Hankook Ventus S1 Evo3 | TP | 245/40 R18 | 6,7 |
| Hankook Ventus S1 Evo3 | TL | 245/40 R18 | 5,2 |
| KOŁO DOJAZDOWE | KOŁO ZAPASOWE | | |
| 0 | 0 | | 0,0 |



EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE ZAGRANICZNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

Pojazd zarejestrowany jako czteroosobowy - "Liczba miejsc ogółem: 4".

POZOSTAŁE

Pojazd mokry w trakcie oględzin. Po osuszeniu mogą ujawnić się dodatkowe wady powłoki lakierniczej, zarysowania, wgniecenia lub inne niedoskonałości niewidoczne podczas oględzin.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu. Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

| | | |
|--|-----|-------|
| Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) | 114 | _____ |
| Zdjęcia poglądowe | TAK | _____ |
| Zdjęcia uszkodzeń | TAK | _____ |
| Zdjęcia dokumentów pojazdu | TAK | _____ |
| Zdjęcia dowodu rejestracyjnego | TAK | _____ |


ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ











DOKUMENTY POJAZDU



