



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznik	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00509/26
Data zlecenia	12 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	BAIC
Model	X55
Numer rejestracyjny	DX59381
Rok produkcji	2024
Numer VIN	LNBMCUAK1RD121001

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00509/26

Nr rejestracyjny

DX59381

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21022
Numer sprawy	VHS00509/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	18.06.2026
Wycena na dzień	18.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	DX59381 / LNBMCUAK1RD121001
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	27.03.2025 / 15
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	34 163 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	27.03.2028
Lakier	----

Marka	BAIC
Model	Beijing 5 23-
Typ	Beijing 5 1.5T Luxury DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1498
Moc kW / KM	130 / 177
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Alarm przeciwkradzieżowy, immobilizer
- Asystent jazdy w korku
- Czujniki ostrzegające o niezapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
- Czujniki parkowania przednie i tylne
- Ekran multimedialny, dotykowy na środkowej konsoli o przekątnej 10,1 cala
- Filtr przeciwpyłkowy z oczyszczaniem powietrza kabiny
- Fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Fotele przednie ogrzewane i wentylowane
- Głośniki sztuk 8
- Gniazda USB x3
- Gwarancja 5 lat lub 100 000 km
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Kanapa tylna z regulowanym kątem nachylenia oparcia
- Kierownica wielofunkcyjna z 4 kierunkową regulacją
- Klamka ukryta w powierzchni drzwi
- Asystent hamowania awaryjnego EBA
- Czujniki martwego pola BSD
- Czujniki otwierania tylnej klapy
- Dach panoramiczny, szklany, elektrycznie otwierany
- Felgi aluminiowe 19 cali z ogumieniem 225/55
- Fotel kierowcy elektrycznie regulowany w 6 płaszczyznach
- Fotel pasażera elektrycznie regulowany w 4 płaszczyznach
- Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego (4 kierunki)
- Głośności multimediiów automatycznie dostosowana do prędkości pojazdu
- Gniazdo ładowania 12V z przodu i w bagażniku
- Hamulec postojowy elektryczny EPB
- Kamery 360st. z panoramicznym obrazem
- Kierownica skórzana
- Kierunkowskazy dynamiczne
- Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem

- Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED
- Łączność Wfi i parowanie telefonu bezprzewodowe
- Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach
- Nawiewy powietrza dla drugiego rzędu
- Oparcie kanapy składane w proporcji 60/40
- Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe z regulacją wysokości
- Podłokietnik z tyłu z dwoma uchwytami na kubki
- Radio z bluetooth / możliwość sparowania telefonu z systemem pokładowym
- Relingi dachowe w kolorze czarnym
- Schowek chłodzony w centralnym podłokietniku
- System ABS, EBD, ESP
- System automatycznego odblokowania drzwi podczas kolizji lub wypadku
- System kontroli zjazdu ze wzniesienia HDC
- System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy wizualnie i dźwiękowo
- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW
- System utrzymywania pasa ruchu LKA
- System wykrywający zdjęcie rąk z kierownicy
- Szyby sterowane elektrycznie (auto up/down), w tym z funkcją zapobiegającą przytrzaśnięciu
- Światła drogowe automatyczne HBA
- Tapicerka ze skóry ekologicznej
- Tryb powitania kierowcy
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Zestaw obniżający opór powietrza (spojler przedni, osłona dolna podwozia)
- Lakier uni
- Lusterka zewnętrzne z funkcją składania elektrycznego i automatycznego po zamknięciu
- Ładowarka indukcyjna
- Mata wygłuszająca silnik
- Nadwozie dwukolorowe (dach i słupki dachu w kolorze czarnym)
- Ogranicznik prędkości
- Oświetlenie wnętrza ambientowe, wielokolorowe
- Podłokietnik z przodu wielofunkcyjny
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie boczne) oraz kurtyny boczne
- Reflektory LED - zaawansowane
- Roleta bagażnika zwijana, chowana pod pokrywę podłogi
- Skrzynia biegów automatyczna, dwusprzęgłowa 7DCT - sterowana elektronicznie
- System automatycznego hamowania awaryjnego AEB z identyfikacją pojazdów i pieszych
- System automatycznego parkowania APA
- System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS
- System ostrzegający przed kolizją czołową FCW
- System otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka
- System wspomagania ruszania na wzniesieniu Hill Control
- Szyby boczne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED - zaawansowane
- Światła z opóźnieniem wyłączenia - follow me home
- Tempomat adaptacyjny ACC
- Tryby jazdy ECO, Sport, Comfort, Smart
- Wyświetlacz zegarów cyfrowych - kolorowy, o przekątnej 10,25 cala

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Instalacja LPG ze zbiornikiem gazu o pojemności 52,5 litra
- Lakier metalizowany




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	150 - 200
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	150 - 200
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Hankook Dynapro HP2	PP	225/55 R19	5,1
Hankook Dynapro HP2	PL	225/55 R19	5,2
Hankook Dynapro HP2	TP	225/55 R19	6,5
Hankook Dynapro HP2	TL	225/55 R19	6,6
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
DACH STAŁY	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
KRATA WLOTU POWIETRZA	PĘKNIĘCIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	WGNIECENIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

OSŁONA SILNIKA - pęknięcie; CZUJNIK PARKOWANIA PP (WEW.) - uszkodzenie mechaniczne; BŁOTNIK TL cz. wew P - zarysowanie; DRZWI TP - wytrawienie lakieru;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO (BOOSTER)

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

Na wyświetlaczu widoczne komunikaty: „Shift invalid” oraz „Please add fuel”. Poziom paliwa niski.

POZOSTAŁE

Akumulator całkowicie rozładowany.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	130
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE


























ZDJĘCIA USZKODZEŃ













DOKUMENTY POJAZDU





RZECZPOSPOLITA POLSKA

POZWOLENIE CZASOWE

PERMISO DE CIRCULACIÓN TEMPORAL / POTVRZENÍ O DOČASNÉ REGISTRACI / MIDERTIDIGT REGISTRERINGSBEVIS
VORI ALIJEČE ŽILASVINGŠESČI ĒNĒCĪGŪ / AJITNE REĢISTRĒJUMSĒTUNĒSĒS / TĪETOKHĒRO (POĢĒPNĒE ETPMĒHĒ
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION TEMPORAIRE / CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE TEMPORANEA
PACANDU REGISTRAČIĄS APIEČIŲBA / LAIKINASIS REGISTRACIJOS LIJIMMAS / DEIGENES PORČALMI UNČEDŲY
CERTIFICAT TAR-REISTRACIÖNI / TĪDELĪK KĒNTEKĒNĒBEVIS / CERTIFICADO DE MATRICULA TEMPORARIA
OSVEDČENIE O DOČASNŲ REGISTRACI / PROMĒTNO DOVOUENIE ZA ZAEASNO REGISTRANČ VOZILČ
VÄLIAIKAINEN REKISTERÖINTIDISTUS / TĪLFALLIGT REGISTRERINGSBEVIS

PREZYDENT WROCLAWIA

50-032 WROCLAW

GABRIELI ZAPOLSKIEJ 4

ORGAN WYDAJACY

**CEL WYDANIA POZWOLENIA
CZASOWEGO**

Art. 74 ust. 2 pkt 1

A

DX 59381

D.1 BAIC

D.2 C52X

A3F1PA WA5LDP

D.3 X55

D

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE

SAMOCHÓD OSOBOWY

**DOPUSZCZALNA
ŁADOWNOŚĆ**

**NAJWIĘKSZY DOP.
NACISK OSI**

10,09

E

LNBMCUAK1RD121001

B

2025-03-27

I

2025-03-27

H

2025-04-26

SERIA PC/AAK

9828521

C.1.1. VEHIS FINANSE SP. Z O.O. ODDZ. WE WROCLAWIU

C.1.2. 38366599000322

C.1.3. 50-019 WROCLAW
MARSZ. JOZEFA PIŁSUDSKIEGO 69

C.2.1. VEHIS FINANSE SP. Z O.O. ODDZ. WE WROCLAWIU

C.2.2. 38366599000322

C.2.3. 50-019 WROCLAW
MARSZ. JOZEFA PIŁSUDSKIEGO 69

C

F.1

1970

F.2

1970

F.3

G

1550

O.1

O.2

P.1

1498,00

P.2

130,00

P.3

P/---/---

S.1

5

S.2

2

POZWOLENIE CZASOWE
PRZEDŁUŻONO DO:



ADNOTACJE