



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00636/26
Data zlecenia	16 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	BAIC
Model	X7
Numer rejestracyjny	DX25986
Rok produkcji	2024
Numer VIN	LNBMCUAK6RT177103

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00636/26

Nr rejestracyjny

DX25986

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21286
Numer sprawy	VHS00636/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	23.07.2026
Wycena na dzień	23.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	DX25986 / LNBMCUAK6RT177103
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	15.10.2024 / 21
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	63 517 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	15.10.2027
Lakier	----

Marka	BAIC
Model	Beijing 7 24-
Typ	Beijing 7 1.5T Luxury Plus DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1498
Moc kW / KM	130 / 177
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS, EBD, TCS, ESP Bosh 9.3
- Antena w kształcie płetwy
- Asystent jazdy w korku
- Auto Hold
- Bluetooth, WiFi
- Czujnik deszczu z automatycznymi wycieraczkami
- Czujniki otwierania tylnej klapy
- Dach panoramiczny otwierany
- Ekran multimedialny na środkowej konsoli 12,3 cala
- Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego (4-kierunkowa)
- Felgi aluminiowe 19 dwukolorowe
- Fotel kierowcy elektrycznie regulowany w 6 płaszczyznach
- Fotel pasażera elektrycznie regulowany w 4 płaszczyznach
- Fotele przednie z funkcją masażu
- Gniazda USB z przodu i z tyłu, gniazdo ładowania typu C
- Gwarancja 10 lat na perforację nadwozia
- Hamulec postojowy elektryczny EPB
- Alarm przeciwkradzieżowy, immobilizer
- Asystent hamowania awaryjnego EBA
- Asystent parkowania
- Bezkluczykowy dostęp ze zdalnym kluczem
- Cyfrowe zegary z kolorowym wyświetlaczem 7 cali
- Czujniki martwego pola BSD
- Czujniki parkowania przednie i tylne
- Domykanie szyb bocznych i szyberdachu w czasie deszczu
- Ekran o 7 cali do sterowania klimatyzacją
- Elektrycznie regulowane podparcie ładek pasażera
- Filtr przeciwpyłkowy, jonizator powietrza, oczyszczanie powietrza z PM2.5
- Fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- Fotele przednie ogrzewane i wentylowane
- Głośniki 8 sztuk Hi-end hi-fi
- Gniazdo ładowania 12V z przodu i w bagażniku
- Gwarancja 5 lat lub 100 000 km
- Immobilizer

- Inteligentne sterowanie reflektorami HMA
- Kamery 360st. z panoramicznym obrazem
- Kierownica wielofunkcyjna z panelem dotykowym, pokryta mikrofibrą
- Klamki drzwi, chromowane
- Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED
- Ładowarka indukcyjna
- Oparcie kanapy tylnej składane w proporcji 60/40
- Ostrzeżenie o niezapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
- Podłokietnik z przodu z uchwytem na kubek i regulacją na wysokość
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz kurtyny boczne
- Radio DAB
- Relingi dachowe
- Skrzynia biegów automatyczna, dwusprzęgłowa 7DCT
- System automatycznego hamowania awaryjnego AEB z identyfikacją pojazdów i pieszych
- System kontroli zjazdu ze wzniesienia HDC
- System ostrzegający przed kolizją czołową FCW
- System sygnalizacji awaryjnego hamowania
- System wykrywania poruszających się obiektów MOD
- Szyby sterowane elektrycznie Auto Up / Down z funkcją zapobiegającą przytrzaśnięciu
- Tapicerka skórzana, brązowa
- Tryb powitania kierowcy
- Układ kontroli jakości powietrza AQS
- Wnętrze wyściełane miękkim materiałem o bionicznej strukturze
- Wspomaganie ruszania pod górę Hill Control
- Zagłówki z regulacją
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Kanapa tylna z regulowanym kątem nachylenia oparcia
- Kierunkowskazy dynamiczne
- Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem
- Lakier metalizowany czerwony
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie i automatycznie po zamknięciu
- Lusterko wewnętrzne, bezramkowe z powłoką antyrefleksyjną
- Nadwozie dwukolorowe
- Opóźnienie wyłączenia świateł - follow me home
- Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe z regulacją wysokości
- Podłokietnik z tyłu z uchwytem na kubki
- Przycisk START/STOP
- Reflektory przednie LED, zaawansowane
- Schowek na parasol
- Sterowanie otwieraniem szyb bocznych i dachu panoramicznego z kluczyka
- System automatycznego odblokowania drzwi podczas kolizji lub wypadku
- System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS
- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LDW
- System utrzymywania pasa ruchu LKA
- Szyby boczne tylne i szyba tylna przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tempomat adaptacyjny ACC, inteligentny
- Tryby jazdy (Standard, Sport, Eco)
- Wielokolorowe podświetlanie wnętrza
- Wspomaganie kierownicy, dwa tryby
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier metalizowany



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
GITI GITICOMFORT F50	PP	235/55 R19	5,1
GITI GITICOMFORT F50	PL	235/55 R19	5,3
GITI GITICOMFORT F50	TP	235/55 R19	6,0
GITI GITICOMFORT F50	TL	235/55 R19	5,9
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
POKRYWA PRZEDNIA	RDZA/KOROZJA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	PĘKNIĘCIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

KIELICHY KOLUMN PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA STRONA PRAWA – widoczne ogniska korozji; INSTALCJA ELEKTRYCZNA W KABINIE- nieprawidłowy montaż;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO (BOOSTER)

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	143
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE























ZDJĘCIA USZKODZEŃ




















DOKUMENTY POJAZDU



[illegible]