



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00513/26
Data zlecenia	13 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	Volvo
Model	V60
Numer rejestracyjny	ZS129TY
Rok produkcji	2019
Numer VIN	YV1ZW72VDL2349920

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00513/26

Nr rejestracyjny

ZS129TY

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21191
Numer sprawy	VHS00513/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	13.07.2026
Wycena na dzień	11.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	ZS129TY / YV1ZW72VDL2349920
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	25.06.2019 / 85
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	163 476 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	04.10.2025
Lakier	----

Marka	VOLVO
Model	V60 18-21
Typ	V60 D3 Momentum Pro aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1969
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Czujnik deszczu
- Driver Alert - system informowania o zmęczeniu kierowcy
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBL - automatyczne włączniki świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
- Fotele przednie z elektryczną, 2-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
- Gniazdo 12V w tylnej części konsoli centralnej
- Immobilizer
- Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z aluminiowym wykończeniem
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Końcówki układu wydechowego - dwie
- Lampki do czytania - przód/tył
- Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie
- Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
- Poduszki powietrzne - kurtyny
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
- Regulacja trybów jazdy - Drive Mode
- Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dywaniki tekstylne
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Fotele pochłaniające energię zderzenia
- Funkcja Auto Hold
- Hamulec postojowy elektryczny
- Kanapa tylna dzielona 40/60
- Klamki w kolorze nadwozia
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Oświetlenie wnętrza - poziom II
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne (2)
- Reflektory przednie LED
- Relingi dachowe zintegrowane, srebrne

- Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
- Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową
- System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cali, 10 głośników 170W, AUX, USB)
- System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert
- System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
- Tempomat
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- Wi-Fi
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi
- Zwalnianie pedału hamulca
- Siatka bagażowa na tunelu środkowym
- Stylizacja nadwozia Momentum
- System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC
- System kontroli trakcji w zakręcie - CTC
- System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW)
- System recyrkulacji, kontroli i poprawy jakości powietrza (AQS)
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h
- System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
- Tapicerka winylowo-tekstylna T-tec + fotele komfortowe
- Uchwyt na kubki z przodu
- Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control)
- Usługa Volvo On Call
- Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore
- Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali
- Zamek centralny zdalnie sterowany

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Felgi aluminiowe 17 5-podwójnych ramion Diamond Cut/Tinted Silver, z ogumieniem 225/50 (V) (G)
- Lakier metalizowany (V)
- Rezygnacja z oznaczenia wersji silnikowej (V) (G)
- Uchwyt na gaśnicę (V)



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	200 - 300
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	150 - 200
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	150 - 200
10. POKRYWA TYLNA	pow. 500
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	200 - 300
12. DRZWI TYLNE PRAWY	150 - 200
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	150 - 200
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	150 - 200

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Imperial ALL SEASON DRIVER	PP	205/55 R17	5,8
Imperial ALL SEASON DRIVER	PL	205/55 R17	5,6
Michelin Primacy 4	TP	225/50 R17	3,3
Michelin Primacy 4	TL	225/50 R17	4,3
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
LAMPA TYLNA LEWA	PĘKNIĘCIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWO	ZARYSOWANIE
SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOŁO KIEROWNICY	NADMIERNE ZUŻYCIE
KANAPA TYLNA	INNE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN NADMIERNEGO ZUŻYCIA

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

DYWANIK KIEROWCY - przetarty; ODBŁASK ZDERZAKA TP - zarysowanie; LISTWA DRZWI CHROM TP -
nieprawidłowy montaż; OPONA PP - nacięta;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE ZAGRANICZNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - NIE URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - UWAGI - PATRZ KOMENTARZ

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Akumulator pojazdu był całkowicie rozładowany. Po podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania rozrusznik obraca wałem korbowym, jednak nie dochodzi do uruchomienia jednostki napędowej. Na podstawie przeprowadzonych oględzin istnieje podejrzenie uszkodzenia silnika. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki w warunkach warsztatowych nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie przyczyny usterki.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Konieczna diagnostyka komputerowa.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

brak informacji o ważnym badaniu technicznym

POZOSTAŁE

W chwili oględzin pojazd był mokry, co uniemożliwiało dokonanie pełnej oceny stanu powłoki lakierowej.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	139
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE




















ZDJĘCIA USZKODZEŃ



















DOKUMENTY POJAZDU



[illegible]

X TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH		X TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH	
DATA 04.10.2025	POSIÓP 	DATA	POSIÓP
X TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH	X TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH	DATA	POSIÓP
X TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH	X TERMIN BADAŃ TECHNICZNYCH	DATA	POSIÓP

---PIERWSZA REJESTRACJA
W KRAJU 2024-10-16---
---(V.9) POZIOM EMISJA SPALIN---

2025-01-28

POWZROZUMIENIE:
Wskazać pozycje, jak przedstawiają się w ciągu 30 dni od ostatniej, której wydział dokonał rejestracji, włącznie z innymi danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.