



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

### DANE ZLECENIODAWCY

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Firma | VEHIS FINANSE SP. Z O.O. |
|       | AL. MURCKOWSKA 14C       |
|       | 40-265 KATOWICE          |

### DANE WYKONAWCY

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Firma         | PARTNER CRLS SP. Z O.O. |
| Rzecznawca    | MATEUSZ KELER           |
| Nr zlecenia   | VHS00506/26             |
| Data zlecenia | 11 czerwiec 2026        |

### IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Marka               | MG                |
| Model               | MG4 ELECTRIC      |
| Numer rejestracyjny | PLE0086A          |
| Rok produkcji       | 2024              |
| Numer VIN           | LSJWH4093RN136405 |

### LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

|                     |      |                       |     |
|---------------------|------|-----------------------|-----|
| Dowód rejestracyjny | SKAN | Tablice rejestracyjne | TAK |
| Klucz główny        | TAK  | Apteczka              | TAK |
| Klucz zapasowy      | NIE  | Gaśnica               | TAK |
| Instrukcja obsługi  | NIE  | Trójkąt ostrzegawczy  | TAK |
| Książka serwisowa   | NIE  |                       |     |

### OPIS OGÓLNY POJAZDU\* - UWAGA

\* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

### ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

|                                            |     |                                     |     |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego | TAK | Ekspertyza - Stan techniczny        | TAK |
| Ekspertyza - Lakier/Ogumienie              | TAK | Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa | TAK |



**PARTNER**  
CRLS

## **EKSPERTYZA POJAZDU**

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00506/26

Nr rejestracyjny

PLE0086A

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



## OCENA STANU POJAZDU

### DANE ZLECENIA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Numer wyceny                | 21020                |
| Numer sprawy                | VHS00506/26          |
| Zleceniodawca               |                      |
| Data i miejsce oględzin     |                      |
| Data wyceny                 | 18.06.2026           |
| Wycena na dzień             | 18.06.2026           |
| Numer licencji / użytkownik | 38107 / Partner CRLS |

### DANE POJAZDU

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Numer rejestracyjny / numer VIN                | PLE0086A / LSJWH4093RN136405 |
| Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach | 01.08.2025 / 10              |
| Rok produkcji                                  | 2024                         |
| Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia   | 6 523 / Odczytany            |
| Data następnego badania technicznego           | 01.08.2028                   |
| Lakier                                         | ----                         |

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Marka                                          | MG                          |
| Model                                          | MG4 23-                     |
| Typ                                            | MG4 77kWh Luxury Long Range |
| Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc | Hatchback / 5 / 5           |
| Pojemność silnika (ccm)                        | 0                           |
| Moc kW / KM                                    | 180 / 245                   |
| Paliwo / katalizator                           | Elektryczny / Brak          |
| Układ / liczba cylindrów                       | R /                         |
| Skrzynia / liczba biegów                       | A / 1                       |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Aplikacja mobilna ze zdalnym sterowaniem
- Asystent jazdy w korku (TJA)
- Automatyczne hamowanie awaryjne (AEB)
- Bluetooth
- Czujniki parkowania tylne
- ESP
- Fotel kierowcy elektrycznie regulowany w 6 kierunkach
- Fotele przednie ogrzewane
- Funkcja One Pedal Drive
- Gniazdo zasilania 12V
- Gwarancja podstawowa na pojazd: 7 lat / 150 000 km
- Hotspot Wi-Fi
- Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym
- ISOFIX w tylnych fotelach z górnym punktem mocowania paska i dolnym punktem kotwiczenia
- Kierownica obszyta imitacją skóry (mikrofibra)
- Kierownica wielofunkcyjna z 4-stopniową regulacją
- Akumulator 77 kWh
- Apple CarPlay/Android Auto
- Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA)
- Awaryjne utrzymanie pasa ruchu (ELK)
- Czujnik światła, automatyczny
- DAB+
- Felgi aluminiowe 18" z dwukolorowym kołpakiem z ogumieniem 235/45
- Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
- Fotele tylne składane 40/60
- Głośniki - 6 szt
- Gwarancja na baterię i elektryczny układ napędowy: 7 lat / 150 000 km
- Hamulec postojowy elektryczny, automatyczny
- Immobilizer
- iSMART 10,25"
- Kamera 360 z wizualizacją przezroczystego samochodu
- Kierownica ogrzewana
- Kierunkowskazy przednie LED z pionowym ułożeniem

- Kieszenie na mapy za przednimi fotelami
- Kontrola świateł drogowych, inteligentna (IHC)
- Lampka oświetlająca bagażnik
- Lusterko wewnętrzne z automatycznym zapobieganiem oślepianiu
- Ładowarka pokładowa o mocy maksymalnej 11 kW
- Monitorowanie martwego pola
- Okna tylne zapewniające prywatność
- Ostrzeganie o możliwej kolizji z tyłu (RCW)
- Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
- Ostrzeganie przed otwarciem drzwi (DOW)
- Panel przyrządów wirtualny, 7-calowy
- Pasy bezpieczeństwa tylne dla trzech foteli, trzypunktowe z napinaczem
- Poduszki powietrzne kurtynowe boczne dla kierowcy i pasażera
- Porty USB x3 (z przodu: 1x USB A + 1x USB C / tył: 1x USB A)
- Spojler podwójny wysoko zamontowany
- Sterowanie głosowe
- System V2L (dwukierunkowe ładowanie)
- Szyby przednie i tylne automatycznie podnoszone i opuszczane z systemem zapobiegania przytrzaśnięciu
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła tylne LED na całej szerokości pojazdu z oświetleniem dekoracyjnym
- Tapicerka PU + materiałowa
- Układ przypominania o zapięciu przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa
- Wycieraczka przednia bezszkieletowa
- Wyłącznik bocznej poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Zestaw naprawczy do opon
- Klimatyzacja sterowana automatycznie
- Lakier uni z czarnym dachem
- Lusterka zewnętrzne automatycznie składane + ogrzewane
- Ładowarka do telefonów komórkowych bezprzewodowa
- Mikrofony - 2
- Nawigacja
- Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem
- Ostrzeganie o niestabilnej jeździe (UDW)
- Ostrzeganie przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu (LCW)
- Otwieranie bezkluczykowe
- Pasy bezpieczeństwa przednie (3-punktowe z napinaczem i ogranicznikiem napięcia)
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Reflektor przeciwmgłowy, tylny
- Start automatyczny (aby uruchomić samochód, wystarczy nacisnąć pedał hamulca)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- Szyby elektrycznie sterowane przednie i tylne
- Szyby przyciemniane
- Światła drogowe LED
- Światło hamowania zamontowane wysoko
- Tempomat adaptacyjny (ACC)
- Wspomaganie kierownicy elektryczne
- Wycieraczka szyby tylnej
- Zamykanie zdalne
- Żaluzja atrapy chłodnicy aktywna

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier metalik z czarnym dachem



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

### LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ]

| NUMER I NAZWA ELEMENTU    | PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. POKRYWA PRZEDNIA       | do 150                     |
| 2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY   | do 150                     |
| 3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY    | do 150                     |
| 4. DRZWI PRZEDNIE LEWE    | do 150                     |
| 5. DACH                   | do 150                     |
| 6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY   | do 150                     |
| 7. PRÓG LEWY              | do 150                     |
| 8. DRZWI TYLNE LEWE       | do 150                     |
| 9. BŁOTNIK TYLNY LEWY     | do 150                     |
| 10. POKRYWA TYLNA         | do 150                     |
| 11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY   | do 150                     |
| 12. DRZWI TYLNE PRAWY     | do 150                     |
| 13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY | do 150                     |
| 14. PRÓG PRAWY            | do 150                     |
| 15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY  | do 150                     |
| 16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY  | do 150                     |
| 17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY | do 150                     |

### OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

| PRODUCENT TYP            |               | ROZMIAR    | BIEŻNIK |
|--------------------------|---------------|------------|---------|
| Bridgestone Turanza T005 | PP            | 235/45 R18 | 5,9     |
| Bridgestone Turanza T005 | PL            | 235/45 R18 | 6,0     |
| Bridgestone Turanza T005 | TP            | 235/45 R18 | 5,6     |
| Bridgestone Turanza T005 | TL            | 235/45 R18 | 5,6     |
| ZESTAW NAPRAWCZY         | KOŁO ZAPASOWE |            |         |
| -                        | -             | -          | -       |



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

### NADWOZIE

| NAZWA ELEMENTU              | RODZAJ USZKODZENIA |
|-----------------------------|--------------------|
| ZDERZAK PRZEDNI             | PĘKNIĘCIE          |
| SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO | PĘKNIĘCIE          |
| KRATA WLOTU POWIETRZA       | PĘKNIĘCIE          |
| KRATA WLOTU POWIETRZA LEWA  | PĘKNIĘCIE          |
| REFLEKTOR PRZEDNI LEWY      | PĘKNIĘCIE          |
| ----                        | ----               |
| ----                        | ----               |
| ----                        | ----               |
| ----                        | ----               |
| ----                        | ----               |
| ----                        | ----               |
| ----                        | ----               |
| ----                        | ----               |
| ----                        | ----               |
| ----                        | ----               |
| ----                        | ----               |
| ----                        | ----               |
| ----                        | ----               |
| ----                        | ----               |

### WNĘTRZE

| NAZWA ELEMENTU | RODZAJ USZKODZENIA |
|----------------|--------------------|
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |

### UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

Pełne oszacowanie zakresu i rozmiaru szkody możliwe jest wyłącznie w warunkach warsztatowych, po przeprowadzeniu demontażu uszkodzonych elementów. NADKOLE PL - pęknięcie; BELKA ZDERZAKA P - wgniecioną; NAKŁADKA WEW. PROGU L - zarysowanie; DRZWI PP - ślady po naklejkach;



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

### INFORMACJE DODATKOWE

#### INFORMACJE DODATKOWE

##### ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

##### ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

##### JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

#### KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

Wpis: TAXI

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

#### KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

### ZDJĘCIA

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) | 99  |
| Zdjęcia poglądowe                              | TAK |
| Zdjęcia uszkodzeń                              | TAK |
| Zdjęcia dokumentów pojazdu                     | TAK |
| Zdjęcia dowodu rejestracyjnego                 | NIE |

## ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















ZDJĘCIA USZKODZEŃ









## DOKUMENTY POJAZDU



