



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

### DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.  
AL. MURCKOWSKA 14C  
40-265 KATOWICE

### DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.  
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER  
Nr zlecenia VHS00527/26  
Data zlecenia 18 czerwiec 2026

### IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka BMW  
Model 520D XDRIVE  
Numer rejestracyjny GD5S507  
Rok produkcji 2021  
Numer VIN WBA51BN020CH31468

### LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

### OPIS OGÓLNY POJAZDU\* - UWAGA

\* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

### ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



**PARTNER**  
CRLS

## **EKSPERTYZA POJAZDU**

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00527/26

Nr rejestracyjny

GD5S507

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



## OCENA STANU POJAZDU

### DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21042
Numer sprawy	VHS00527/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	20.06.2026
Wycena na dzień	20.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

### DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	GD5S507 / WBA51BN020CH31468
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	15.06.2021 / 60
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	135 257 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	15.06.2026
Lakier	----

Marka	BMW
Model	Seria 5 Touring [G31] 20-23
Typ	520d xDrive mHEV M Sport sport-aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1995
Moc kW / KM	140 / 190
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Active Guard (ostrzeżenie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent uwagi)
- Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika
- Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
- Dywaniki welurowe
- Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie
- Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold
- Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji
- Końcówki układu wydechowego w kształcie rombu, po lewej i po prawej stronie
- Listwy ozdobne aluminium Rhombicle Smoke Grey, z listwą akcentową w perłowym chromie
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Obramowania szyb - chromowane
- Oświetlenie powitalne
- Alarm
- BMW Live Cockpit Professional (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 12,3 cali, ekran dot. 12,3 cali)
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
- Felgi aluminiowe 18", Double Spoke 662 M, z ogumieniem mieszanym
- Fotele przednie sportowe
- Immobilizer
- Kierownica skórzana sportowa M
- Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
- Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk
- Oświetlenie ambientowe
- Pakiet aerodynamiczny M

- Podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Podłokietnik tylny
- Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne
- Polska wersja językowa
- Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto
- Reflektory LED z tyłu
- Relingi dachowe, czarne
- Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- Szyby atermiczne
- Tapicerka - połączenie tkaniny Rhombic i Alcantary
- Telefonnia komfortowa
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Uchwyt na napoje
- Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC
- Usługi ConnectedDrive
- Zawieszenie pneumatyczne osi tylnej
- Zestaw naprawczy do opon
- Podłokietnik przedni
- Podsufitka M Antracite
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Przełącznik właściwości jezdnych
- Real Time Traffic Information
- Reflektory przednie diodowe (LED)
- Servotronic
- System bezkluczykowy Start/Stop
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Technologia Active Air Stream
- Tempomat z funkcją hamowania
- Tylne oparcie dzielone i składane w proporcji 40 20 20
- Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku
- Usługi Concierge
- Usługi zdalne (Remote Services)
- Zestaw 6 głośników stereo

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Asystent parkowania z kamerą cofania (V)
- Asystent świateł drogowych (V)
- Felgi aluminiowe 20", Y-Spoke 846 M Bicolour Jet Black, z ogumieniem mieszanym Runflat (V)
- Fotele przednie ogrzewane (V)
- Hak holowniczy składany elektrycznie (V)
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową (V)
- Listwy ozdobne aluminium z delikatnym szlifem, z listwą akcentową w perłowym chromie (V) (G)
- Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie (V)
- Reflektory BMW Individual Shadow Line (V)
- Reflektory przednie diodowe (LED, adaptacyjne z BMW Selective Beam i asystent świateł drogowych) (V)
- Relingi dachowe M Shadow Line (V)
- Rezygnacja z emblematu modelu (V) (G)
- Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych tylnych (V)
- Szyby przyciemniane tylne i boczne (V)
- Zawieszenie standardowe (V) (G)



## EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

### LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

### OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5	PP	245/35 R20	4,9
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5	PL	245/35 R20	4,8
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5	TP	275/30 R20	5,3
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5	TL	275/30 R20	5,6
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



## EKSPERTYZA POJAZDU

### OPIS STANU TECHNICZNEGO

#### NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	PĘKNIĘCIE
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	WGNIECENIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

#### WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

#### UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

OPONA PL - nieprawidłowe ciśnienie; OPONA PP - ubytek materiału



## EKSPERTYZA POJAZDU

### INFORMACJE DODATKOWE

#### INFORMACJE DODATKOWE

##### ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

##### ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

##### JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - UWAGI - PATRZ KOMENTARZ

#### KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Termin przeglądu minął 04/2026

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

brak informacji o ważnym badaniu technicznym

POZOSTAŁE

Stwierdzono nieprawidłowe ciśnienie w oponie przedniej lewej. Z uwagi na brak możliwości uzupełnienia powietrza odstąpiono od realizacji jazdy próbnej.

#### KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

### ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	115	_____
Zdjęcia poglądowe	TAK	_____
Zdjęcia uszkodzeń	TAK	_____
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK	_____
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK	_____

ZDJĘCIA POGLĄDOWE
























ZDJĘCIA USZKODZEŃ









DOKUMENTY POJAZDU



