

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 23.06.2026

Zleceniodawca:

FAMAT AUKCJE Sp. z o.o.
Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 24.06.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAU 2169111.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VI-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **W D D 2 1 8 9 9 3 1 A 1 2 1 1 6 7**

Marka: **MERCEDES-BENZ**

Nr rejestracyjny: **DWR6080S**

Model pojazdu: **CLS 350 CDI MR`11 E5 218**

Nr Info-Ekspert: **022-07292**

Wersja: **Shooting Brake 4Matic**

Rok produkcji: **2014**

Wskazanie drogomierza

290968 km

Data pierwszej rejestracji

04.04.2014

Data ważności badania technicznego

30.08.2026

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Dop. masa całkow.

2495 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2987 ccm / 195kW (265KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY MATOWY 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	24	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist	25	Radioodtwarzacz Audio 20 CD
3	Autoalarm	26	Roleta do bagażnika
4	Czujnik kolizji	27	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
5	Czujnik obecności pasażera aktywujący poduszkę	28	Spryskiwacze reflektorów
6	Filtr cząsteczek stałych	29	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Immobilizer	30	System hamulcowy Adaptive Brake z funkcją Hold
8	Kierownica pokryta skórą nappa	31	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
9	Kierownica wielofunkcyjna	32	System PRE-SAFE
10	Klamki wewnętrzne chromowane	33	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
11	Klamki wewnętrzne podświetlane	34	System wspomagania nagłego hamowania
12	Klimatyzacja automatyczna Thematic	35	Szyby atermiczne
13	Kolumna kierownicy regulowana	36	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
14	Koło zapasowe dojazdowe	37	Światło dodatkowe STOP LED
15	Komputer pokładowy	38	Tapicerka sztuczna skóra ARTICO/tekstylna
16	Kurtyny powietrzne boczne	39	Tarcze kół aluminiowe 17"
17	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	40	Układ jezdny Direct Control
18	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie	41	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
19	Obrotomierz	42	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
20	Oparcie siedzeń tylnych składane	43	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
21	Podłokietnik centralny przedni	44	Zagłówki foteli przednich NECK-PRO
22	Podłokietnik siedzeń tylnych	45	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	46	Zegar analogowy
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		
2	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna pasażera		
3	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie Szyby przednie regulowane elektrycznie Szyby tylne regulowane elektrycznie		
4	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Ogranicznik prędkości Tempomat		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Audio System Harmon Kardon LOGIC7
2	+Dodatkowa wykładzina gumowa podłogi tył
3	Dywaniki welurowe
4	Fotele przednie podgrzewane i wentylowane

- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- Fotel kierowcy wentylowany
- Fotel pasażera wentylowany
- 5 Hak holowniczy
- 6 Kamera cofania
- 7 Klimatyzacja automatyczna Thermotronic (dopłata)
- 8 Lakier szarość manganitu SHAPE
- 9 Okno dachowe regulowane elektrycznie przezroczyste
- 10 Podsufitka z materiału designo w kolorze czarnym
- 11 Siatka mocująca bagaż
- 12 Siedzenia tylne podgrzewane
- 13 System COMAND Online
- 14 System ILS (inteligentne oświetlenie bi-xenonowe)
- 15 System mocowania bagażu Easy-Pack
- 16 System nawigacji satelitarnej Becker MAP PILOT
- 17 System Parktronic z asystentem parkowania
- Asystent parkowania
- System Parktronic
- 18 System uruchamiania pojazdu bez kluczyka "Keyless Go"
- 19 Szyby tylne przyciemniane
- 20 Tapicerka ze skóry (dopłata)
- 21 Tarcze kół aluminiowe 19" AMG (dopłata)
- 22 Zawieszenie aktywne Airmatic DC
- 23 Zbiornik paliwa 80l

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 255/35 ZR19 92Y SPORT CONTACT 5P	3,5
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 255/35 ZR19 92Y SPORT CONTACT 5P	3,5
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 285/30 ZR19 98Y SPORT CONTACT 5P (0323)	3,5
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 285/30 ZR19 98Y SPORT CONTACT 5P (0323)	3,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (-)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2014. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.
- KOREKTA ZA PRZEBIEG (-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 275 700 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 15 268 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -2,44%.
- KOREKTY RÓŻNE:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw (-)

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)
- 3.249 Lic. 19180 Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.

System INFO-EKSPERT / SRTSiRD

Strona 3

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)


Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania.		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania.		
5	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej na pow. pod drzwiami.		

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-90µm	
2	Dach		80-90µm	
3	Błotnik przedni	L	80-90µm	

4	Drzwi przednie	L	80-90µm	
5	Drzwi tylne	L	80-90µm	
6	Błotnik tylny	L	80-90µm	
7	Błotnik przedni	P	80-90µm	
8	Drzwi przednie	P	80-90µm	
9	Drzwi tylne	P	80-90µm	
10	Błotnik tylny	P	80-290µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-90µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej. Zarysowany.		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
5	Zderzak tylny		Zarysowania powłoki lakierowej.		
6	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

- Mocowanie tablicy rejestracyjnej przedniej-uszkodzona dolna listwa mocująca.
- Listwa dachu lewa- ślady utleniania .



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

- Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.
- Rama mocowania ładunku t- brak.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwirowa) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:
1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
 2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
 3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
 4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE	Brak poświadczeń przeglądów.
2	Kluczyki (ilość sztuk)		Okazano jeden kluczyk.
3	Dowód rejestracyjny	TAK	
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE	
5	Podnośnik samochodowy	TAK	
6	Instrukcja obsługi	NIE	
7	Gaśnica	NIE	
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK	
9	Zestaw naprawczy koła		Okazano jedynie kompresor

10	Apteczka	NIE
----	----------	-----

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 03/06/2026F

z dnia: 28.06.2026

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.