



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00541/26
Data zlecenia	22 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	OPEL
Model	GRANDLAND
Numer rejestracyjny	WE2CR76
Rok produkcji	2023
Numer VIN	W0VZRHNS6P6052090

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00541/26

Nr rejestracyjny

WE2CR76

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21069
Numer sprawy	VHS00541/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	24.06.2026
Wycena na dzień	24.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE2CR76 / W0VZRHNS6P6052090
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	25.01.2024 / 29
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	53 887 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	24.01.2027
Lakier	----

Marka	OPEL
Model	Grandland 21-25
Typ	Grandland 1.2 T Business Edition S&S aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1199
Moc kW / KM	96 / 130
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Asystent świateł drogowych
- Czujniki parkowania przód/tył
- Felgi aluminiowe 18", srebrno-czarne, z ogumieniem 225/55
- Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Immobilizer
- Kanapa tylna z oparciem dzielonym i składanym, podłokietnikiem i otworem na długie przedmioty
- Koło kierownicy podgrzewane
- Konsola centralna z przesuwanym podłokietnikiem i schowkiem
- Listwa chromowana w linii okien bocznych
- Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
- Nakładki boczne nadwozia czarne
- Nakładki pedałów aluminiowe sportowe
- Oświetlenie dodatkowe w przednich drzwiach i konsoli środkowej
- Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki powietrzne
- Czujnik deszczu
- Elementy drzwi ze sztucznej skóry
- Fotele przednie komfortowe z regulacją w 6 kierunkach, podgrzewane
- Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
- Kamera cofania
- Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa
- Koło kierownicy sportowe pokryte skórą, płaskie u dołu, z przyciskami sterowania
- Lakier metaliczny, czarny Karbon
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane oraz elektrycznie regulowane i składane
- Manetki zmian biegów przy kierownicy w skrzyni automatycznej
- Nakładki na dolnych częściach zderzaków, srebrne
- Osłony przeciwsłoneczne przednie z lusterkami i podświetleniem
- Pilot parkowania zaawansowany, kierowanie półautomatyczne
- Reflektory EcoLED i światła tylne w technologii LED

- System monitorowania ciśnienia w oponach i zestaw naprawczy do opon
- System Opel Connect
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Szyba przednia podgrzewana
- Szyby tylne boczne oraz bagażnika, przyciemniane
- Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości
- Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłości HSA
- Układ utrzymania na pasie ruchu z automatycznym układem hamowania awaryjnego
- System Multimedia z łączami Bluetooth,USB,6 głośników,ekran 7",wyś. kierowcy 7",obsłu. głosem,ACP,AA
- System przypominania o zapięciu pasów, przód oraz tył
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne
- Tapicerka materiałowa czarna Berson
- Tuner cyfrowy DAB
- Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu (w lusterkach bocznych)
- Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach i pasażera z przodu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier metaliczny, szary Kontrast



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	150 - 200
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	150 - 200
12. DRZWI TYLNE PRAWY	200 - 300
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	150 - 200

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Michelin e-Primacy	PP	225/55 R18	4,9
Michelin e-Primacy	PL	225/55 R18	5,3
Michelin e-Primacy	TP	225/55 R18	5,4
Michelin e-Primacy	TL	225/55 R18	5,7
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KRATA WLOTU POWIETRZA PRAWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO LEWEGO	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ODPRYSKI LAKIERU
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	WGNIECENIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	WGNIECENIE
LUSTERKO PRAWO	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ROZERWANIE
EKRAN LCD	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

POKRYWA P - wada lakiernicza po wewnętrznej stronie; LISTWA P SZYBY CZOŁOWEJ - zarysowania; osłona wewnętrzna słupka tylnego P+L - zarysowania



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	153
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ






















DOKUMENTY POJAZDU



