



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznik	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00552/26
Data zlecenia	23 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	HYUNDAI
Model	TUCSON
Numer rejestracyjny	PY0295E
Rok produkcji	2024
Numer VIN	TMAJA81BGPJ454434

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00552/26

Nr rejestracyjny

PY0295E

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21092
Numer sprawy	VHS00552/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	27.06.2026
Wycena na dzień	27.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY0295E / TMAJA81BGPJ454434
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	02.09.2024 / 21
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	75 645 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	02.09.2027
Lakier	----

Marka	HYUNDAI
Model	Tucson 24-
Typ	Tucson 1.6 T-GDi N-Line 2WD DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1598
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS+ESC+DBC+HAC+TSA+MCB
- Asystent inteligentny ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA)
- Asystent monitorowania martwego pola (BCA) oraz ostrzegania o ruchu poprzecznym (RCCA)
- Asystent unikania kolizji czołowych (FCA 1.5)
- Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
- Czujniki parkowania, przód i tył
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego (2 kierunki)
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego (2 kierunki)
- Fotele przednie elektrycznie sterowane
- Funkcja automatycznego odparowywania szyb
- Gazetownik w oparciu fotela pasażera
- Głośniki w drzwiach tylnych
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Grill wykończony w kolorze ciemnego chromu N Line
- Haczyki do mocowania bagaży
- Aktualizacja OTA
- Asystent jazdy autostradowej (HDA)
- Asystent podążania po pasie ruchu (LFA)
- Asystent utrzym. pasa ruchu (LKA), monit. uwagi kier. (DAW), inf. o odjechaniu poprz. poj. (LVDA)
- Czujnik deszczu
- Dostęp bezkluczykowy
- Felgi aluminiowe 19 N Line, z ogumieniem 235/50
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Fotele przednie podgrzewane
- Gazetownik w oparciu fotela kierowcy
- Głośniki w drzwiach przednich
- Głośniki wysokotonowe
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat
- Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold

- Immobilizer
- Kanapa tylna składana w proporcji 40:20:40
- Kierownica N Line obszyta skórą
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Klamki wewnętrzne w kolorze metalicznym
- Kłapa bagażnika inteligentna, z regulacją wysokości i prędkości otwierania
- Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
- Listwy boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
- Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach
- Nawiewy powietrza w drugim rzędzie
- Osłona przeciwsłoneczna kierowcy rozsuwana
- Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem
- Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem LED
- Oświetlenie nastrojowe wnętrza
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej LED
- Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
- Poduszka bezpieczeństwa centralna
- Poduszki bezpieczeństwa przednie
- Port USB w konsoli centralnej
- Przygotowanie do montażu haka holowniczego
- Relingi dachowe
- Schowek pod podłogą bagażnika
- Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa
- Spoiler tylny z trzecim światłem Stop N Line
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System multimed. 12,3cal. z ekranem dotykowym ,DAB,naw. z usl. Live,Bluelink,AppleCarPlay,AndroidAuto
- Szyba czołowa z powłoką akustyczną
- Szyby przednie atermiczne
- Szyby sterowane elektrycznie z funkcją Auto Up-Down
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła pozycyjne LED
- Światła tylne LED
- Tapicerka skórzano-zamszowa N-Line
- Tempomat
- Trzecie światło stop LED
- Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu)
- Wykończenie wnętrza Premium
- Zagłówki tylne z regulacją wysokości
- Zderzak tylny wykończony w kolorze Glossy Black
- Zestaw naprawczy
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Kanapa tylna, składana zdalnie od strony bagażnika
- Kierownica podgrzewana
- Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat
- Lakier uni
- Listwy progowe DELUXE w przednich drzwiach
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Łopatki do zmiany biegów
- Nakładki na pedały - metalowe
- Ogranicznik prędkości
- Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem
- Osłony pod zderzakami w kolorze srebrnym
- Oświetlenie drugiego rzędu, LED
- Oświetlenie pierwszego rzędu LED
- Panel do obsługi klimatyzacji z tyłu, trzecia strefa
- Podłokietnik centralny z uchwytami na napoje
- Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe
- Port USB
- Port USB x2 z tyłu konsoli centralnej
- Reflektory LED
- Roleta bagażnika
- Siatka do mocowania bagaży
- Skrzynia biegów sterowana za pomocą przycisków (shift-by-wire)
- System Bluetooth z obsługą komend głosowych
- System monitorowania tylnej kanapy (RSA)
- System ratunkowy eCall
- Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
- Szyby przednie laminowane
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej typu Hidden Mirror
- Światła przeciwmgielne, tył
- Światła włączane automatycznie
- TCS - System kontroli trakcji
- Tempomat inteligentny z funkcją Stop&Go
- Układ wspomagania kierownicy sterowany elektronicznie
- Wybór trybu jazdy
- Zagłówki przednie z regulacją wysokości
- Zamek centralny, alarm
- Zegary cyfrowe z wyświetlaczem 12,3 cala

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier perłowy

- Pakiet LUXURY

- ☐ Asystent unikania kolizji podczas cofania (PCA)
- ☐ Czujniki parkowania, przód, tył oraz boczne
- ☐ Fotele przednie elektrycznie sterowane, kierowcy z pamięcią ustawień
- ☐ Fotele przednie wentylowane
- ☐ Fotele tylne podgrzewane
- ☐ Gazetownik w oparciu fotela kierowcy (siatka)
- ☐ Gazetownik w oparciu fotela pasażera (siatka)
- ☐ Głośniki wysokotonowe, zewnętrzny wzmacniacz oraz głośnik centralny
- ☐ Kluczyk cyfrowy 2.0 (NFC + UWB)
- ☐ System kamer 360 stopni
- ☐ System Premium Audio KRELL
- ☐ System wyświetlający widok z martwego pola (BVM)
- ☐ Wyświetlacz Head-Up

- Pakiet SUN

- ☐ Okno dachowe panoramiczne, sterowane elektrycznie
- ☐ Reflektory LED matrycowe (IFS)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	150 - 200
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Imperial Snowdragon UHP	PP	235/50 R19	2,3
Imperial Snowdragon UHP	PL	235/50 R19	2,1
Imperial Snowdragon UHP	TP	235/50 R19	5,6
Imperial Snowdragon UHP	TL	235/50 R19	5,5
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
SPOILER ZDERZAKA PRZEDNIEGO	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA LEWA	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI LEWY	ODPRYSKI
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOMORA BAGAŻNIKA	NADMIERNE ZUŻYCIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
PODŁOKIETNIK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
PODŁOKIETNIK KANAPY TYLNEJ	ZARYSOWANIE
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
FOTEL PRZEDNI PRAWY	ZABRUDZENIE
DESKA ROZDZIELCZA	ZARYSOWANIE
EKRAN LCD	ZARYSOWANIE
KOŁO KIEROWNICY	NADMIERNE ZUŻYCIE

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN NADMIERNEGO ZUŻYCIA
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)	
OBUDOWA DOLNA FOTEŁA KIEROWCY oraz PASAŻERA - zarysowania; BŁOTNIK TL - ślady zaprawy;	



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Kontrolka „Check Engine” aktywna.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

W kabinie pojazdu wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU


DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	144
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















ZDJĘCIA USZKODZEŃ






















DOKUMENTY POJAZDU



UNIVERSITY OF CALIFORNIA

---(V.9) POZITIV EMISJI SPALIN - EURO 6 AP---
---0000232 z dn. 18.07.2024 r.---
---H.816.127.2024.R KPP 78---
---KRAJOWA PARTIA BEZCIEGOCI---

0 2 217 2024

[illegible]

Powinno:
Wzrostła pot-
kwały witalności
w dowodach



SERIA DR/BAU 4200768

DRPOL3064<<<BAU420076838366599000275<0
TMAJA81BGPJ454434<<<<<<<<<6<<<<<<<<2
PY0295E<<<1<<<<<<<<<<0018700480003467

SERIAL 4200768

C.I.1.1. VEHIS FINANCE SP. Z O.O.
 C.I.1.2. 383659908275
 C.I.1.3. 60-105 POZNAN
 KOPANINA 38A

F.2.1 VEHIS FINANCE SP. Z O.O.
C.2.2 3836659900275
C.2.3 60-105 POZNAN
KOPANINA 38A

15

F1	2100 kg	F2	2100 kg	F3	3750 kg
----	---------	----	---------	----	---------

G	1621 kg	J	MI
---	---------	---	----

K e5*2018/858*00001*06

L	2	0.1	1650 kg	0.2	750 kg
---	---	-----	---------	-----	--------

P1	1598,00 cm ⁻¹	P2	110,10 kW
----	--------------------------	----	-----------

P_1	P	Q	...
-------	-----	-----	-----

S.1	5	S.2	---
-----	---	-----	-----

SERIAL 4200768

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestrowy

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
PL. KOLEGIACKI 17
61-841 POZNAŃ

ORGAN WYDAJNOŚĆ

PY 0295E

1.1 HYUNDAI
 1.2 KIAE
 -F5P21
 -071024
 -071024

D	0.8 TUCSON
F	TMAJA81BGPJ454434

B 02.09.2024 | 09.09.2024 | H

SERIAL DRUBAU 4200768