



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00551/26
Data zlecenia	23 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	MERCEDES-BENZ
Model	E 220 D 4MATIC
Numer rejestracyjny	PY8902G
Rok produkcji	2020
Numer VIN	W1K2132051A912747

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00551/26

Nr rejestracyjny

PY8902G

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21100
Numer sprawy	VHS00551/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	28.06.2026
Wycena na dzień	28.06.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY8902G / W1K2132051A912747
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	13.11.2020 / 67
Rok produkcji	2020
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	168 194 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	16.04.2027
Lakier	----

Marka	MERCEDES-BENZ
Model	E Klasa Kombi [S 213] 20-23
Typ	E 220 d 4-Matic AMG/Avantgarde
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1950
Moc kW / KM	143 / 195
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 9

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS i ASR
- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych)
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył
- Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu
- Dywaniki welurowe
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Gniazdo USB (2x) z tyłu
- Kierownica wielofunkcyjna w skórze nappa
- Kontrola trakcji
- Lampy przednie LED high performance (diodowe)
- Oparcie tylnej kanapy, składane
- Pakiet komfortowych siedzeń
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Relingi dachowe, aluminiowe
- System bezprzewodowego ładowania telefonu
- Adaptacyjny układ świateł drogowych
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza)
- DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy
- EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika)
- Felgi aluminiowe 17, 10-ramienne z ogumieniem (25R)
- Gniazdo 12V z tyłu
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Klimatyzacja automatyczna THERMATIC
- Lakier uni
- Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane
- Oświetlenie wnętrza Ambient
- Podsufitka materiałowa - szara
- Przygotowanie do Live Traffic Information
- Stylizacja AMG
- System monitorowania wewnętrznego

- System multimedialny MBUX
- System ochrony pieszych
- Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Uchwyt na kubki, podwójny
- Wykończenie wnętrza - błyszczące aluminium
- Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
- System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
- System PRE-SAFE
- Szyby sterowane elektrycznie
- Touchpad
- Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze czarnym
- Zaglówki przednie - komfortowe
- Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji i obniżonym prześwitem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Felgi aluminiowe 18, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem (R38)
- Fotele przednie podgrzewane
- Lakier metalik
- Pakiet Asystenta Parkowania
 - Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC
- Pakiet Lusterka
 - Lusterka boczne składane elektrycznie
 - Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane
- Pakiet Night
 - Elementy nadwozia w kolorze czarnym o wysokim połysku
- Podsufitka materiałowa - czarna
- Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion, czarny




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	150 - 200

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Pirelli Sottozero 3 Winter	PP	245/45 R18	6,0
Pirelli Sottozero 3 Winter	PL	245/45 R18	5,9
Pirelli Sottozero 3 Winter	TP	275/40 R18	6,1
Pirelli Sottozero 3 Winter	TL	275/40 R18	6,5
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-	-	-	-



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
REFLEKTOR PRZEDNI LEWY	UBYTEK W KAROSERII/DZIURA
ZDERZAK PRZEDNI	PĘKNIĘCIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	PĘKNIĘCIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ODPRYSKI LAKIERU
RAMA DACHU LEWA	ODPRYSKI LAKIERU
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWO	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)
osłona wlotu powietrza zderzaka przedniego L - pęknięta;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE ZAGRANICZNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Kluczyk nie rozpoznany; Sprawdzić okładziny hamulcowe – patrz instrukcja obsługi; Rezerwa paliwa; Adaptacyjny asystent świateł drogowych Plus nieaktywny; Ostrzeżenie układu chłodzenia (kontrolka temperatury płynu chłodzącego); Intelligent Light System nieaktywny.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	130
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















ZDJĘCIA USZKODZEŃ














DOKUMENTY POJAZDU



