



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00555/26
Data zlecenia	24 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	RENAULT/MOTOWEKTOR
Model	MASTER
Numer rejestracyjny	PY47887
Rok produkcji	2023
Numer VIN	VF1VB000971199861

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00555/26

Nr rejestracyjny

PY47887

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21121
Numer sprawy	VHS00555/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	01.07.2026
Wycena na dzień	01.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY47887 / VF1VB000971199861
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	05.07.2023 / 36
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	305 401 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	05.07.2026
Lakier	----

Marka	RENAULT
Model	Master dCi 165 Energy Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-24
Typ	Master dCi L3 Extra
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
Pojemność silnika (ccm)	2299
Moc kW / KM	120 / 163
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	1 782 / 1 718
Rozstaw osi 1 / 2	4 332 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Chłapacze przednie
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Gwarancja 2 lata
- Kanapa wielofunkcyjna ze składanym oparciem (stolik obrotowy) i schowkiem w siedzisku
- Kluczyk centralnego zamka ze sterowaniem przez fale radiowe
- Kołpaki ozdobne Mini
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Radioodtwarzacz Bluetooth, MP3, USB, DAB
- Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z uchwytem na kubek
- Ścianka działowa stała z oknem
- Tapicerka materiałowa Kompo
- Czujnik deszczu i zmierzchu
- Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową
- Immobilizer
- Klimatyzacja manualna
- Koło zapasowe
- Lakier uni
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Schowek wysuwany na rękawiczki EASY LIFE
- Szyby boczne sterowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
- Światła LED do jazdy dziennej
- Wyłożenie przegrody działowej od strony kabiny pasażerskiej wykładziną

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Chłapacze przednie i tylne
- Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z przodu, ze składanym oparciem w stół, bez schowka
- Lusterka boczne o wydłużonych ramionach
- Regulator ogranicznik prędkości




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	200 - 300
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	-----
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	-----
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	-----
11. DRZWI TYLNE LEWE	-----
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	-----
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	-----
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	-----
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	-----
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	200 - 300
19. PRÓG PRAWY	150 - 200
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	pow. 500

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Lassa Wintus 2	PP	235/65 R16C	5,7
Lassa Wintus 2	PL	235/65 R16C	6,1
Pirelli Carrier Winter	TP	235/65 R16C	2,3
Pirelli Carrier Winter	TL	235/65 R16C	3,6
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	PĘKNIĘCIE
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
KRATA WLOTU POWIETRZA PRAWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	PĘKNIĘCIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	PĘKNIĘCIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWY	PĘKNIĘCIE
KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA PRAWY	PĘKNIĘCIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	PRZEPALENIE
DESKA ROZDZIELCZA	ZARYSOWANIE
FOTEL PRZEDNI ŚRODKOWY	INNE
FOTEL PRZEDNI PRAWY	INNE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY - pęknięte mocowanie; KLIMATYZACJA - niesprawna; SIEDZISKO ŚRODKOWE - zdeformowane; ZAPIĘCIE PASA PRAWEGO - uszkodzone; OSŁONA PODSZYBIA P - brak; USZCZELKA SZYBY L - brak; SŁUPEK SKRZYNI L - zarysowanie; SŁUPEK SKRZYNI TL - zarysowanie/deformacja; BURTA T - defromacja; SŁUPEK NAROŻNY SKRZYNI PT - zarysowanie/wgnieciony; PLANEKA P - rozerwana; SKRZYNIA STRONA P - zarysowana na całej długości; NAROŻNIK SKRZYNI PP - wgnieciony; ZBIOTNIK WODY - niekompletny; ZABUDOWA SYPIALNI - popękana;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Ikona klucza serwisowego.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	169
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





















ZDJĘCIA USZKODZEŃ





























DOKUMENTY POJAZDU



DRPOL3064<<<BAT2587430383665990<<<<<3
VF1VB000971199861<<<<<<<8<<<<<<<6
PY47887<<<1<<<<<<<<<<0716300000006735

ROZDZIAŁ I

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

WZNIKŁA

PRODUKT

2023

DOPIWIEŻENIA

1000 kg

WARTOŚĆ

20,58 kN

WARTOŚĆ



SERIA DRI BAT 2587430

G.1.1. WERTS FIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

G.1.2. 383665998

G.1.3. 61-719 POZNAN

GEN. TABELISZA KUTRZEZY 166/115

G.2.1. WERTS FIMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

G.2.2. 383665998

G.2.3. 61-719 POZNAN

GEN. TABELISZA KUTRZEZY 166/115

C

F3 3500 kg F2 3500 kg F3 3500 kg

G 2500 kg J N1

K 832*280/46*8337*24


L 2 O1 --- O2 ---

P1 2299,00 cm³ P2 120,00 kW

P3 D Q ---

S1 3 S2 ---

SERIA DRI BAT 2587430



WSPOLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
DOWODZENIE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

PL. KOLEGIACKI 17

61-841 POZNAN

OKREŚL WYKONAWCY

A PY 47887

0.1. REMONT/ROZBUDOWA

0.2. WSKAZ

D 0-3 MASTER

E VF1VB000971199861

B 05.07.2023 12.07.2023 14

SERIA DRI BAT 2587430

X 05.07.2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

X 05.07.2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023

0 1 SE 2023