



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00556/26
Data zlecenia	24 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	FIAT
Model	DUCATO
Numer rejestracyjny	WB885CN
Rok produkcji	2025
Numer VIN	ZFA250009SG005662

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00556/26

Nr rejestracyjny

WB885CN

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21122
Numer sprawy	VHS00556/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	01.07.2026
Wycena na dzień	01.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WB885CN / ZFA250009SG005662
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	13.03.2025 / 16
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	43 044 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	13.03.2028
Lakier	----

Marka	FIAT
Model	Ducato 33 H3-Power Euro 6 2184ccm - 140KM 3,3t 24-
Typ	Ducato 33 H3-Power L3H2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Pojemność silnika (ccm)	2184
Moc kW / KM	103 / 140
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 300
Masa własna / ładowność	2 150 / 1 150
Rozstaw osi 1 / 2	4 035 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Akumulator L5 95 Ah
- Alternator 180 A
- Czujniki cofania
- Felgi stalowe 15
- Gwarancja standardowa - 2 lata
- Klimatyzacja manualna
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Obwódki przednich reflektorów w kolorze czarnym
- Osłona przedniego grilla w kolorze nadwozia
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Przegroda stała z blachy, bez szyby
- Skrzynia biegów manualna 6-biegowa
- System ESC + Asystent bocznego wiatru + TSA + BAS + Hill Holder
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
- Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 stopni
- Fotel pasażera dwumiejscowy ze składanym stolikiem
- Interfejs modułu telematycznego (m.in. połączenie SOS i Assistance)
- Lakier uni
- Moduł telematyczny (połączenie SOS i Assistance)
- Opony N1 Klasy A 215/70 R15C
- Podłokietnik i regulacja lędźwiowa fotela kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Radio z wyświetlaczem 5" Bluetooth + DAB
- System auto. hamowania awaryjnego z poprzecz. go ostrzeż. o możliwej kolizji z przodu (AEBS)
- System kontroli pasa ruchu
- System monitorowania skupienia kierowcy

- System rozpoznawania znaków drogowych
- Tapicerka Crepe Black + pełne zagłówki
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty na kubek
- Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów
- Zderzak przedni w kolorze czarnym
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat inteligentny z rekomendacją dozwolonej prędkości
- Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym
- Wspomaganie kierownicy elektryczne
- Zderzak przedni odpowiednio wyprofilowany oraz osłona przedniego grilla
- Zestaw naprawczy do opon Fix and Go

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Kamera cofania z dynamicznymi kolorowymi liniami
- Koło zapasowe, pełnowymiarowe z koszem
- Półka pod sufitem




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Snowfun FSR-902	PP	215/70 R15C	7,2
Snowfun FSR-902	PL	215/70 R15C	7,3
Nexen Roadian CTX	TP	215/70 R15C	7,3
Nexen Roadian CTX	TL	215/70 R15C	7,7
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI/POSZYCIE TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
LAMPY TYLNE LEWE	PĘKNIĘCIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ODPRYSKI LAKIERU
RAMA DACHU PRAWO	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE PRAWO	ODPRYSKI LAKIERU
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
LISTWA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	RDZA/KOROZJA
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTELE PRZEDNIE LEWE	NADMIERNE ZUŻYCIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

LISTWA BOCZNA LEWA - zarysowanie; LISTWA BOCZNA TYLNA LEWA - zarysowanie; NAROŻNIK ZDERZAKA LT - zarysowanie / wgniecenie; ODBŁASK L - zarysowanie; NAROŻNIK ZDERZAKA PT - zarysowanie; LISTWA BOCZNA TYLNA PRAWO - zarysowanie; LISTWA BOCZNA P - zarysowanie; LISTWA DRZWI BOCZNYCH - zarysowanie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Konieczne uzupełnienie paliwa

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	140
Zdjęcia pogładowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ





















DOKUMENTY POJAZDU



[illegible]

[illegible]