



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

### DANE ZLECENIODAWCY

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Firma | VEHIS FINANSE SP. Z O.O. |
|       | AL. MURCKOWSKA 14C       |
|       | 40-265 KATOWICE          |

### DANE WYKONAWCY

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Firma         | PARTNER CRLS SP. Z O.O. |
| Rzecznawca    | MATEUSZ KELER           |
| Nr zlecenia   | VHS00560/26             |
| Data zlecenia | 25 czerwiec 2026        |

### IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Marka               | VOLVO             |
| Model               | V60               |
| Numer rejestracyjny | DX0955F           |
| Rok produkcji       | 2025              |
| Numer VIN           | YV1ZWH4V3S2662585 |

### LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

|                     |       |                       |     |
|---------------------|-------|-----------------------|-----|
| Dowód rejestracyjny | ORYG. | Tablice rejestracyjne | TAK |
| Klucz główny        | TAK   | Apteczka              | TAK |
| Klucz zapasowy      | NIE   | Gaśnica               | NIE |
| Instrukcja obsługi  | NIE   | Trójkąt ostrzegawczy  | NIE |
| Książka serwisowa   | NIE   |                       |     |

### OPIS OGÓLNY POJAZDU\* - UWAGA

\* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

### ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

|                                            |     |                                     |     |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego | TAK | Ekspertyza - Stan techniczny        | TAK |
| Ekspertyza - Lakier/Ogumienie              | TAK | Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa | TAK |



**PARTNER**  
CRLS

## **EKSPERTYZA POJAZDU**

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00560/26

Nr rejestracyjny

DX0955F

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



**PARTNER**  
CRLS

## OCENA STANU POJAZDU

### DANE ZLECENIA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Numer wyceny                | 21161                |
| Numer sprawy                | VHS00560/26          |
| Zleceniodawca               |                      |
| Data i miejsce oględzin     |                      |
| Data wyceny                 | 08.07.2026           |
| Wycena na dzień             | 08.07.2026           |
| Numer licencji / użytkownik | 38107 / Partner CRLS |

### DANE POJAZDU

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numer rejestracyjny / numer VIN                | DX0955F / YV1ZWH4V3S2662585 |
| Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach | 18.03.2025 / 16             |
| Rok produkcji                                  | 2025                        |
| Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia   | 18 008 / Odczytany          |
| Data następnego badania technicznego           | 18.03.2028                  |
| Lakier                                         | ----                        |

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Marka                                          | VOLVO                                   |
| Model                                          | V60 21-                                 |
| Typ                                            | V60 T6 AWD Plug-In Hybrid Plus Dark aut |
| Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc | Kombi / 5 / 5                           |
| Pojemność silnika (ccm)                        | 1969                                    |
| Moc kW / KM                                    | 186 / 253                               |
| Paliwo / katalizator                           | Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF     |
| Układ / liczba cylindrów                       | R / 4                                   |
| Skrzynia / liczba biegów                       | A / 8                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Apple Carplay i Android Auto
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dywaniki tekstylne
- EBL - automatyczne włączniki świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
- Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień
- Fotel pasażera z pamięcią ustawień
- Fotele przednie z regulacją podparcia ud
- Funkcja rozpoznawania głosu
- Gniazdo USB-C (x2) w tunelu środkowym
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie tyłem
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Lakier uni
- Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie
- Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz
- Felgi aluminiowe 18 5-ramienne, Diamond Cut/Black z ogumieniem 235/45
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Fotele przednie z elektryczną, 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
- Funkcja Auto Hold
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy elektryczny
- Kabel zasilający plug F, type 2, mode 2, 1P-10A
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klamki zewnętrzne podświetlane
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Ładowarka indukcyjna do smartfona

- Obramowania szyb bocznych, metalowe - czerni błyszcząca
- Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
- Podsufitka w kolorze blond
- Poduszki powietrzne - kurtyny
- Reflektory przednie LED
- Relingi dachowe, czarne błyszczące
- Stylizacja nadwozia R-Design
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
- System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- System poprawy jakości powietrza z jonizacją
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach
- System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h
- System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
- Tapicerka skórzana (Blond)
- Tuner radiowy, cyfrowy (DAB)
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
- Usługa Volvo On Call
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zestaw głośnomówiący z Bluetooth
- Oświetlenie wnętrza - poziom III
- Podłokietnik tylny ze schowkiem i uchwytem na kubki
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera
- Regulacja trybów jazdy - Drive Mode
- Siatka odgradzająca przestrzeń bagażową
- System audio High Performance
- System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC
- System kontroli trakcji w zakręcie - CTC
- System nawigacji satelitarnej Sensus
- System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA
- System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
- Tempomat
- Uchwyt na zakupy w bagażniku
- Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control)
- Wykończenie wnętrza Metal Mesh
- Wyświetlacz centralny 9 cali, dotykowy
- Zagłówki tylne składane elektrycznie
- Zawieszenie dynamiczne

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Hak holowniczy składany półautomatyczny (V)
- Kamera parkowania 360 stopni (V)
- Lakier metalizowany (V)
- Pakiet Climate (V)
  - Fotele przednie podgrzewane
  - Ogrzewanie tylnych foteli
  - Podgrzewane koło kierownicy
- System audio High Performance Pro Harman/Kardon (V)
- Szyba przednia podgrzewana (V)
- Szyby tylne przyciemniane (V)




**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

### LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

| NUMER I NAZWA ELEMENTU    | PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. POKRYWA PRZEDNIA       | 150 - 200                  |
| 2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY   | do 150                     |
| 3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY    | do 150                     |
| 4. DRZWI PRZEDNIE LEWE    | do 150                     |
| 5. DACH                   | do 150                     |
| 6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY   | do 150                     |
| 7. PRÓG LEWY              | do 150                     |
| 8. DRZWI TYLNE LEWE       | do 150                     |
| 9. BŁOTNIK TYLNY LEWY     | do 150                     |
| 10. POKRYWA TYLNA         | do 150                     |
| 11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY   | do 150                     |
| 12. DRZWI TYLNE PRAWY     | do 150                     |
| 13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY | do 150                     |
| 14. PRÓG PRAWY            | do 150                     |
| 15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY  | do 150                     |
| 16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY  | do 150                     |
| 17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY | do 150                     |

### OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

| PRODUCENT TYP                      |               | ROZMIAR    | BIEŻNIK |
|------------------------------------|---------------|------------|---------|
| Continental WinterContact TS 870 P | PP            | 235/45 R18 | 8,4     |
| Continental WinterContact TS 870 P | PL            | 235/45 R18 | 8,4     |
| Continental WinterContact TS 870 P | TP            | 235/45 R18 | 8,5     |
| Continental WinterContact TS 870 P | TL            | 235/45 R18 | 8,7     |
| ZESTAW NAPRAWCZY                   | KOŁO ZAPASOWE |            |         |
| -                                  | -             | -          | -       |



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

### NADWOZIE

| NAZWA ELEMENTU       | RODZAJ USZKODZENIA |
|----------------------|--------------------|
| FELGA PRZEDNIA PRAWA | ZARYSOWANIE        |
| POKRYWA TYLNA        | ZARYSOWANIE        |
| ZDERZAK TYLNY        | ZARYSOWANIE        |
| FELGA TYLNA PRAWA    | ZARYSOWANIE        |
| BŁOTNIK TYLNY PRAWY  | ZARYSOWANIE        |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |
| ----                 | ----               |

### WNĘTRZE

| NAZWA ELEMENTU | RODZAJ USZKODZENIA |
|----------------|--------------------|
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |
| ----           | ----               |

### UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU | STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU |
| OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU  | STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU |

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

BRAK UWAG



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

### INFORMACJE DODATKOWE

#### INFORMACJE DODATKOWE

##### ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE ZAGRANICZNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

##### ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

##### JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

#### KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Przekroczenie terminu przeglądu okresowego.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

#### KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

### ZDJĘCIA

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) | 103 |
| Zdjęcia poglądowe                              | TAK |
| Zdjęcia uszkodzeń                              | TAK |
| Zdjęcia dokumentów pojazdu                     | TAK |
| Zdjęcia dowodu rejestracyjnego                 | NIE |


## ZDJĘCIA POGLĄDOWE

























## ZDJĘCIA USZKODZEŃ







## DOKUMENTY POJAZDU



