



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00562/26
Data zlecenia	26 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	DACIA
Model	JOGGER
Numer rejestracyjny	SK4C260
Rok produkcji	2024
Numer VIN	UU1DJF00X73043933

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy			
Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00562/26

Nr rejestracyjny

SK4C260

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21164
Numer sprawy	VHS00562/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	08.07.2026
Wycena na dzień	08.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK4C260 / UU1DJF00X73043933
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	11.07.2024 / 24
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	24 101 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	11.07.2027
Lakier	----

Marka	DACIA
Model	Jogger 21-25
Typ	Jogger 1.6 Full Hybrid 140 Expression MMT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1598
Moc kW / KM	69 / 94
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Akumulator trakcyjny 230 V, 1.2 kWh
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- eCall - połączenie alarmowe
- ESC z systemem wspomagania ruszania pod górę
- HSA
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem
- Hamulec ręczny, automatyczny
- Kierownica pokryta skórą ekologiczną
- Klimatyzacja manualna
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- My Safety - możliwość personalizacji systemów bezpieczeństwa
- Ogranicznik prędkości
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Regulator prędkości
- Aktywny system wspomagania nagłego hamowania AEBS
- Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi
- Dolne osłony zderzaków szary megalit
- E-Save
- Felgi stalowe typu tyłu Flexwheel 16" - Atara Dark
- Gwarancja 3 lata lub 100 000km
- Immobilizer
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- Konsola centralna z regulowanym podłokietnikiem i schowkiem
- Lampy mijania LED
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przed i tył
- Poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji
- Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe
- Relingi dachowe, modułowe

- Roleta przestrzeni bagażowej
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System kontroli zmęczenia kierowcy (DDAW)
- System rozpoznawania znaków drogowych z ostrzeganiem o nadmiernej prędkości (ISA)
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane
- Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Światła mijania automatycznie włączane
- Światła w kształcie litery Y (przód i tył)
- Tryb ECO
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu
- Wstawki tekstylne na desce rozdzielczej
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Skrzynia automatyczna, 6-biegowa, Multi-mode
- System kontroli pasa ruchu (LDWS)
- System Media Display 8 z DAB, klonowanie ekranu tel. przez USB, Bluetooth, 4 głośniki, ekran 8 cali
- System Start/Stop
- System wspomagania nagłego hamowania
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tylne kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
- Wycieraczki automatyczne
- Zespół zegarów 7", cyfrowy, kolorowy
- Zestaw wskaźników TFT 3,5"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier metalik
- Media NAV: nawigacja, ekran dotykowy 8", DAB, replikacja ekranu smartfona przez USB, Bluetooth
- Pakiet City
 - Kamera cofania
 - System kontroli martwego pola
 - System wspomagania parkowania przodem
- Pakiet THERMO
 - Fotele przednie podgrzewane
 - Klimatyzacja automatyczna



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	150 - 200
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	150 - 200

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Continental EcoContact 6	PP	205/60 R16	5,5
Continental EcoContact 6	PL	205/60 R16	5,1
Continental EcoContact 6	TP	205/60 R16	5,8
Continental EcoContact 6	TL	205/60 R16	5,8
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO LEWEGO	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

RAMKA TABLICY REJ. P - pęknięta;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Wykonaj przegląd za 1 dzień.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	99
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ









DOKUMENTY POJAZDU



