



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00563/26
Data zlecenia	26 czerwiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	VOLVO
Model	XC60
Numer rejestracyjny	WW196AR
Rok produkcji	2020
Numer VIN	LYVUZAKVDLB562934

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00563/26

Nr rejestracyjny

WW196AR

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21162
Numer sprawy	VHS00563/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	08.07.2026
Wycena na dzień	08.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WW196AR / LYVUZAKVDLB562934
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	13.10.2020 / 69
Rok produkcji	2020
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	129 846 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	29.04.2027
Lakier	----

Marka	VOLVO
Model	XC60 17-21
Typ	XC60 T4 Momentum Pro aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1969
Moc kW / KM	140 / 190
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag, poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Android Auto i Apple Carplay
- Blokada schowka, centralna
- CTC - kontrola trakcji w zakręcie
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Drive Mode - Regulacja trybów jazdy
- Dywaniki tekstylne
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (otwieranie/zamykanie)
- Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne z ogumieniem 235/60
- Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową
- Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
- Immobilizer
- Kierownica skórzana z elementami wykończeniowymi z aluminium
- Airbag chroniący kolana kierowcy
- Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu
- AQS - System poprawy jakości powietrza w kabinie
- Clean Zone - pakiet czystego wnętrza z systemem wstępnej wentylacji auta w momencie otwarcia pojazdu
- Czujnik deszczu
- Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu
- Driver Alert Control - układ ostrzegający o dekoncentracji kierowcy
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeganie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu
- ESC - układ elektronicznej kontroli stabilności i trakcji
- Fotele pochłaniające energię zderzenia
- Funkcja Auto Hold
- Hamulec postojowy, elektryczny
- Kanapa tylna dzielona w proporcjach 40/60
- Kierownica ze sterowaniem audio

- Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, 2-strefowa
- Końcówki wydechu - zintegrowane, podwójne
- Lane Departure Warning - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli)
- Oświetlenie wnętrza poziom II
- Przednie pasy bezpieczeństwa z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji
- Regulacja pasów bezpieczeństwa w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
- Road Sign Information - układ informowania o znakach drogowych
- Sensus Connect Infotainment System wraz z zestawem głośnomówiącym Bluetooth
- SIPS - ochrona w przypadku zderzenia bocznego
- System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
- System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy (TSA)
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z dużymi zwierzętami
- Tapicerka tekstylno-wyniowa T-tec
- Uchwyty na kubki z przodu
- Układ wspomagania hamowania City Safety
- WHIPS - ochrona przed urazami kręgosłupa
- Wykończenie wnętrza w aluminium Iron Ore
- Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lane Keeping Aid (LKA) - układ utrzymania pasa ruchu
- Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie
- Nawigacja Sensus
- Podłokietnik tylny z uchwytyami na kubki i schowkiem
- Reflektory przednie LED
- Relingi dachowe - srebrne
- RSC - układ stabilizacji przechyłu
- Siatka bagażowa na tunelu środkowym
- System audio High Performance Sound
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń na skrzyżowaniach
- System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami
- Tempomat
- Udostępnianie połączenia internetowego poprzez Wi-Fi lub Bluetooth
- Usługa Volvo On Call
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi
- Zwalnianie pedału hamulca

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Pakiet Winter (V)
 - Dysze spryskiwaczy szyby przedniej, podgrzewane
 - Fotele przednie ogrzewane
- Fotel kierowcy ust. elektrycznie



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	150 - 200
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	150 - 200
10. POKRYWA TYLNA	-----
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	300 - 500

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Dunlop Grandtrek PT30	PP	225/60 R18	4,8
Dunlop Grandtrek PT30	PL	225/60 R18	5,1
Dunlop Grandtrek PT30	TP	225/60 R18	5,6
Dunlop Grandtrek PT30	TL	225/60 R18	5,9
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-	-	-	-



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KRATA WLOTU POWIETRZA PRAWA	PĘKNIĘCIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ŚLADY NIEPROFESJONALNEJ NAPRAWY
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
FOTEL PRZEDNI LEWY	NADMIERNE ZUŻYCIE
KOŁO KIEROWNICY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)	
LISTWA P SZYBY CZOŁOWEJ - zarysowanie;	



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - UWAGI - PATRZ KOMENTARZ

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Rozruch pojazdu przebiegł prawidłowo. Podczas pracy silnika na biegu jałowym słyszalny jest cykliczny odgłos cykania. Po zwiększeniu prędkości obrotowej silnika odgłos ustępuje. Źródło dźwięku wymaga dalszej weryfikacji w warunkach serwisowych.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Regularny przegląd – termin przeglądu minął; Płyn do spryskiwaczy – niski poziom, uzupełnić. Ikona sprawdź silnik;

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	112
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ











DOKUMENTY POJAZDU



Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od regonowizji, który wycofa dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.