

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 02.07.2026

**Zlecniodawca:**

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 212A  
02-486 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

J.Kiliszek nr upr. 751 RS1303, S.Kurmanowski



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży

### PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu na parkingu w miejs. Słomczyn przy ulicy Metalowej 10 w dn.06.07.2026 r.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAU2887127
- Instrukcja Określania wartości pojazdów nr 01/2024 z dnia 25.04.2024r.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

|                 |                                        |                   |                                         |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu: | <b>Samochód osobowy</b>                | VIN:              | <b>WB A 1 1 A K 0 3 0 7 H 7 0 6 8 7</b> |
| Marka:          | <b>BMW</b>                             | Nr rejestracyjny: | <b>PY3168A</b>                          |
| Model pojazdu:  | <b>218i Gran Coupe MR`19 E6d/e F44</b> | Nr Info-Ekspert:  | <b>003-05901</b>                        |
| Wersja:         | <b>Advantage Steptronic</b>            | Rok produkcji:    | <b>2021</b>                             |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Wskazanie drogomierza              | 76055 km         |
| Data pierwszej rejestracji         | 30.03.2021       |
| Data ważności badania technicznego | 26.03.2026       |
| Rodzaj nadwozia                    | coupe 4 drzwiowy |
| Dop. masa całkow.                  | 1905 kg          |

|                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)        |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1499 ccm / 100kW (136KM)            |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza        |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rzędowy / 12                    |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                        |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                       |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | czerwony A45 3-warstwowy typu perła |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. Nazwa elementu wyposażenia                            | L.p. Nazwa elementu wyposażenia                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                | 24 Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Comfort, Sport |
| 2 Asystent uwagi                                           | 25 Reflektory przednie LED                                                |
| 3 Czujnik deszczu                                          | 26 System Auto Start/Stop                                                 |
| 4 Dysze spryskiwaczy podgrzewane                           | 27 System kontroli trakcji dynamiczny DTC                                 |
| 5 Dywaniki welurowe                                        | 28 System Performance Control                                             |
| 6 Emergency call                                           | 29 Szyby atermiczne                                                       |
| 7 Funkcja Follow-Me-Home                                   | 30 Światła do jazdy dziennej LED                                          |
| 8 Gniazdo 12V                                              | 31 Światła stop dynamiczne                                                |
| 9 Hamulec postojowy elektromechaniczny                     | 32 Światła tylne LED                                                      |
| 10 Immobilizer                                             | 33 Tapicerka tekstylna Grid                                               |
| 11 Kierownica wielofunkcyjna                               | 34 Tarcze kół aluminiowe 16" "Star Spoke 517"                             |
| 12 Klimatyzacja automatyczna                               | 35 Tempomat z funkcją hamowania                                           |
| 13 Kolumna kierownicy regulowana                           | 36 Tuner radiowy cyfrowy DAB                                              |
| 14 Krata wlotu powietrza czarna z chromowaną obwódką       | 37 Uchwyt na napoje                                                       |
| 15 Kurtyny powietrzne boczne                               | 38 Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)                           |
| 16 Listwy progowe z emblematem "BMW"                       | 39 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic        |
| 17 Mocowanie fotelika dziecięcego i-Size z przodu          | 40 Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy               |
| 18 Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu      | 41 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                                     |
| 19 Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane | 42 Zamek centralny                                                        |
| 20 Oświetlenie powitalne                                   | 43 Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"                                       |
| 21 Pakiet schowków dodatkowych                             | 44 Zestaw naprawczy opon                                                  |
| 22 Podłokietnik centralny przedni                          | 45 Złącza USB typu A i C                                                  |
| 23 Poduszki powietrzne boczne przednie                     |                                                                           |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Audio System 100W<br>Głośniki 6 szt.<br>Wzmacniacz audio 100W                                                                                               |
| 2 BMW Live Cockpit<br>Kontroler iDrive<br>System operacyjny BMW 6.0<br>Monitor pokładowy 8,8" dotykowy, rozdzielczość 1280x480<br>Zestaw wskaźników 5,1"      |
| 3 Czujniki parkowania - przód/tył<br>Czujniki parkowania - przód<br>Czujniki parkowania - tył                                                                 |
| 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie<br>Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie<br>Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie    |
| 5 Pakiet Connected<br>Usługi Concierge Services<br>Usługi Connected Drive<br>Usługi zdalne                                                                    |
| 6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera<br>Poduszka powietrzna kierowcy<br>Poduszka powietrzna pasażera                                                     |
| 7 System Active Guard Plus<br>System Speed Limit Info<br>System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego |

- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Asystent parkowania z kamerą cofania
- Kamera cofania
- Asystent parkowania
- 2 Fotele przednie sportowe
- 3 Fotele przednie z regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 4 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
- Kierownica sportowa typu M
- Kierownica pokryta skórą
- 5 Lakier metalizowany
- 6 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 7 Tapicerka "Sensatec" (dopłata)
- 8 Tarcze kół aluminiowe 17" "Double Spoke 548 Bicolor" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                          | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| Przednie lewe:  | *NEOLIN 225/45 R17 94V NEOWINTER TL | 7,5          | 23          |
| Przednie prawe: | *NEOLIN 225/45 R17 94V NEOWINTER TL | 7,5          | 23          |
| Tylne lewe:     | *NEOLIN 225/45 R17 94V NEOWINTER TL | 7,5          | 23          |
| Tylne prawe:    | *NEOLIN 225/45 R17 94V NEOWINTER TL | 7,5          | 23          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU


- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ( - )
- Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2021. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE ( + )
- Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.
- KOREKTA ZA PRZEBIEG ( + )
- Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 87 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 10 945 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 1,75%.
- KOREKTY RÓŻNE:
- Aktualność badań technicznych ( - )
- Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 06.07.2026, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.
- stwierdzone braki i uszkodzenia ( - )
- KOREKTY RÓŻNE RAZEM ( - )
- KOREKTA ZA OGUMIENIE ( + )
- Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 **KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                              | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Odpryski powłoki lakierowej                     |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                     |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej. |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                  |      |         |

 **KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**



| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 96-106µm             |      |
| 2    | Dach             |       | 96-107µm             |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 108-146µm            |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 110-126µm            |      |
| 5    | Drzwi tylne      | L     | 111-122µm            |      |
| 6    | Błotnik tylny    | L     | 111-127µm            |      |
| 7    | Błotnik przedni  | P     | 105-115µm            |      |
| 8    | Drzwi przednie   | P     | 109-121µm            |      |
| 9    | Drzwi tylne      | P     | 108-115µm            |      |
| 10   | Błotnik tylny    | P     | 101-117µm            |      |

|    |                               |  |           |  |
|----|-------------------------------|--|-----------|--|
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |  | 110-118µm |  |
|----|-------------------------------|--|-----------|--|

 **WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowany                  |      |         |

 **ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Wgniecenie                  |      |         |
| 3    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 4    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

Wykonano jazdę próbną w ograniczonych warunkach parkingowych (podłoże żwir) przy prędkości do 20 km/h pozwalająca na zgrubne określenie stanu technicznego:

1.

Silnik –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2.

Skrzynia biegów –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń .
3.

Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4.

Układ kierowniczy –pracuje poprawnie .

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- 1

Zestaw naprawczy koła

TAK
- 2

Książka serwisowa

NIE Brak poświadczeń przeglądów.Informacja systemowa pojazdu wskazuje, iż ostatni przegląd serwisowy pojazdu wykonano w dniu 16.01.2026 r. przy przebiegu 72687 km
- 3

Kluczyki (ilość sztuk)

Dwa kluczyki
- 4

Dowód rejestracyjny

TAK
- 5

Zestaw narzędzi fabrycznych

TAK
- 6

Podnośnik samochodowy

NIE
- 7

Instrukcja obsługi

NIE
- 8

Gaśnica

TAK
- 9

Trójkąt ostrzegawczy

TAK
- 10

Apteczka

NIE
- 11

Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe kół

TAK

Pojazd z rynku wtórnego windykcji.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 1

**Pochodzenie pojazdu**  
Pojazd z rynku krajowego
- 2

**Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.  
  
Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie

były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**Opinia numer: 05.07.2026 JK BMW PY3168A Imp**

**z dnia: 06.07.2026**

**Klauzule i zastrzeżenia:**

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.