



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00588/26
Data zlecenia	6 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	OPEL
Model	COMBO
Numer rejestracyjny	CB169RP
Rok produkcji	2024
Numer VIN	W0VEFYHT2RJ548446

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00588/26

Nr rejestracyjny

CB169RP

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21197
Numer sprawy	VHS00588/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	12.07.2026
Wycena na dzień	12.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	CB169RP / W0VEFYHT2RJ548446
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	27.03.2024 / 28
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	60 954 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	27.03.2027
Lakier	----

Marka	OPEL
Model	Combo Cargo 1.5 CDTI Euro 6 1499ccm - 102KM 2/2,3t 19-24
Typ	Combo Cargo XL 1.5 CDTI S&S 2,4t
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 2
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	75 / 102
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	2 400
Masa własna / ładowność	1 597 / 803
Rozstaw osi 1 / 2	2 975 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2 kluczyki zdalnego sterowania zamkiem centralnym
- Drzwi prawe boczne przesuwne, nieprzeszkłone
- Felgi stalowe 16", z ogumieniem o niskim oporze toczenia 205/60
- Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Klimatyzacja sterowana manualnie
- Lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Obudowy lusterek zewnętrznych czarne (nielakierowane). Listwy ochronne boczne czarne
- Przegroda kabiny pełna stalowa, bez okna
- Radio z łączami Bluetooth, USB oraz tunerem DAB, 4 głośniki
- System monitorujący ciśnienie w oponach (pomiar pośredni)
- Tapicerka materiałowa Mistral
- Czujnik oświetlenia: automatyczny włącznik światła
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, nieprzeszkłone
- Fotel pasażera pojedynczy
- Immobilizer
- Lakier bazowy, biały Kaolin
- Mocowania ładunku w podłodze przestrzeni bagażowej - 6 punktów
- Poduszka powietrzna czołowa kierowcy
- Przyciski sterowania na kierownicy
- Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa
- Szyby przednie sterowane elektrycznie
- Tempomat

- Układ ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA
- Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
- Zestaw naprawczy do opon, z kompresorem
- Układ ostrzegania o braku zapiętych pasów pasażera z przodu
- Zderzak, klamki drzwi w kolorze czarnym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Czujniki parkowania z tyłu
- Podłoga przestrzeni bagażowej pokryta tworzywem sztucznym




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Pirelli SottoZero Serie 3	PP	215/60 R16	5,1
Pirelli SottoZero Serie 3	PL	215/60 R16	5,1
Pirelli SottoZero Serie 3	TP	215/60 R16	5,6
Pirelli SottoZero Serie 3	TL	215/60 R16	5,5
KOŁO DOJAZDOWE - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	RDZA/KOROZJA
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	RDZA/KOROZJA
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
KLAMKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	RDZA/KOROZJA
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOMORA BAGAŻNIKA	NADMIERNE ZUŻYCIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)	
SZYBA CZOŁOWA - drobne odpryski;	



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	139
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE
















ZDJĘCIA USZKODZEŃ























DOKUMENTY POJAZDU



