



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00574/26
Data zlecenia	1 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	PEUGEOT
Model	BOXER
Numer rejestracyjny	BI858KJ
Rok produkcji	2019
Numer VIN	VF3YB2MFC12K54477

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00574/26

Nr rejestracyjny

BI858KJ

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21202
Numer sprawy	VHS00574/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	13.07.2026
Wycena na dzień	13.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	BI858KJ / VF3YB2MFC12K54477
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	22.03.2019 / 88
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	230 258 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	13.06.2027
Lakier	----
Marka	PEUGEOT
Model	Boxer 333 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 130KM 3,3t 15-19
Typ	Boxer 333 BlueHDi L3H2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Pojemność silnika (ccm)	1997
Moc kW / KM	96 / 130
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 300
Masa własna / ładowność	2 050 / 1 250
Rozstaw osi 1 / 2	4 035 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag kierowcy
- Drzwi tylne nieoszkłone, 180 st.
- Felgi stalowe 15"
- Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Kierownica regulowana na głębokość
- Komputer pokładowy
- Lakier niemetalizowany
- Osłony przeciwbłotne przód, tył
- Schowek w desce rozdzielczej, zamykany
- Szyby barwione
- Tapicerka materiałowa
- AFU - system wspomagania nagłego hamowania
- Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszkłone
- El. podnoszenie szyb, przód
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka lędźwiowego i pochylenia oparcia
- Immobiliser
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Kontrola stabilności ESP
- Ławka 2-osobowa Multi-Flex
- Popielniczka + zapalniczka
- Siedzenie pasażera 2-osobowe
- Ścianka działowa pełna (bez okna)
- Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Czujnik parkowania - tył (V)
- Drzwi boczne prawe przesuwne oszkłone

- Klimatyzacja (V)
- Lusterka boczne podgrzewane i składane elektrycznie (V)
- WIP Bluetooth (V)
- Zawieszenie tylne wzmacnione (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Michelin Agilis Alpin	PP	215/70 R15C	2,8
Michelin Agilis Alpin	PL	215/70 R15C	2,5
Goodyear UltraGrip Cargo	TP	215/70 R15C	7,3
Goodyear UltraGrip Cargo	TL	215/70 R15C	7,6
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	RDZA/KOROZJA
DRZWI/POSZYCIE TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWY	RDZA/KOROZJA
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
FELGA TYLNA PRAWA	RDZA/KOROZJA
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
-----	-----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
KIEROWNICA	NADMIERNE ZUŻYCIE
KOMORA ŁADUNKOWA	ZABRUDZENIE
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY - spękania; OPONY PRZÓD - spękanie; OBUDOWA FOTEŁA KIEROWCY - zarysowanie; LISTWA ZDERZAKA TL - zarysowanie; NAROŻNIK ZDERZAKA LT - zarysowanie/pęknięcie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

Polisa OC: brak informacji

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	156
Zdjęcia pogładowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





















ZDJĘCIA USZKODZEŃ


























DOKUMENTY POJAZDU



[illegible]

C.1.1 VEHIS FINANSE SP. Z O.O. ODDZIAŁ W BIAŁYNSTOKU			
C.1.2	38366599800196		
C.1.3	15-724 BIAŁYSTOK		
	MARCZUKOWSKA 2B/186		
C.2.1 VEHIS FINANSE SP. Z O.O. ODDZIAŁ W BIAŁYNSTOKU			
C.2.2	38366599800196		
C.2.3	15-724 BIAŁYSTOK		
	MARCZUKOWSKA 2B/186		
C			
F ₁	3300 kg	F ₂ 3300 kg	F ₃ 5800 kg
G	2420 kg		J
K			
L	2	O ₀₁ 2580 kg	O ₀₂ 750 kg
P ₁	1957,00 cm ³	P ₂	96,00 kW
P ₃	D	Q	
S ₁	9	S ₂	

[illegible]