

## WYCENA WARTOŚCI

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający:</b>              | Siemens Finance<br>ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa |
| <b>Numer zlecenia:</b>           | 59/09/10/2024/Siemens Finance Pion Windykacji      |
| <b>Numer wewnętrzny:</b>         | 8489                                               |
| <b>Wykonawca:</b>                | Artur Kawęcki                                      |
| <b>Przedmiot wyceny:</b>         | Głowica frakcjonująca do lasera Q-Master           |
| <b>Nr fabryczny:</b>             | S-20667                                            |
| <b>Data sporządzenia wyceny:</b> | 18-10-2024                                         |



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

## Przedmiot wyceny

W dniu 11.10.2024r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Worów 15.

Przedmiotem wyceny jest głowica frakcjonująca do lasera Q-Master. Zabieg emituje frakcyjne wiązki laserowe i umożliwia uzyskanie znacznie wyższej energii, co pozwala na usuwanie bardziej złożonych zmian pigmentacyjnych.

### Dane identyfikacyjne i techniczne

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Głowica frakcjonująca               |
| <b>Producent:</b>       | -                                   |
| <b>Model:</b>           | -                                   |
| <b>Numer fabryczny:</b> | S-20667                             |
| <b>Rok produkcji:</b>   | -                                   |
| <b>Długość fal:</b>     | 532nm i 1064nm                      |
| <b>Wyposażenie:</b>     | Przewód podłączeniowy do urządzenia |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin nie podłączono głowicy ze względu na brak kompatybilnego urządzenia. Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na głowicy nie zidentyfikowano tabliczki znamionowej. Odczytano numer z głowicy, który przyjęto jako numer seryjny przedmiotu. Dokonano kontaktu z dystrybutorem w celu potwierdzenia, iż jest to głowica do lasera Q-Master.

Stwierdzono niewielkie ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia.

Stan urządzenia określono jako dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania, deklaracji zgodności WE.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

