

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	Siemens Finance ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Numer zlecenia:	32/22/10/2024/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer wewnętrzny:	8507
Wykonawca:	Piotr Bałaziński
Przedmiot wyceny:	Urządzenie medyczne Vision Medical Smart Graft F.U.E
Nr fabryczny:	SGB1128



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance.

Przedmiot wyceny

W dniu 24-11-2024r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Worów 15.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie medyczne Vision Medical Smart Graft F.U.E. SmartGraft wykorzystuje technologię FUE (ekstrakcja jednostek mieszków włosowych), która może być jednym z prostych rozwiązań w przypadku wypadania włosów zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. System SmartGraft został opracowany, aby zapewnić pacjentom alternatywę dla widocznych blizn liniowych, które występują w przypadku tradycyjnej metody paskowej.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie medyczne
Producent:	Vision Medical
Model:	Smart Graft F.U.E.
Numer fabryczny:	SGB1128
Rok produkcji:	2020
Czas pracy:	-
Zasilanie:	230 V
Wypożyczenie:	Przewód zasilający
	Włącznik nożny
	Adapter głowicy, numer seryjny 19K0181
	Końcówka głowicy Bier Air

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. Urządzenie uruchomiło się – nie wykonano próby działania. Brak możliwości sprawdzenia urządzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono niewielkie ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia.

Wypożyczenie zabiegowe zostało zdemontowane i znajduje się w rękawach do sterylizacji z datą 19-10-2020, wypożyczenie wymaga ponownej sterylizacji przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji urządzenia. Podczas oględzin nie było możliwości weryfikacji kompletności wypożyczenia, mogą występować braki.

Stan urządzenia określono jako dobry.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania, paszportu technicznego, deklaracji zgodności WE. Zalecany przegląd serwisowy przed dalszą eksploatacją.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

























































