

Nr zlecenia: 95/13/07/2026/IMPULS

z dnia: 2026/07/13

Zleceniodawca:

Nest Leasing S.A
ul. Jaworska 13
53-612 Wrocław

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WF0EXXWPCEJA44633
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	PO5JS24
Model pojazdu:	Mondeo 2.0 TDCi MR`15 E6	Nr Info-Ekspert:	011-08364
Wersja:	Titanium	Rok produkcji:	2018
Wskaźnik drogowości	162081 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/01/30		
Data ważności badania technicznego	2027/01/27		
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	2270 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1997 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dywaniki welurowe przód/tył	32	Obudowy świateł p/mgielnych przednich w kształcie trapezoidalnym
2	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	33	Oświetlenie wnętrza LED
3	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	34	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	35	Pas dolny zderzaka przedniego i tylnego w kolorze nadwozia

5	Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach	36	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
6	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	37	Podłokietnik siedzeń tylnych
7	Fotele przednie sportowe	38	Poduszka powietrzna kierowcy
8	Gniazdo 12V w podłokietniku przednim	39	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
9	Kamera cofania	40	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
10	Kierownica pokryta skórą	41	Poduszki powietrzne boczne
11	Kieszenie w oparciach foteli przednich	42	Przycisk rozrusznika Ford Power
12	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	43	Reflektory halogenowe projekcyjne
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	44	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane
14	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	45	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
15	Koło zapasowe dojazdowe	46	System Auto Start/Stop
16	Konsola sufitowa ze schowkiem na okulary	47	System bezpieczeństwa inteligentny IPS
17	Krata wlotu powietrza dolna w kolorze gloss black z chromowanym obramowaniem	48	System kontroli trakcji ESC
18	Krata wlotu powietrza górna czarna, z chromowanymi listwami i obramowaniem	49	System kontroli trakcji TA
19	Kurtyny powietrzne foteli przednich i siedzeń tylnych	50	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
20	Listwy progowe w kolorze nadwozia	51	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
21	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	52	System wspomagania nagłego hamowania EBA
22	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	53	Światła do jazdy dziennej LED
23	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	54	Światła tylne LED
24	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	55	Tapicerka tekstylna Prada
25	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	56	Tarcze kół aluminiowe 17" 5x2-ramienne
26	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża	57	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	58	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
28	Nakładki na progi przednich drzwi z wykończeniem w kolorze aluminium	59	Wyświetlacz między zegarami 10,1" kolorowy
29	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	60	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
30	Obramowania bocznych szyb w kolorze chromu	61	Zagłówki foteli przednich regulowane (góra - dół)
31	Obudowy świateł p/mgielnych przednich lakierowane, czarne	62	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Pakiet Visibility (AB1BD)
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
System automatycznego sterowania światłami drogowymi AHB
Reflektory automatyczne
- 5 System Lane Keeping Alert
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Światła mijania włączane automatycznie
System rozpoznawania znaków drogowych
System monitorowania kierowcy
Lane Keeping Aid - system utrzymywania pasa ruchu
System automatycznego sterowania światłami drogowymi AHB
- 6 System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+ i Ford SYNC 3 (ICFCZ)

- System nawigacji satelitarnej
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- Złącze kart SD
- Sterowanie radiem zdalne
- Radioodtwarzacz CD/MP3
- Sterowanie głosem systemu Bluetooth
- Funkcja wzywania pomocy
- Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
- Moduł TMC
- Złącze "USB" 2 szt.
- Głośniki 12 szt.(w tym subwoofer) Sony
- 7 System rozpoznawania znaków drogowych
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Światła mijania włączane automatycznie
 - System rozpoznawania znaków drogowych
 - System monitorowania kierowcy
 - Lane Keeping Aid - system utrzymywania pasa ruchu
 - System automatycznego sterowania światłami drogowymi AHB
 - System rozpoznawania znaków drogowych TSR
- 8 System wspomagający parkowanie Active Park Assist
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System wspomagający parkowanie Active Park Assist
 - System monitorowania otoczenia podczas wyjazdu tyłem
- 9 Szyba przednia i dysze spryskiwaczy szyby przedniej ogrzewane
 - Szyba przednia ogrzewana
 - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 11 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 12 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat
- 13 Zamek centralny z kluczem elektronicznym KeyFree
 - Zamek centralny z kluczem elektronicznym KeyFree
 - Włącznik "Ford Power"
 - Oświetlenie wewnętrzne LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier Frozen White

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	NEXEN 235/50 R17 100W XL N'FERA PRIMUS	6,5
Przednie prawe:	NEXEN 235/50 R17 100W XL N'FERA PRIMUS	6,5
Tylne lewe:	NEXEN 235/50 R17 100W XL N'FERA PRIMUS	7,0
Tylne prawe:	NEXEN 235/50 R17 100W XL N'FERA PRIMUS	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Uwaga:

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		160-200 μm	
2	Błotnik przedni	L	160-200 μm	
3	Drzwi przednie	L	160-200 μm	
4	Drzwi tylne	L	160-200 μm	
5	Błotnik tylny	L	160-200 μm	
6	Błotnik przedni	P	160-200 μm	
7	Drzwi przednie	P	160-200 μm	
8	Drzwi tylne	P	160-200 μm	
9	Błotnik tylny	P	160-200 μm	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		160-200 μm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zadrapania		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Przepalone miejscowo poszycie		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona, przepalona miejscowo		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zarysowania		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zarysowania		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Starcie powłoki lakierowej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2 szt.
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK
5	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
6	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Zweryfikowano w bazie CEPIK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi

w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu