



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00584/26
Data zlecenia	3 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	CUPRA
Model	FORMENTOR
Numer rejestracyjny	WB043CR
Rok produkcji	2025
Numer VIN	VSSZZZKM3SR075645

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00584/26

Nr rejestracyjny

WB043CR

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21199
Numer sprawy	VHS00584/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	12.07.2026
Wycena na dzień	12.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WB043CR / VSSZZZKM3SR075645
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	18.04.2025 / 15
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	36 144 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	18.04.2028
Lakier	----

Marka	CUPRA
Model	Formentor 24-
Typ	Formentor 1.5 eTSI mHEV DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1498
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist
- CUPRA CONNECT (subskrypcja na 10 lat)
- Czujnik deszczu
- DAB (Digital Audio Broadcasting) - funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej
- Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
- Fotel kierowcy i pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie sportowe
- Full Link
- Funkcja świateł autostradowych
- Gniazda (2) USB typu C z przodu i 2 z tyłu (z tyłu tylko funkcja ładowania)
- Hamulec postojowy elektromechaniczny
- Kieszenie w oparciu przednich foteli
- Kokpit wirtalny, tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10.25
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane
- Asystent świateł drogowych High Beam Assist
- Blokada elektroniczna mechanizmu różnicowego: EDL z XDS
- Cupra Drive Profile - wybór profilu jazdy
- Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
- Felgi aluminiowe 18'' TEMPEST z ogumieniem 245/45
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie z regulacją wysokości
- Funkcja rozpoznawania mowy i sterowania głosem
- Głośniki - 6
- Gwarancja CUPRA 5 lat
- Kierownica wielofunk., sport., podgrz., obszyta skórą z przyciskiem trybu Cupra i uruch. silnika
- Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Climatronic z panelem sterowania z tyłu
- Lakier uni
- Lusterko wsteczne, automatycznie ściemniające się

- Media System Plus: 12.9-calowy kolorowy ekran dotykowy
- Nakładki progowe podświetlane w przednich drzwiach w technologii LED
- Oparcie tylnej kanapy z podłokietnikiem składane i dzielone
- Oświetlenie Ambientowe wnętrza
- Podłoga bagażnika podwójna
- Podsufitka czarna
- Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni
- Skrzynia biegów automatyczna, 7-biegowa
- System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
- System rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Recognition
- Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane
- Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym
- Światła Pełne przednie LED
- Światła zintegrowane tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- Tempomat aktywny (ACC)
- Wspomaganie awaryjne kierowaniem i asystent skrętu
- Zaczepy i-Size na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy oraz zaczep Top Tether na fotelu pasażera
- Zestaw naprawczy
- Nakładki na pedały metalowe
- Ogranicznik prędkości
- Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami
- Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych
- Podłokietnik z przodu z regulacją wzdłużną oraz zintegrowanym schowkiem
- Poduszki powietrzne (7) - (2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka centralna)
- Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału
- System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów
- System rozpoznawania zmęczenia
- Systemy wspomagania hamowania i kontroli trakcji: ESC, ABS, HBA i TCS
- Szyby przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED z automatyczną funkcją opóźnionego wyłączenia świateł
- Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów
- Tapicerka materiałowa + skóra ekologiczna, czarna
- Wnętrze CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski rozdzielczej w kolorze ciemnego aluminium i miedzi
- Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne
- Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, otwieranie drzwi bagażnika z pilota

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Felgi aluminiowe 18" SONORA z ogumieniem 225/40
- Koło zapasowe dojazdowe 18"
- Lakier metalik
- Pakiet EDGE
 - Alarm z funkcją dozoru wnętrza
 - Bagażnik otwierany elektrycznie i bezdotykowo
 - Kamera cofania
 - Kamera cofania
 - Oświetlenie Ambientowe kokpitu LED z możliwością wyboru koloru
 - System bezkluczkowego dostępu i uruchamiania samochodu KESY
 - System bezkluczkowego dostępu i uruchamiania samochodu KESY



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	150 - 200
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	150 - 200
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	300 - 500
5. DACH	200 - 300
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	200 - 300
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	200 - 300
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Nexen Winguard Sport 2	PP	245/45 R18	6,9
Nexen Winguard Sport 2	PL	245/45 R18	6,7
Nexen Winguard Sport 2	TP	245/45 R18	7,6
Nexen Winguard Sport 2	TL	245/45 R18	7,8
KOŁO DOJAZDOWE - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

BRAK UWAG



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Na zestawie wskaźników wyświetlane są komunikaty: „Usterka: regulacja zasięgu świateł” oraz „Usterka: pas kierowcy”.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

W chwili oględzin pojazd był mokry, w związku z czym nie było możliwe przeprowadzenie pełnej oceny stanu powłoki lakierniczej.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	70
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE















ZDJĘCIA USZKODZEŃ





DOKUMENTY POJAZDU



