



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00604/26
Data zlecenia	10 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	TOYOTA
Model	COROLLA
Numer rejestracyjny	KK7440S
Rok produkcji	2025
Numer VIN	NMTBD3BE40R098212

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00604/26

Nr rejestracyjny

KK7440S

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21223
Numer sprawy	VHS00604/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	15.07.2026
Wycena na dzień	15.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	KK7440S / NMTBD3BE40R098212
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	12.11.2025 / 8
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	45 518 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	20.11.2026
Lakier	----

Marka	TOYOTA
Model	Corolla Sedan 22-
Typ	Corolla 1.8 Hybrid Comfort
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1798
Moc kW / KM	70 / 95
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Asystent głosowy inteligentny
- BA - system wspomagania hamowania
- Czujnik zmiernych i automatyczne światła
- Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy zegarów (12,3)
- EBD
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu
- Głośniki 6
- Gwarancja 10 lat na akumulator hybrydowy
- Hamulec postojowy elektryczny
- Interfejs Android Auto i Apple CarPlay - połączenie bezprzewodowe
- Kamera monitorująca kierowcę (DMC)
- Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
- Koło zapasowe dojazdowe
- Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
- Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
- Czujnik deszczu i inteligentne wycieraczki
- Deska rozdzielcza wykończona miękkim materiałem
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55 R16
- Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu
- Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą syntetyczną
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Gwarancja 2-letnia
- Immobilizer
- Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi
- Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
- Kierownica trójramienna obszyta skórą syntetyczną
- Klamki zewnętrzne lakierowane
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy

- Kurtyny powietrzne
- Listwa okienna chromowana
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera
- Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane
- Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych
- Ogranicznik prędkości automatyczny (ASL)
- Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń
- Podsufitka w jasnej tonacji
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie i boczne
- Port USB-C
- Skrzynia automatyczna bezstopniowa
- System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
- System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
- System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS
- System oświetlenia wnętrza
- System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
- System zdalnego odblokowywania i blokowania zamka centralnego poprzez aplikację MyToyota
- System zdalnego uruchamiania świateł awaryjnych poprzez aplikację MyToyota
- Światła do jazdy dziennej w technologii LED
- Światła główne w technologii projektorowej
- Tapicerka materiałowa
- TRC - system kontroli trakcji
- Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- Uruchamianie silnika przyciskiem
- VSC - system stabilizacji toru jazdy
- Wstawki chromowane we wnętrzu auta
- Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny sterowany zdalnie
- Lakier uni
- Listwy drzwi w kolorze czarnym
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
- Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się
- Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń
- Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
- Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera
- Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń
- Poduszka powietrzna kolan kierowcy
- Port USB dodatkowy w konsoli środkowej
- Port USB-C z tyłu pojazdu
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
- System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
- System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym kolorowym 10,5" HD
- System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
- System zdalnego sterowania klimatyzacją poprzez aplikację MyToyota
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Światła drogowe automatyczne AHB
- Światła przeciwmgielne w technologii LED
- Tempomat adaptacyjny, inteligentny
- Układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS)
- Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów
- Usługi łączności Toyota Connected Car
- Wspomaganie kierownicy elektryczne (EPS)
- Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym
- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
- Zdalne aktualizacje (OTA) pakietu Toyota Safety Sense

INSTALACJA GAZOWA

Parametry:

IV - sekwencyjny wtrysk gazu

Wiek: poniżej 1 roku




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	150 - 200
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Zeetex WH1000	PP	205/55 R16	7,3
Zeetex WH1000	PL	205/55 R16	5,6
Kleber Dynaxer HP4	TP	205/55 R16	4,7
Dunlop Winter Sport	TL	205/55 R16	4,3
KOŁO DOJAZDOWE - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	PĘKNIĘCIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

ZBIORNIK SPRYSKIWACZA - brak zatyczki; OSŁONA FOTEŁA PL - zarysowanie; OSŁONA SŁUPKA PASA

TYLNEGO TP - zarysowanie; FELGA PP - zabrudzenie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Na zestawie wskaźników wyświetlany jest komunikat: Wymagana wymiana oleju – przekroczony termin wymiany o 6 571 km.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	159
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















ZDJĘCIA USZKODZEŃ
























DOKUMENTY POJAZDU



