


RAPORT TECHNICZNY

Numer zlecenia:	62/13/11/2024/Siemens Finance Pion Windykacji
Numer umowy:	8510
Zleceniodawca:	Siemens Finance Ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Miejsce oględzin:	Słomczyn 70, 05-600 Grójec.
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Macbook Pro 13" 256 GB
Nr fabryczny:	FVFDXW79Q05D
Data sporządzenia raportu:	29-11-2024



Treść raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz Siemens Finance Sp. z o.o.

W dniu 13.11.2024 r. przyjęto przedmiot na magazyn przez pracownika technicznego w miejscowości Słomczyn 70, 05-600 Grójec.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest Macbook Pro 13".

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Laptop
Producent:	Apple
Model:	Macbook PRO 13"
Numer modelu:	A2338
Rok produkcji:	2021 (przyjęto na podstawie FV)
Nr fabryczny:	FVFDXW79Q05D
Procesor:	M1
Pamięć:	256GB
Wyświetlacz:	13,3" 2560x1600 pikseli
Ram:	8 GB
Kolor:	Gwiezdna szarość

Wynik oględzin

Podczas przyjęcia na magazyn urządzenie uruchomiono oraz odczytano numer seryjny. Przedmiot wylogowany z iCloud. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w pełnym zakresie. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń.

Numer seryjny przyjęto na urządzeniu, zgodny z numerem seryjnym na opakowaniu.

W zestawie oryginalne opakowanie, przewód zasilający, ładowarka oraz myszka Apple A1657.

Dane techniczne przyjęto na podstawie informacji widniejących w witrynie internetowej producenta.

Opis stanu technicznego wykonano na podstawie dokumentacji zdjęciowej przekazanej przez zleceniodawcę.

Wykryto typowe uszkodzenia eksploatacyjne, zarysowania zabrudzenia.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

