

Nr zlecenia: 68/25/02/2026/Siemens Finance Pion Windykacji

z dnia: 2026/02/25

Zleceniodawca:

Siemens Finance
Warszawa
03-821 Żupnicza 11

Rzeczoznawca:

Adam Źądo/zatw. Pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VSSZZZ7NZMV502575
Marka:	SEAT	Nr rejestracyjny:	WF1342V
Model pojazdu:	Alhambra 1.4 TSI MR`16 E6d 7N	Nr Info-Ekspert:	033-01899
Wersja:	Xcellence DSG	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	183578 km		
Data pierwszej rejestracji	2020/11/02		
Rodzaj nadwozia	van 5 drzwiowy 7 osobowy		
Dop. masa całkow.	2480 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1395 ccm / 110kW (150KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	34	Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie
2	Blokada drzwi i pokrywy bagażnika centralna (bez pilota)	35	Roleta bagażnika wyjmowana
3	Dywaniki tekstylne	36	Rolety p/słoneczne II rzędu siedzeń
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	37	Schówek na okulary
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	38	Schówek w konsoli centralnej chłodzony
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	39	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
7	Fotel pasażera przedni rozkładany w stolik	40	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich i tylnych

8	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	41	Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika
9	Fotel pasażera z regulacją wysokości	42	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
10	Fotele tylne z regulacją wzdłużną	43	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy
11	Fotele w II rzędzie 3 szt. składane z regulacją oparcia	44	System Full Link
12	Fotele w III rzędzie 2 szt.	45	System kontroli ciśnienia w oponach
13	Gniazdo 12V w bagażniku	46	System stabilizacji toru jazdy ESC
14	Hamulec postojowy automatyczny	47	System wspomagania nagłego hamowania
15	Immobilizer	48	Szyby atermiczne
16	Kamera cofania	49	Szyby przednie regulowane elektrycznie
17	Kieszenie w oparciach foteli przednich	50	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
18	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	51	Szyby tylne regulowane elektrycznie
19	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	52	Światła do jazdy dziennej
20	Komputer pokładowy	53	Światła mijania włączane automatycznie
21	Kurtyny powietrzne boczne	54	Tarcze kół aluminiowe 17" "Dynamic" 48/2
22	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	55	Tempomat
23	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	56	Tuner radiowy cyfrowy DAB
24	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	57	Uchwyty do mocowania ładunków 4 szt.
25	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	58	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
26	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	59	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
27	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	60	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
28	Oświetlenie parkingowe w lusterkach bocznych	61	Wykończenie wnętrza elementami chromowanymi
29	Podłokietnik centralny przedni	62	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Poduszka powietrzna kierowcy	63	Zawieszenie sportowe
31	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	64	Zderzaki w kolorze nadwozia
32	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	65	Złącze "AUX"
33	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent monitorowania drogi
System rozpoznawania znaków drogowych
Asystent martwego pola lusterek
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 3 Drzwi boczne przesuwne
Drzwi boczne lewe przesuwne
Drzwi boczne prawe przesuwne
- 4 Drzwi tylne i boczne sterowane elektrycznie
Drzwi boczne otwierane elektrycznie
Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie
- 5 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- 6 Media System Plus
Głośniki 8 szt.
Złącze "iPod"
Złącze "USB"
System Bluetooth
Złącze "AUX"
Złącze kart SD
Radioodtwarzacz CD/MP3
Wyswietlacz dotykowy
- 7 Pakiet chrom zewnętrzny
Relingi dachowe w kolorze srebrnym
Wykończenie zewnętrzne elementami w kolorze ciemnego chromu
- 8 Pakiet Navi system
System nawigacji satelitarnej
Kamera cofania
Złącze "USB"
Radioodtwarzacz CD + MP3 + 8 głośników

- Wyświetlacz 3,5"
Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
Bluetooth
- 9 Reflektory bi-ksenonowe + spryskiwacze + doświetlenie łuków
Spryskiwacze reflektorów
Reflektory z doświetlaniem łuków
Reflektory bi-ksenonowe
- 10 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów
- 11 Tapicerka łączona alcantara / skóra ekologiczna
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Tapicerka łączona alcantara / skóra ekologiczna

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany
2 Okno dachowe panoramiczne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FULDA 225/50 R17 98H XL KRISTALL CONTROL HP2 TL FP	5,0
Przednie prawe:	FULDA 225/50 R17 98H XL KRISTALL CONTROL HP2 TL FP	6,0
Tylne lewe:	FULDA 225/50 R17 98H XL KRISTALL CONTROL HP2 TL FP	6,0
Tylne prawe:	FULDA 225/50 R17 98H XL KRISTALL CONTROL HP2 TL FP	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Ważność badań technicznych: 02.11.2025	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej, Wgniecenia		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej, Odpryski do powierzchni metalu		

6	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Dach		Wgniecenia		
8	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		
9	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-190µm	
2	Dach		90-110µm	
3	Błotnik przedni	L	140-220µm	
4	Drzwi przednie	L	90-110µm	
5	Drzwi tylne	L	90-110µm	
6	Błotnik tylny	L	90-110µm	
7	Błotnik przedni	P	90-110µm	
8	Drzwi przednie	P	90-110µm	
9	Drzwi tylne	P	90-110µm	
10	Błotnik tylny	P	90-110µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-110µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane

zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Wgniecenia, Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowana		
3	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowana		
4	Listwa dolna drzwi przednich	L	Zarysowana		
5	Płetwa dachowa		Niedopasowana		
6	Krata wlotu powietrza		Pęknięta		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzona		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowane		
4	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowane		
5	Stolik II rzędu	P	Zarysowany		
6	Krata nawiewu środkowa		Uszkodzona		
7	Przestrzeń ładunkowa		Zabrudzona, Zarysowania		
8	Uszczelka drzwi tylnych	L	Przecięta		
9	Uszczelka drzwi tylnych	P	Przecięta		
10	Dźwignia zmiany biegów		Zużycie materiału		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Aktywna kontrolka silnika
Konieczna weryfikacja serwisowa



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		



UKŁAD HAMULCOWY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza hamulcowa przednia	L	Skorodowana		
2	Tarcza hamulcowa przednia	P	Skorodowana		
3	Tarcza hamulcowa tylna	L	Skorodowana		

4	Tarcza hamulcowa tylna	P	Skorodowana		
---	------------------------	---	-------------	--	--

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii i numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

✓ Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

✓ Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

✓ Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

✓ Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

✓ Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

✓ Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

✓ Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

✓ Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

✓ Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

- ✓ Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ✓ Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ✓ Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ✓ Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ✓ Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ✓ W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ✓ W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ✓ Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ✓ Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ✓ W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ✓ Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ✓ Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ✓ Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ✓ W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ✓ Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75




Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94




Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103




Fot. nr 104




Fot. nr 105



Fot. nr 106




Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118




Fot. nr 119





Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu