



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznik	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00657/26
Data zlecenia	23 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	RENAULT
Model	ARKANA
Numer rejestracyjny	WF845EA
Rok produkcji	2021
Numer VIN	VF1RJL00567249964

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00657/26

Nr rejestracyjny

WF845EA

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21329
Numer sprawy	VHS00657/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	30.07.2026
Wycena na dzień	30.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WF845EA / VF1RJL00567249964
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	23.07.2021 / 60
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	72 839 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	07.07.2027
Lakier	----

Marka	RENAULT
Model	Arkana 21-23
Typ	Arkana 1.3 TCe mHEV Zen EDC
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1332
Moc kW / KM	103 / 140
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik odległości przy parkowaniu przód i tył
- El. podnoszenie szyb, przód
- Felgi aluminiowe 17 Bahamas z ogumieniem
- Funkcja połączenia alarmowego eCall
- Hill Assist - system wspomagania ruszania na wzniesieniu
- Karta Renault Handsfree
- Klimatyzacja automatyczna
- Lakier uni
- Lusterka boczne ustawiane i składane elektrycznie
- Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne boczne - przód
- System kontroli bezpiecznej odległości
- System utrzymania pasa ruchu (LKA)
- Tapicerka materiałowa
- Tylna kanapa składana w układzie 60/40
- Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne
- BAS - asystent układu hamulcowego
- Czujnik deszczu i świateł
- El. podnoszenie szyb, tył
- ESC - system dynamicznej kontroli toru jazdy
- Fotele przednie z regulacją manualną
- Hamulec postojowy - automatyczny
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Komputer pokładowy
- Lampy przednie Full LED Pure Vision
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Podsufitka w kolorze szarym
- Poduszki kurtynowe przód/tył
- System Easy Link z ekranem 7-cali, radio
- DAB,BT,USB,Android Auto,Apple CP
- System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)
- System wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych AEBS
- Tempomat
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość

- Zaglówki tylne regulowane na wysokość
- Zderzaki (dolne osłony) w kolorze grafitowym
- Zestaw zegarów i wskaźników z kolorowym 4.2 calowym wyświetlaczem TFT
- Zamek centralny
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Koło zapasowe - dojazdowe
- Kryterium techniczne do koła zapasowego dojazdowego (G)
- Lakier metalik
- Pakiet Multimedia 7
 - System Easy Link z ekranem 7-cali, nawigacja,DAB,BT,USB,Android Auto,Apple CP
 - System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Kumho Ecsta HS51	PP	215/60 R17	5,7
Kumho Ecsta HS51	PL	215/60 R17	5,7
Kumho Ecsta HS51	TP	215/60 R17	5,9
Kumho Ecsta HS51	TL	215/60 R17	5,0
KOŁO DOJAZDOWE	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
DACH STAŁY	ELEMENT PO GRADOBICIU
DRZWI TYLNE LEWE	ELEMENT PO GRADOBICIU
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KANAPA TYLNA	ZABRUDZENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

WYGŁUSZENIE POKRYWY P - rozdarcie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	109
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ











DOKUMENTY POJAZDU





RZECZPOSPOLITA POLSKA

POZWOLENIE CZASOWE

PERMISO DE CIRCULACIÓN TEMPORAL / POTVRZENÍ O DOČASNÉ REGISTRACI / MIDLERTIDIGT REGISTRERINGSBEVIS
VORLÄUFIGE ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG / AJUTINE REGISTRERIMISTUNNISTUS / ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΞΕΡΙΝΗΞ ΕΙΣΡΑΗΞ
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION TEMPORAIRE / CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE TEMPORANEA
PAGAIDU REĠISTRACIJAŠ APIECĪBA / LAIKONASIS REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS / DEGLĒNES FORĢALMI ENGĒDĒLY
CERTIFIKAT TAR-REISTRAZZIONI / TIJDELJIK KENTEBENBEWIJS / CERTIFICADO DE MATRICULA TEMPORARIA
OSVEDČENIE O DOČASNEJ REGISTRACII / PROMETNO DOVOLJENJE ZA ZAEASNO REGISTRIRANO VOZILO
VÄLIAIKAINEN REKISTERÖINTITODISTUS / TILLFÄLLIGT REGISTRERINGSBEVIS

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY

03-841 WARSZAWA

GROCHOWSKA 274

ORGAN WYDAJĄCY

**CEL WYDANIA POZWOLENIA
CZASOWEGO**

Art. 74 ust. 2 pkt 1

A

WF 845EA

D.1 RENAULT

D.2 RJL

D

LH2 NGBUA1110000

D.3 ARKANA

**RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHÓD OSOBOWY**

**DOPUSZCZALNA
ŁADOWNOŚĆ**

**NAJWIĘKSZY DOP.
NACISK OSI**

10,37

E

VF1RJL00567249964

B

2021-07-23

I

2026-07-13

H

2026-08-12

SERIA PC/AAL

3746487

C.1.1. VEHIS FINANSE SP. Z O.O. O.WARSZAWA

C.1.2. 38366599000347

C.1.3. 01-377 WARSZAWA
POŁCZYŃSKA 31A

C.2.1. VEHIS FINANSE SP. Z O.O. O.WARSZAWA

C.2.2. 38366599000347

C.2.3. 01-377 WARSZAWA
POŁCZYŃSKA 31A

C

F.1

1876

F.2

1876

F.3

2776

G

1347

O.1

900

O.2

705

P.1

1332,00

P.2

103,00

P.3

P/---/---

S.1

5

S.2

L

2

POZWOLENIE CZASOWE
PRZEDŁUŻONO DO:

m. p.

(PODPIS)

ADNOTACJE

---(P2)103,00/3,60---