



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

### DANE ZLECENIODAWCY

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Firma | VEHIS FINANSE SP. Z O.O. |
|       | AL. MURCKOWSKA 14C       |
|       | 40-265 KATOWICE          |

### DANE WYKONAWCY

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Firma         | PARTNER CRLS SP. Z O.O. |
| Rzecznawca    | MATEUSZ KELER           |
| Nr zlecenia   | VHS00658/26             |
| Data zlecenia | 23 lipiec 2026          |

### IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Marka               | MERCEDES SPRINTER/ITS SYSTEM |
| Model               | SPRINTER                     |
| Numer rejestracyjny | PY3689G                      |
| Rok produkcji       | 2024                         |
| Numer VIN           | W1V3H3FZ8SN313468            |

### LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

|                     |       |                       |     |
|---------------------|-------|-----------------------|-----|
| Dowód rejestracyjny | ORYG. | Tablice rejestracyjne | TAK |
| Klucz główny        | TAK   | Apteczka              | TAK |
| Klucz zapasowy      | NIE   | Gaśnica               | NIE |
| Instrukcja obsługi  | TAK   | Trójkąt ostrzegawczy  | TAK |
| Książka serwisowa   | TAK   |                       |     |

### OPIS OGÓLNY POJAZDU\* - UWAGA

\* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

### ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

|                                            |     |                                     |     |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego | TAK | Ekspertyza - Stan techniczny        | TAK |
| Ekspertyza - Lakier/Ogumienie              | TAK | Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa | TAK |



**PARTNER**  
CRLS

## **EKSPERTYZA POJAZDU**

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00658/26

Nr rejestracyjny

PY3689G

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



## OCENA STANU POJAZDU

### DANE ZLECENIA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Numer wyceny                | 21325                |
| Numer sprawy                | VHS00658/26          |
| Zleceniodawca               |                      |
| Data i miejsce oględzin     |                      |
| Data wyceny                 | 30.07.2026           |
| Wycena na dzień             | 30.07.2026           |
| Numer licencji / użytkownik | 38107 / Partner CRLS |

### DANE POJAZDU

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numer rejestracyjny / numer VIN                | PY3689G / W1V3H3FZ8SN313468 |
| Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach | 20.02.2025 / 17             |
| Rok produkcji                                  | 2024                        |
| Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia   | 244 272 / Odczytany         |
| Data następnego badania technicznego           | 20.02.2028                  |
| Lakier                                         | ----                        |

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Marka                                          | MERCEDES-BENZ                                    |
| Model                                          | Sprinter 315 CDI Euro 6 1950ccm - 150KM 3,5t 20- |
| Typ                                            | Sprinter 315 CDI Long PRO 9G-Tronic 907.135      |
| Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc | Podwozie, kabina krótka / 2 / 3                  |
| Pojemność silnika (ccm)                        | 1950                                             |
| Moc kW / KM                                    | 110 / 150                                        |
| Paliwo / katalizator                           | Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC                         |
| Układ / liczba cylindrów                       | R / 4                                            |
| Skrzynia / liczba biegów                       | A / 9                                            |
| Dopuszczalna masa całkowita                    | 3 500                                            |
| Masa własna / ładowność                        | 1 929 / 1 571                                    |
| Rozstaw osi 1 / 2                              | 4 325 /                                          |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Akumulator AGM 12 V 95 Ah
- Asystent bocznego wiatru
- Asystent układu hamulcowego, aktywny
- Asystent wspomagania koncentracji (ATTENTION ASSIST)
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją
- Funkcja HOLD
- Gwarancje 2 lata bez limitu kilometrów
- Instalacja elektryczna pod gniazdo przyczepy
- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
- Klimatyzacja półautomatyczna Tempmatik
- Lakier standardowe
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane
- Moduł komunikacyjny z kartą SIM
- Opony letnie
- Podłączenie elektryczne dla dodatkowych odbiorników
- Aktualizacje inteligentnego asystenta prędkości
- Alternator 14V/250 A
- Asystent ruszania na wzniesieniu
- Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny
- Czujnik deszczu
- Felgi stalowe 16"
- Funkcja ECO Start-Stop
- Gniazdo USB, 5V
- Immobilizer
- Izolacja dźwiękowa układu napędowego
- Kierownica wielofunkcyjna, trójramienna
- Kontrola trakcji
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane
- Ławka pasażerska dwumiejscowa
- Ogumienie 235/65 R16 C
- Opony o zmniejszonym oporze toczenia
- Poduszka powietrzna kierowcy

- Poduszka powietrzna pasażera
- Pomoc w razie awarii
- Przygotowanie do montażu Asystenta martwego pola
- Przygotowanie do nawigacji
- Przygotowanie pod kamerę cofania z wyświetlaczem w lusterku
- Schowek pod deską rozdzielczą
- Stabilizacja poziom I
- Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa fotela kierowcy
- System multimedialny MBUX
- Szybkościomierz ze skalą w kilometrach
- Światła stop adaptacyjne
- Tablica wskaźników z ekranem kolorowym 5.5"
- Tempomat
- Układ włączania świateł automatyczny
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Zbiornik paliwa 93 litry
- Pojazd przystosowany do paliwa HVO
- Półka nad przednią szybą
- Przygotowanie do montażu modułu PSM
- Przygotowanie do usług zdalnych plus
- Radio cyfrowe (DAB)
- Skrzynia biegów automatyczna 9G-TRONIC
- Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa dla fotela pasażera
- System kontroli ciśnienia w ogumieniu
- System SoS Mercedes-Benz
- Szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem
- Światła sygnalizacyjne boczne
- Tapicerka Maturin, czarna
- Uchwyt do holowania pojazdu z tyłu
- Ułatwienie rozruchu
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Akumulator dodatkowy w komorze silnika
- Chłapacze przednie
- Dywaniki podłogowe
- Fotel kierowcy komfortowy, hydraulicznie resorowany
- Fotel pasażera regulowany
- Gniazdo 230V
- Gniazdo elektryczne 12V
- Koło zapasowe
- Lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
- Lusterko dla zabudowy o szerokości 2300-2488 mm
- Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy
- Ogranicznik prędkości, 110 km/h
- Oś przednia wzmocniona
- Pakiet dla palących
- Podłokietnik dla siedzenia kierowcy
- Podłokietnik dla siedzenia pasażera
- Przekładnik oddzielający przy dodatk. akumulatorze
- Reflektory LED High Performance
- Skrzynka fotela kierowcy obniżona
- Światła obrysowe
- Tłumiki drgań
- Uchwyty na kubki x2
- Uchwyty nad głową kierowcy i pasażera (G)
- Włącznik główny instalacji elektrycznej
- Zawieszenie komfortowe




**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

### LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

| NUMER I NAZWA ELEMENTU           | PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. POKRYWA PRZEDNIA              | do 150                     |
| 2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY          | do 150                     |
| 3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY           | do 150                     |
| 4. DRZWI PRZEDNIE LEWE           | do 150                     |
| 5. DACH                          | -----                      |
| 6. RAMA DACHU LEWA               | do 150                     |
| 7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY          | do 150                     |
| 8. PRÓG LEWY                     | do 150                     |
| 9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE  | -----                      |
| 10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE    | -----                      |
| 11. DRZWI TYLNE LEWE             | -----                      |
| 12. POKRYWA TYLNA                | -----                      |
| 13. DRZWI TYLNE PRAWO            | -----                      |
| 14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO   | -----                      |
| 15. RAMA DACHU PRAWA             | do 150                     |
| 16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO | -----                      |
| 17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY        | do 150                     |
| 18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO         | do 150                     |
| 19. PRÓG PRAWY                   | do 150                     |
| 20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY         | do 150                     |
| 21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY        | do 150                     |

### OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

| PRODUCENT TYP         |               | ROZMIAR    | BIEŻNIK |
|-----------------------|---------------|------------|---------|
| IMPERIAL ECOVAN3 RF19 | PP            | 235/65R16C | 4,0     |
| IMPERIAL ECOVAN3 RF19 | PL            | 235/65R16C | 4,0     |
| IMPERIAL ECOVAN3 RF19 | TP            | 235/65R16C | 4,0     |
| IMPERIAL ECOVAN3 RF19 | TL            | 235/65R16C | 4,0     |
| KOŁO PEŁNOWYMIAROWE   | KOŁO ZAPASOWE |            |         |
| 0                     |               | 0          | 0,0     |



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

### OPIS STANU TECHNICZNEGO

#### NADWOZIE

| NAZWA ELEMENTU                           | RODZAJ USZKODZENIA      |
|------------------------------------------|-------------------------|
| SZYBA CZOŁOWA                            | ODPRYSKI                |
| KRATA WLOTU POWIETRZA                    | ODPRYSKI                |
| POKRYWA PRZEDNIA                         | ODPRYSKI LAKIERU        |
| LUSTERKO LEWE                            | ZARYSOWANIE             |
| KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA LEWY              | ZARYSOWANIE             |
| DRZWI PRZEDNIE LEWE                      | ZARYSOWANIE, WGNIECENIE |
| LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO LEWEGO | ZARYSOWANIE             |
| SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY                    | ZARYSOWANIE             |
| LUSTERKO PRAWY                           | ZARYSOWANIE             |
| KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA PRAWY             | ZARYSOWANIE             |
| ----                                     | ----                    |
| ----                                     | ----                    |
| ----                                     | ----                    |
| ----                                     | ----                    |
| ----                                     | ----                    |
| ----                                     | ----                    |
| ----                                     | ----                    |
| ----                                     | ----                    |
| ----                                     | ----                    |
| ----                                     | ----                    |

#### WNĘTRZE

| NAZWA ELEMENTU                   | RODZAJ USZKODZENIA |
|----------------------------------|--------------------|
| TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH | ZARYSOWANIE        |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |

#### UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

|                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU                           | STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU |
| OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU                            | STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU |
| Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej) |                               |
| PLANDEKA – uszkodzenia oraz ślady napraw;                       |                               |



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

### INFORMACJE DODATKOWE

#### INFORMACJE DODATKOWE

##### ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

##### ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

##### JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

#### KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Sprawdzić okładziny hamulcowe – patrz instrukcja obsługi; Uzupełnić AdBlue

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

#### KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

### ZDJĘCIA

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) | 111 |
| Zdjęcia poglądowe                              | TAK |
| Zdjęcia uszkodzeń                              | TAK |
| Zdjęcia dokumentów pojazdu                     | TAK |
| Zdjęcia dowodu rejestracyjnego                 | TAK |

## ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















## ZDJĘCIA USZKODZEŃ











## DOKUMENTY POJAZDU



DRPOL3064<<<BAV113142638366599000275<0  
W1V3H3FZ8SN313468<<<<<<<<5<<<<<<<<0  
PY3689G<<<7<<<<<<<<<0751700000003085

SERIAL ORIGIN 1131426[illegible]

---(1, 3) POSITION ENJOIT SPALIN - EURO 6 PAS  
09-05-1965

