



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00652/26
Data zlecenia	22 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	SKODA
Model	SUPERB
Numer rejestracyjny	WE6Y617
Rok produkcji	2022
Numer VIN	TMBJM7NP8N7055446

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00652/26

Nr rejestracyjny

WE6Y617

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21307
Numer sprawy	VHS00652/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	27.07.2026
Wycena na dzień	27.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE6Y617 / TMBJM7NP8N7055446
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	30.09.2022 / 46
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	158 012 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	23.09.2027
Lakier	----

Marka	SKODA
Model	Superb III Kombi 19-24
Typ	Superb 2.0 TSI Style DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1984
Moc kW / KM	140 / 190
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Bluetooth (zestaw głośnomówiący)
- CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE ASSIST
- Dekor Dark Brushed
- DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika
- Felgi aluminiowe 17 DRAGON antracytowe z ogumieniem
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie z tylnej kanapy
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
- AEB - system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem
- Auto Light Assist - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych
- Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)
- Czujnik deszczu
- DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych
- Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
- Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- Elektryczne podnoszenie szyb, tył
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
- Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Funkcja SmartLink

- Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
- Haki do mocowania bagażu w komorze bagażnika
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- Immobilizer
- KESSY FULL - bezkluczykowy system obsługi samochodu
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Lakier uni
- Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- Listwa ozdobna chromowana na pokrywie bagażnika
- Lusterka boczne regulowane el., składane i podgrzewane, przeciwoślepieniowe, oś. LED.
- Lusterka boczne z pamięcią ustawień
- MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
- Ogranicznik prędkości
- Parasolka w drzwiach kierowcy
- Podłokietnik Jumbo Box
- Poduszka powietrzna pasażera z dezaktywacją
- Pokrowiec na narty
- Radio Bolero z ekranem dotykowym 8 cali/SD/USB/Obsługa głosowa/ICC
- Relingi dachowe w kolorze srebrnym
- Schowek na okulary
- Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
- SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
- Tapicerka materiałowa
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytem Top Tether
- Wycieraczka szyby tylnej AERO
- Zagłówki z regulacją wysokości
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- Kierownica dwuramienna, skórzana, wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna Climatronic
- Lampy przednie LED Top Matrix, lampy tylne Top
- LED z dynamicznymi kierunkowskazami i spryskiwaczami
- Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)
- Listwy wokół szyb bocznych w kolorze chromu
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne automatycznie ściemniające się
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Ogrzewanie przednich i tylnych foteli
- Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
- Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego
- RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni
- Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana
- Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, chłodzony
- Siatki (dwie) na bokach oparcia foteli przednich
- Spryskiwacze lamp przednich
- Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
- Tempomat
- Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej
- Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą
- VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników
- XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw siatek w bagażniku

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Koło zapasowe dojazdowe, stalowe (V)
- Lakier metalik (V)
- Pakiet Selection (V)
 - Kamera ułatwiająca parkowanie
 - Klimatyzacja automatyczna Climatronic
 - System nawigacji Amundsen 8" z mapą Europy (SD, USB, obsługa głos., ICC, Infotainment Online na



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Sailun Ice Blazer Alpine EVO 1	PP	215/55 R17	4,8
Sailun Ice Blazer Alpine EVO 1	PL	215/55 R17	5,4
Sailun Ice Blazer Alpine EVO 1	TP	215/55 R17	5,2
Sailun Ice Blazer Alpine EVO 1	TL	215/55 R17	5,2
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KANAPA TYLNA	ZABRUDZENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)	
ŚWIATŁO ODBŁASKOWE ZDERZAKA TYLNEGO - pęknięcie	



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO (BOOSTER)

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Usterka: system start-stop, Uzupełnij płyn do spryskiwaczy.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomicza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU


DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	133
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





















ZDJĘCIA USZKODZEŃ















DOKUMENTY POJAZDU



