



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00625/26
Data zlecenia	15 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	RENAULT
Model	TALISMAN
Numer rejestracyjny	GD1M788
Rok produkcji	2019
Numer VIN	VF1RFD00163187235

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00625/26

Nr rejestracyjny

GD1M788

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21254
Numer sprawy	VHS00625/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	21.07.2026
Wycena na dzień	21.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	GD1M788 / VF1RFD00163187235
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	21.05.2019 / 86
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	112 072 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	10.07.2027
Lakier	----

Marka	RENAULT
Model	Talisman Grandtour 16-20
Typ	Talisman 1.3 TCe FAP Limited EDC
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1332
Moc kW / KM	117 / 159
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
 - Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy
- Czujnik deszczu i świateł
- Felgi aluminiowe 17 Celsium z ogumieniem
- Fotel pasażera z regulacją manualną wysokości i części lędźwiowej
- Hamulec postojowy - automatyczny
- Kierownica skórzana ze sterowaniem radia
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem
- Lampy z funkcją Follow me home
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Mapa elektroniczna Europy - wersja rozszerzona
- Oświetlenie sufitowe LED
- Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z ogranicznikami napięcia, tył
- Relingi dachowe
- Karta Renault Handsfree
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Komputer pokładowy wielofunkcyjnym 7-calowym kolorowym ekranem TFT
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
- Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z napinaczami, przód
- Przygotowanie do montażu alarmu
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa

- System ESM (Energy Smart Management) - system odzyskiwania energii
- System multimedialny R-Link 2, 7-calowy ekran, nawigacja, radio, driving eco2, 2xUSB/jack 3D Sound b
- System Start/Stop
- System wspomagania ruszania na wzniesieniu
- Szyby przednie i tylne, elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej LED (diodowe)
- Tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej
- Tuner Cyfrowy DAB
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
- Zamek centralny z pilotem
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System Multi-Sense w wersji podstawowej (konf. zegarów, czas reakcji silnika, siła wspomagania)
- System wspomagania parkowania przód/tył
- Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane
- Szyby tylne, elektryczne z włącznikiem impulsowym, tył
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Tylne kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3 z otworem do przewożenia nart
- Wnętrze - tonacja kolor grafitowy z jasną podsufitką
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Koło zapasowe - dojazdowe (V)
- Lakier metalik (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	-----
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	150 - 200
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	150 - 200
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	150 - 200
10. POKRYWA TYLNA	-----
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	150 - 200
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	200 - 300
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	-----

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Ovation VI-388	PP	225/55 R17	7,3
Ovation VI-388	PL	225/55 R17	7,2
Fulda Kristall Control HP2	TP	225/55 R17	3,7
Fulda Kristall Control HP2	TL	225/55 R17	4,3
KOŁO DOJAZDOWE	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FELGA PRZEDNIA PRAWA	RDZA/KOROZJA
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
LUSTERKO LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	RDZA/KOROZJA
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
PODSUFITKA	ZABRUDZENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)
TAPICERKA POKRYWY T - zarysowanie; NAKŁADKA PROGU WEW. PRAWY T - zarysowanie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	129
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





















ZDJĘCIA USZKODZEŃ
















DOKUMENTY POJAZDU



A blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor creases and discoloration, characteristic of old paper. On the left side, there is a red circular stamp. The stamp contains the word "BIBLIOTEKA" at the top and "MUSEUM" at the bottom, with a central emblem. The page is otherwise empty of text or illustrations.

C.1.1		VENTIS FINI SP. Z O.O. OOZIŁAŁ W GDAŃSKU		C.2.1		VENTIS FINI SP. Z O.O. OOZIŁAŁ W GDAŃSKU	
C.1.2		38365590000282		C.2.2		38365590000282	
C.1.3		84-332 GDAŃSK		C.2.3		80-332 GDAŃSK	
C.1.4		PIASTOWSKA 11/214		C.2.4		PIASTOWSKA 11/214	
C				C			
F1		2049 kg		F2		2049 kg	
G		1463 kg		J		M1	
K		e2*2007/46*0653*04					
L		2		O1		1800 kg	
P1		1332.00 cm ³		P2		117.00 kW	
P3		P		Q		---	
S1		5		S2		---	
BENIA ORGAU 0541730				BENIA ORGAU 0541730			