



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00620/26
Data zlecenia	13 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	Mercedes-Benz
Model	GLA 200
Numer rejestracyjny	RZ673AE
Rok produkcji	2020
Numer VIN	W1N2477871J175781

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00620/26

Nr rejestracyjny

RZ673AE

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21252
Numer sprawy	VHS00620/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	21.07.2026
Wycena na dzień	21.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	RZ673AE / W1N2477871J175781
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	26.10.2020 / 69
Rok produkcji	2020
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	111 430 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	10.03.2027
Lakier	----
Marka	MERCEDES-BENZ
Model	GLA [H 247] 20-23
Typ	GLA 200 Style
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1332
Moc kW / KM	120 / 163
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Asystent limitu prędkości
- Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera
- Dywaniki welurowe
- Elementy wykończenia wnętrza - efekt elipsy
- Gaśnica
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica z manetkami zmiany biegów
- Koło zapasowe, dojazdowe
- Lampy przednie LED high performance (diodowe)
- Oparcie tylnej kanapy, składane
- Pakiet wizualno-oświetleniowy
- Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
- Przygotowanie do Car Sharing
- Przygotowanie do instalacji Mercedes-Benz Link
- Rozszerzone funkcje MBUX
- Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą
- System multimedialny MBUX
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny
- DYNAMIC SELECT - wybór charakterystyki trybu jazdy
- EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika)
- Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych ramion z ogumieniem
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Kierownica skórzana - sportowa, wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna THERMATIC
- Lakier uni
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Pakiet komfortowych siedzeń
- Podsufitka materiałowa - czarna
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem
- Relingi dachowe, aluminiowe
- Schowek na okulary po stronie kierowcy
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System ochrony pieszych

- Tapicerka imitująca skórę ARTICO
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Uchwyty na kubki z przodu - podwójne
- Zabezpieczenie krawędzi ładunkowej w chromie
- Zawieszenie komfortowe
- Tempomat
- Touchpad
- Tylny podłokietnik
- Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
- Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- Zwiększona ochrona przed kradzieżą

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Asystent martwego punktu (V)
- Fotele przednie podgrzewane (V)
- Lakier metalik (V)
- Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych (V)
- Pakiet Advantage (V)
 - System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
 - Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali
- Pakiet asystenta parkowania (V)
 - Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC
- Pakiet Lusterka (V)
 - Lusterka boczne składane elektrycznie
 - Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane
- Wyświetlacz IC 10,25 cali (V)



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	pow. 500
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Michelin Primacy 4	PP	215/65 R17	5,3
Michelin Primacy 4	PL	215/65 R17	5,4
Michelin Primacy 4	TP	215/65 R17	4,0
Michelin Primacy 4	TL	215/65 R17	4,7
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ
LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO	NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ
DRZWI TYLNE PRAWO	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

OSŁONA SŁUPKA TYLNEJ KANAPY, STRONA PRAWA – zarysowania;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Na wyświetlaczu widoczny komunikat: „Wykryto zderzenie” – pojazd zarejestrował zdarzenie i zaleca sprawdzenie obszaru uszkodzeń; proponowane jest połączenie z pomocą drogową Mercedes-Benz.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	116
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE























ZDJĘCIA USZKODZEŃ











DOKUMENTY POJAZDU



... (1, 5) ACTION ENIGMI SPALLEN - DARG E 40 ...



6. Rozważmy ciąg liczb $a_1, a_2, \dots, a_n$ spełniający warunki: $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 3$, $a_4 = 4$, $a_5 = 5$, $a_6 = 6$, $a_7 = 7$, $a_8 = 8$, $a_9 = 9$, $a_{10} = 10$, $a_{11} = 11$, $a_{12} = 12$, $a_{13} = 13$, $a_{14} = 14$, $a_{15} = 15$, $a_{16} = 16$, $a_{17} = 17$, $a_{18} = 18$, $a_{19} = 19$, $a_{20} = 20$, $a_{21} = 21$, $a_{22} = 22$, $a_{23} = 23$, $a_{24} = 24$, $a_{25} = 25$, $a_{26} = 26$, $a_{27} = 27$, $a_{28} = 28$, $a_{29} = 29$, $a_{30} = 30$, $a_{31} = 31$, $a_{32} = 32$, $a_{33} = 33$, $a_{34} = 34$, $a_{35} = 35$, $a_{36} = 36$, $a_{37} = 37$, $a_{38} = 38$, $a_{39} = 39$, $a_{40} = 40$, $a_{41} = 41$, $a_{42} = 42$, $a_{43} = 43$, $a_{44} = 44$, $a_{45} = 45$, $a_{46} = 46$, $a_{47} = 47$, $a_{48} = 48$, $a_{49} = 49$, $a_{50} = 50$, $a_{51} = 51$, $a_{52} = 52$, $a_{53} = 53$, $a_{54} = 54$, $a_{55} = 55$, $a_{56} = 56$, $a_{57} = 57$, $a_{58} = 58$, $a_{59} = 59$, $a_{60} = 60$, $a_{61} = 61$, $a_{62} = 62$, $a_{63} = 63$, $a_{64} = 64$, $a_{65} = 65$, $a_{66} = 66$, $a_{67} = 67$, $a_{68} = 68$, $a_{69} = 69$, $a_{70} = 70$, $a_{71} = 71$, $a_{72} = 72$, $a_{73} = 73$, $a_{74} = 74$, $a_{75} = 75$, $a_{76} = 76$, $a_{77} = 77$, $a_{78} = 78$, $a_{79} = 79$, $a_{80} = 80$, $a_{81} = 81$, $a_{82} = 82$, $a_{83} = 83$, $a_{84} = 84$, $a_{85} = 85$, $a_{86} = 86$, $a_{87} = 87$, $a_{88} = 88$, $a_{89} = 89$, $a_{90} = 90$, $a_{91} = 91$, $a_{92} = 92$, $a_{93} = 93$, $a_{94} = 94$, $a_{95} = 95$, $a_{96} = 96$, $a_{97} = 97$, $a_{98} = 98$, $a_{99} = 99$, $a_{100} = 100$, $a_{101} = 101$, $a_{102} = 102$, $a_{103} = 103$, $a_{104} = 104$, $a_{105} = 105$, $a_{106} = 106$, $a_{107} = 107$, $a_{108} = 108$, $a_{109} = 109$, $a_{110} = 110$, $a_{111} = 111$, $a_{112} = 112$, $a_{113} = 113$, $a_{114} = 114$, $a_{115} = 115$, $a_{116} = 116$, $a_{117} = 117$, $a_{118} = 118$, $a_{119} = 119$, $a_{120} = 120$, $a_{121} = 121$, $a_{122} = 122$, $a_{123} = 123$, $a_{124} = 124$, $a_{125} = 125$, $a_{126} = 126$, $a_{127} = 127$, $a_{128} = 128$, $a_{129} = 129$, $a_{130} = 130$, $a_{131} = 131$, $a_{132} = 132$, $a_{133} = 133$, $a_{134} = 134$, $a_{135} = 135$, $a_{136} = 136$, $a_{137} = 137$, $a_{138} = 138$, $a_{139} = 139$, $a_{140} = 140$, $a_{141} = 141$, $a_{142} = 142$, $a_{143} = 143$, $a_{144} = 144$, $a_{145} = 145$, $a_{146} = 146$, $a_{147} = 147$, $a_{148} = 148$, $a_{149} = 149$, $a_{150} = 150$, $a_{151} = 151$, $a_{152} = 152$, $a_{153} = 153$, $a_{154} = 154$, $a_{155} = 155$, $a_{156} = 156$, $a_{157} = 157$, $a_{158} = 158$, $a_{159} = 159$, $a_{160} = 160$, $a_{161} = 161$, $a_{162} = 162$, $a_{163} = 163$, $a_{164} = 164$, $a_{165} = 165$, $a_{166} = 166$, $a_{167} = 167$, $a_{168} = 168$, $a_{169} = 169$, $a_{170} = 170$, $a_{171} = 171$, $a_{172} = 172$, $a_{173} = 173$, $a_{174} = 174$, $a_{175} = 175$, $a_{176} = 176$, $a_{177} = 177$, $a_{178} = 178$, $a_{179} = 179$, $a_{180} = 180$, $a_{181} = 181$, $a_{182} = 182$, $a_{183} = 183$, $a_{184} = 184$, $a_{185} = 185$, $a_{186} = 186$, $a_{187} = 187$, $a_{188} = 188$, $a_{189} = 189$, $a_{190} = 190$, $a_{191} = 191$, $a_{192} = 192$, $a_{193} = 193$, $a_{194} = 194$, $a_{195} = 195$, $a_{196} = 196$, $a_{197} = 197$, $a_{198} = 198$, $a_{199} = 199$, $a_{200} = 200$, $a_{201} = 201$, $a_{202} = 202$, $a_{203} = 203$, $a_{204} = 204$, $a_{205} = 205$, $a_{206} = 206$, $a_{207} = 207$, $a_{208} = 208$, $a_{209} = 209$, $a_{210} = 210$, $a_{211} = 211$, $a_{212} = 212$, $a_{213} = 213$, $a_{214} = 214$, $a_{215} = 215$, $a_{216} = 216$, $a_{217} = 217$, $a_{218} = 218$, $a_{219} = 219$, $a_{220} = 220$, $a_{221} = 221$, $a_{222} = 222$, $a_{223} = 223$, $a_{224} = 224$, $a_{225} = 225$, $a_{226} = 226$, $a_{227} = 227$, $a_{228} = 228$, $a_{229} = 229$, $a_{230} = 230$, $a_{231} = 231$, $a_{232} = 232$, $a_{233} = 233$, $a_{234} = 234$, $a_{235} = 235$, $a_{236} = 236$, $a_{237} = 237$, $a_{238} = 238$, $a_{239} = 239$, $a_{240} = 240$, $a_{241} = 241$, $a_{242} = 242$, $a_{243} = 243$, $a_{244} = 244$, $a_{245} = 245$, $a_{246} = 246$, $a_{247} = 247$, $a_{248} = 248$, $a_{249} = 249$, $a_{250} = 250$, $a_{251} = 251$, $a_{252} = 252$, $a_{253} = 253$, $a_{254} = 254$, $a_{255} = 255$, $a_{256} = 256$, $a_{257} = 257$, $a_{258} = 258$, $a_{259} = 259$, $a_{260} = 260$, $a_{261} = 261$, $a_{262} = 262$, $a_{263} = 263$, a_{2

C1.1	VEHIS FINANSE SP.ZO.O O/KIELCE	F1	2010 kg	F2	2018 kg	F3	3988 kg
E1.2	38366590800118	G	1460 kg	I	M1		
E1.3	25-335 KIELCE ZAGORSKA 18	K	e1*2007/45*1909*08	L	2	O1	1888 kg
		P1	1332,00 cm ²	P2			128,00 kW
		P3	p	Q			---
S1		S1	5	S2			---