



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00621/26
Data zlecenia	14 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	JAECOO
Model	JAECOO 7
Numer rejestracyjny	DX78342
Rok produkcji	2025
Numer VIN	LVVDB21B2SC068122

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00621/26

Nr rejestracyjny

DX78342

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21253
Numer sprawy	VHS00621/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	21.07.2026
Wycena na dzień	21.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	DX78342 / LVVDB21B2SC068122
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	28.07.2025 / 12
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	11 678 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	28.07.2028
Lakier	----

Marka	JAECOO
Model	J7 24-
Typ	J7 1.6 T-GDI Urban DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1598
Moc kW / KM	108 / 147
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK)
- Asystent ograniczenia prędkości (SLA)
- Asystent świateł drogowych
- Blokada elektroniczna zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
- Czujniki parkowania przednie i tylne
- Drzwi bagażnika otwierane elektrycznie
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6. kierunkach
- Fotele przednie podgrzewane (siedzisko i oparcie)
- Gniazda USB-A oraz USB-C w drugim rzędzie z funkcją szybkiego ładowania
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gwarancja podstawowa na pojazd, 7 lat z limitem 150.000 km
- Hamulce tarczowe tylne
- Hello Jaecoo - system inteligentnego sterowania funkcjami pojazdu za pomocą poleceń głosowych
- Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, składana na płasko
- Asystent hamowania (BAS)
- Asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (RCTA+RCTB)
- Autoalarm
- Bluetooth
- Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą
- Felgi aluminiowe 19", z ogumieniem 235/50
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4. kierunkach
- Funkcja opóźnionego wyłączenia reflektorów "Follow me home"
- Gniazda USB-A oraz USB-C w pierwszym rzędzie z funkcją szybkiego ładowania
- Gniazdo 12V z przodu
- Hamulce tarczowe przednie, wentylowane
- Hamulec postojowy elektryczny (EPB) z funkcją Auto Hold
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną

- Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie w 4. kierunkach
- Lakier perłowy
- Lusterka zewnętrzne lakierowane
- Ładowarka bezprzewodowa o mocy 50W
- Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń
- Obsługa bezprzewodowa Android Auto i Apple Car Play
- Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości
- Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
- Podłokietnik tylnej kanapy z uchwytami na kubki
- Poduszka powietrzna centralna z przodu
- Poduszki powietrzne boczne kurtynowe z przodu i z tyłu
- Radio z DAB+
- Reflektory LED
- Roleta bagażnika
- Spojler tylny
- System Auto-Start-Stop
- System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
- System informujący o odjechaniu pojazdu poprzedzającego
- System kontroli prędkości inteligentny (SAS)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System monitorowania uwagi kierowcy (DMS)
- System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
- System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW)
- System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
- System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu (HAC)
- System wyboru trybu jazdy (Eco, Normal, Sport)
- System zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP)
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła tylne LED
- TCS - kontrola trakcji
- Układ stabilizacji toru jazdy elektroniczny (ESP)
- Wycieraczki przedniej szyby automatyczne
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zawieszenie kół tylnej osi wielowahaczowe
- Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
- Koło zapasowe dojazdowe
- Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z wbudowanymi kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne
- Mocowania ISOFIX dla zewnętrznych foteli tylnej kanapy
- Nawigacja
- Ogranicznik prędkości
- Oświetlenie ambientowe wnętrza w przedniej i tylnej części pojazdu (z możliwością wyboru koloru)
- Podłokietnik przedni ze schowkiem i funkcją chłodzenia
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne foteli przednich
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
- Reflektory automatyczne
- Relingi dachowe
- Skrzynia biegów automatyczna, dwusprzęgłowa DCT7
- System audio z 6 głośnikami
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu
- System hamowania awaryjnego (AEB) z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych oraz rowerzystów
- System kamer 540 stopni
- System kontroli zjazdu (HDC)
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD)
- System multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 13.2" z menu w języku polskim
- System ostrzegania przed kolizją podczas cofania (RCW)
- System ostrzegania przed otwarciem drzwi (DOW)
- System ratunkowy eCall
- System unikania kolizji inteligentny (IES)
- System zapobiegający blokowaniu kół w samochodzie podczas hamowania (ABS)
- Szyby boczne elektr. ster. z funkcją otwierania/zamykania jednym dotknięciem i czujnikiem przeszkody
- Światła cofania podwójne
- Światła przednie przeciwmgielne
- Tapicerka foteli ze skóry ekologicznej
- Tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC)
- Uład wspomagania kierownicy elektroniczny (EPS)
- Wykończenie układu wydechowego w tylnym zderzaku chromowane
- Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń, trzy
- Zamki blokowane automatycznie po ruszeniu
- Zestaw cyfrowych wskaźników o przekątnej 10.25"




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Kumho Ecsta PS7	PP	235/50 R19	6,7
Kumho Ecsta PS7	PL	235/50 R19	6,8
Kumho Ecsta PS7	TP	235/50 R19	7,1
Kumho Ecsta PS7	TL	235/50 R19	7,0
KOŁO DOJAZDOWE	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ODPRYSKI
BŁOTNIK TYLNY LEWY	WGNIECENIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	PĘKNIĘCIE
ZDERZAK TYLNY	PĘKNIĘCIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWO	ZARYSOWANIE
LISTWA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

REFLEKTOR P - zabrudzenie; LISTWA SZYBY TYLNA - zarysowanie; NAKŁADKA WEW. PROGU P - zarysowanie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	125
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE




















ZDJĘCIA USZKODZEŃ















DOKUMENTY POJAZDU



☒ **TEJNĄ KLASĄ TECHNICZNĄ**
 28.07.2028
 m.p.
 DATA:
 PODPIS:
 X **TEJNĄ KLASĄ TECHNICZNĄ**
 m.p.
 DATA:
 PODPIS:

☒ **TEJNĄ KLASĄ TECHNICZNĄ**
 28.07.2028
 m.p.
 DATA:
 PODPIS:
 X **TEJNĄ KLASĄ TECHNICZNĄ**
 m.p.
 DATA:
 PODPIS:





KONTAKTOWA

---(V.9) POLISH EMISSION SPALIN - EURO 6 EA---

28.07.2028

POLECENIE:
 Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od dnia
 kiedy wydał dowód rejestracji, wszelkie zmiany danych zawartych
 w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.