



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00606/26
Data zlecenia	10 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	MERCEDES-BENZ
Model	SPRINTER
Numer rejestracyjny	KK4533K
Rok produkcji	2021
Numer VIN	W1V9076351P378377

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00606/26

Nr rejestracyjny

KK4533K

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21324
Numer sprawy	VHS00606/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	30.07.2026
Wycena na dzień	30.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	KK4533K / W1V9076351P378377
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	12.07.2021 / 60
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	176 054 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	15.05.2026
Lakier	----
Marka	MERCEDES-BENZ
Model	Sprinter 315 CDI Euro 6 1950ccm - 150KM 3,5t 20-
Typ	Sprinter 315 CDI 907.635 14m3
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 2
Pojemność silnika (ccm)	1950
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 305 / 1 195
Rozstaw osi 1 / 2	4 325 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Adaptacyjne światła stop
- Alternator 200 A
- Automatyczny układ włączania świateł
- Drzwi przesuwne z prawej strony
- Filtr paliwa z separatorem wody
- Fotel pasażera pojedynczy, z manualną regulacją
- Głośniki dwudrożne z przodu
- Lakier uni
- Pakiet dla palących
- Pomoc w razie awarii
- Radio cyfrowe (DAB)
- Schowek pod deską rozdzielczą
- Szyby przednie sterowane elektrycznie
- Światła sygnalizacyjne boczne
- Uchwyty na kubki w konsoli centralnej (x2)
- Wspomaganie kierownicy, elektryczne
- Zbiornik paliwa 71 litrów
- Adaptacyjne światła stop
- ADAPTIVE ESP (elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy)
- Asystent bocznego wiatru
- Dach podwyższony
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją
- Funkcja ECO start/stop plus
- Koło zapasowe
- Moduł komunikacyjny z kartą SIM
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Półka nad przednią szybą
- Radio MB Audiosystem
- System połączenia alarmowego Mercedes-Benz
- Ściana działowa pełna
- Tapicerka Maturin, czarna
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Zamek centralny sterowany falami radiowymi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Alarm antywłamaniowy EDW (V)
- Alternator 250 A (V)
- Asystent układu hamulcowego, aktywny (V)
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierane do 270 stopni (V)
- Fotel kierowcy komfortowy, hydrauliczny (V)
- Fotel kierowcy ogrzewany (V)
- Fotel pasażera dwuosobowy (V)
- Fotel pasażera ogrzewany (V)
- Gniazdo 12V (V)
- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach (V)
- Kierownica wielofunkcyjna (V)
- Klimatyzacja półautomatyczna Tempmatik (V)
- Listwy do mocowania ładunku na ramie dachu (V)
- Listwy do mocowania ładunku na ścianach bocznych (V)
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane (V)
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane (V)
- Oświetlenie przestrzeni ładunkowej sterowane czujnikiem ruchu (V)
- Oświetlenie przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej (V)
- Pakiet akustyczny (V)
- Pakiet ładowania, deska rozdzielcza (V)
- Pakiet parkowania z kamerą 360 (V)
- Panel obsługowy dachowy, komfortowy (V)
- Podłoga drewniana w przestrzeni ładunkowej (V)
- Podłokietnik dla siedzenia kierowcy (V)
- Pokrywa schowka po lewej i prawej stronie (V)
- Półka nad kabiną kierowcy (V)
- Schowek na smartfona z ładowaniem bezprzewodowym (V)
- Stopień z tyłu pojazdu (V)
- System multimedialny MBUX z ekranem dotykowym 7 cali (V)
- System nawigacji (V)
- System szyn do mocowania ładunku (V)
- Szyba przednia z paskiem przeciwsłonecznym (V)
- Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów (V)
- Tapicerka przestrzeni ładunkowej do wysokości dachu (drewno) (V)
- Taśma z oświetleniem LED w przestrzeni ładunkowej (V)
- Tempomat (V)
- Uchwyty nad głową kierowcy i pasażera (V)
- Wnęki na koła, zabudowane (V)
- Zbiornik paliwa 93 litry (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	200 - 300
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	do 150
13. DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	pow. 500
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Sailun Commercio 4 Seasons	PP	225/65 R16C	1,7
Sailun Commercio 4 Seasons	PL	225/65 R16C	2,3
Sailun Commercio 4 Seasons	TP	225/65 R16C	2,9
Sailun Commercio 4 Seasons	TL	225/65 R16C	2,4
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
DACH STAŁY	ODPRYSKI LAKIERU
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
KRATA WLOTU POWIETRZA PRAWA	BRAK
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	PĘKNIĘCIE
POKRYWA PRZEDNIA	WGNIECENIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	RDZA/KOROZJA
LISTWA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	BRAK
KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA LEWY	ZARYSOWANIE
KRATA WLOTU POWIETRZA	ZARYSOWANIE
SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	WGNIECENIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	PĘKNIĘCIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE
LAMPA TYLNA PRAWA	PĘKNIĘCIE
DRZWI/POSZYCIE TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
DRZWI/POSZYCIE ŚRODKOWE PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	ROZERWANIE
DESKA ROZDZIELCZA	ZARYSOWANIE
FOTEL PRZEDNI ŚRODKOWY	ZABRUDZENIE
FOTEL PRZEDNI PRAWY	ZABRUDZENIE

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)	
BELKA ZDERZAKA PRZEDNIEGO – wgniecenie; PROWADNICA POWIETRZA PRAWA – pęknięta; CZUJNIK PARKOWANIA ZEWNĘTRZNY PRZEDNI PRAWY – brak; HALOGEN PRZEDNI PRAWY – brak; MOCOWANIE ZDERZAKA PRZEDNIEGO PRAWY – pęknięcie; OPONY OSI I – nierównomierne zużycie bieżnika; LISTWA POSZYCIA BOCZNEGO TYLNEGO LEWEGO – zarysowanie; NAROŻNIK TYLNY LEWY – zarysowanie; EMBLEMAT PRODUCENTA TYLNY – brak; WEWNĘTRZNY; NAROŻNIK TYLNY LEWY – zarysowanie/wgniecenie; LISTWA POSZYCIA BOCZNEGO TYLNEGO PRAWEGO – brak; LISTWY BOCZNE STRONY PRAWY – brak; RAMA DACHU PRAWA – wgniecenie; PRÓG PRAWY – wgniecenie i zarysowanie; LISTWA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH - zarysowanie; DRZWI PRZEDNIE PRAWY - wgniecenie; LUSTERKO PRAWY - zarysowanie; SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY - wgnieciony; NADKOLE PRZEDNIE LEWE – oberwane;	



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE ZAGRANICZNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

lewe światło stop; prawe światło stop; lewe tylne światło pozycyjne; prawe tylne światło pozycyjne; wymagany przegląd serwisowy za 2 400 km; kontrolka check engine;

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

brak informacji o ważnym badaniu technicznym

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	196
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE




















ZDJĘCIA USZKODZEŃ


































DOKUMENTY POJAZDU



