

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 07.09.2026

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu na parkingu w miejs. Słomczyn przy ulicy Metalowej 10 w dn.07.09.2026 r.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAT4489626
- Instrukcja Określania wartości pojazdów nr 01/2024 z dnia 25.04.2024r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **WVWZZZ3H1PE015008**

Marka: **VOLKSWAGEN**

Nr rejestracyjny: **GA966KP**

Model pojazdu: **Arteon 2.0 TSI MR`21 E6d**

Nr Info-Ekspert: **040-09958**

Wersja: **R-Line DSG**

Rok produkcji: **2023**

Wskazanie drogomierza 35695 km

Data pierwszej rejestracji 20.11.2023

Data ważności badania technicznego 20.11.2026

Rodzaj nadwozia coupe 5 drzwiowy

Dop. masa całkow. 2140 kg*

Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 3-warstwowy typu perła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	29 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2 Asystent świateł drogowych Light Assist	30 Poduszki powietrzne boczne przednie
3 Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist + Emergency Assist	31 Reflektory przednie LED
4 Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	32 Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
5 Czujnik deszczu	33 System aktywnej ochrony pasażerów Pre-Crash
6 Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw skażników z komputerem pokładowym	34 System Car-Net: App Connect
7 Dysze spryskiwaczy podgrzewane	35 System EDTC
8 Dywaniki	36 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9 Fotele ergoComfort z regulacją odcinka lędźwiowego i kąta nachylenia po stronie kierowcy	37 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
10 Głośniki 8 szt.	38 System ochrony pieszych aktywna pokrywa komory silnika
11 Gniazdo 12V 2 szt.	39 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
12 Hamulec postojowy automatyczny	40 System powiadamiania ratunkowego (eCall)
13 Immobilizer	41 System stabilizacji toru jazdy przyczepy
14 Instalacja telefoniczna Bluetooth	42 System Start/Stop
15 Kierownica wielofunkcyjna sportowa 3-ramienna ze sterowaniem skrzyni biegów	43 System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
16 Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic, trzystrefowa z filtrem antyalergicznym	44 System usług mobilnych We Connect Plus (3 lata bezpłatnie)
17 Kurtyny powietrzne boczne	45 System wspomagania nagłego hamowania
18 Listwy progowe ze stali nierdzewnej z przodu i z tyłu, logoR-Line na przednich listwach	46 Światła mijania włączane automatycznie
19 Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane	47 Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
20 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	48 Tapicerka siedzeń z mikrofibry "Art Velours" łączona z "Vienna"
21 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach	49 Tarcze kół aluminiowe 18" "Sebring"
22 Nakładki na progi ze stali szlachetnej nierdzewnej	50 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
23 Oparcie siedzeń tylnych składane w stosunku 60/40 z podłokietnikiem, miejscem na napoje, otworem do długich przedmiotów	51 Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
24 Pedale z nakładkami ze stali szlachetnej	52 Wyświetlacz Active Info Display
25 Podłokietnik centralny przedni	53 Zamek centralny
26 Podsufitka w kolorze czarnym	54 Zderzak przedni w stylistyce R-line z chromowanym wykończeniem
27 Poduszka powietrzna kierowcy	55 Zestaw narzędzi
28 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	56 Złącze USB-C

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujnik zmierzchu z automatycznymi światłami drogowymi
Czujnik zmierzchu
Światła drogowe automatyczne

- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Pakiet Design
Wyciszenie wnętrza samochodu dodatkowe
Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
Szyby boczne dźwiękoszczelne
Oświetlenie Ambiente (30 kolorów)
- 4 Pakiet Lusterka
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie
Oświetlenie przestrzeni podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
- 5 System "Park Pilot"
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Wizualizacja odstepu od przeszkody na ekranie radia
- 6 System radiowy Ready2Discover z usługą Streaming&Internet
System Car-Net: App Connect
Radio FM
Wyświetlacz kolorowy dotykowy 10"
Digital Cockpit Pro - cyfrowy zestaw skażników z komputerem pokładowym
- 7 Tempomat Adaptive Cruise Control dp 210 km/h
Tempomat adaptacyjny
System ochrony pieszych
Sygnalizacja hamowania awaryjnego

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Harman/Kardon
- 2 Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu
- 3 Dach szklany panoramiczny, elektrycznie otwierany i zamykany, z roletą
- 4 +Dodatkowy Immobiliser META
- 5 Hak holowniczy składany, elektrycznie odblokowywany
- 6 Kierownica wielofunkcyjna ogrzewana, pokryta skórą (dopłata)
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica podgrzewana
Kierownica pokryta skórą
- 7 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 8 Lakier specjalny biały Oryx
- 9 Listwy dekoracyjne aluminiowe Black Carbon na desce rozdzielczej i drzwiach
- 10 Pakiet Assistance Plus (dopłata)
Asystent parkowania równoległego
Asystent parkowania prostopadłego
Czujniki parkowania - tył ze wspomaganie wizualnym
Czujniki parkowania - przód ze wspomaganie wizualnym
Lusterko zewnętrzne pasażera obniżane przy biegu wstecznym
Asystent pasa ruchu Lane Assist
Area View Camera system kamer z widokiem 360 stopni
System aktywnej ochrony pasażerów Pre-Crash
- 11 Pakiet Comfort (dopłata)
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Fotele tylne podgrzewane
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Access
Panel sterowania układem klimatyzacji dla pasażerów z tyłu
Gniazdo 230V w tylnej części konsoli środkowej
Złącze USB-C oraz gniazdo do ładowania USB
- 12 Pakiet Safety
Poduszki powietrzne boczne tylne
System kontroli ciśnienia w oponach
- 13 System nawigacji satelitarnej "Discover Media"
- 14 Szyba przednia ogrzewana i odbijająca promienie podczerwone

- Szyba przednia ogrzewana
- Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne
- 15Tarcze kół aluminiowe 20" "Rosario" (dopłata)

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1Śruby zabezpieczające przed kradzieżą kół

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 245/35 R20 95V XL ULTRA GRIP PERFORMANCE (3524	5,5	100 *
Przednie prawe:	*GOODYEAR 245/35 R20 95V XL ULTRA GRIP PERFORMANCE (3524	5,5	100 *
Tylne lewe:	*GOODYEAR 245/35 R20 95V XL ULTRA GRIP PERFORMANCE (3524	5,5	100 *
Tylne prawe:	*PIRELLI 245/35 R20 95Y P ZERO NERO TL	5,5	100 *

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2023. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

(+)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 57 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 22 105 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 3,09%.

KOREKTY RÓŻNE:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

(-)

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

korekta za jeden klucz

(-)

stwierdzone braki i uszkodzenia

(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 46% określonym na podstawie rzeczywistego przebiegu pojazdu - 35695 km.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na karwedzi tylnej.		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Dach		Wgniecenie na ramie dachu lewej, zarysowanie powłoki lakierowej		

5	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej na powierzchni pod drzwiami.	Ślady prowizorycznej zaprawki lakierniczej.
---	---------------	---	---	---

KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-120µm	
2	Dach		90-120µm	
3	Błotnik przedni	L	90-120µm	
4	Drzwi przednie	L	90-120µm	
5	Drzwi tylne	L	90-120µm	
6	Błotnik tylny	L	90-120µm	
7	Błotnik przedni	P	90-120µm	
8	Drzwi przednie	P	90-120µm	
9	Drzwi tylne	P	90-120µm	
10	Błotnik tylny	P	120-140µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-160µm	

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzenia.		

-Wykładziny komory bagażnika - zabrudzenia.

-Sterowanie lusterek elektrycznych- utrudniona regulacja lusterka lewego „góra.dół„ - do weryfikacji warsztatowej.

Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Przecięty bok opony		
2	Opona koła przedniego	P	Przecięty bok opony		
3	Opona koła tylnego	L	Przecięty bok opony		
4	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Wgniecioną krawędź zewnętrzną		
5	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
6	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej, wgniecenie.		
7	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

-Śruby antykradzieżowe kół zostały zastąpione zwykłymi śrubami.

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w ograniczonych warunkach parkingowych (podłoże żwir) przy prędkości do 20 km/h pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego:

1. Silnik –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów –pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń .
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy –pracuje poprawnie .

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Jeden klucz+ jeden pilot zabezpieczenia Meta.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Instrukcja obsługi	TAK
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
9	Apteczka	TAK
10	Nakładka antykradzieżowa śrub kół	TAK

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Pojazd z rynku krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 07/09/2026IMP

z dnia: 08.09.2026

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taka nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.