



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00628/26
Data zlecenia	15 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	RENAULT/IZOTERMY TIM
Model	MASTER
Numer rejestracyjny	SK391YF
Rok produkcji	2023
Numer VIN	VF1VB000271202230

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00628/26

Nr rejestracyjny

SK391YF

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21284
Numer sprawy	VHS00628/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	25.07.2026
Wycena na dzień	23.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK391YF / VF1VB000271202230
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	31.08.2023 / 35
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	307 857 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	31.08.2026
Lakier	----
Marka	RENAULT
Model	Master dCi 165 Energy Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-24
Typ	Master dCi L3 Extra
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
Pojemność silnika (ccm)	2299
Moc kW / KM	120 / 163
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	1 782 / 1 718
Rozstaw osi 1 / 2	4 332 /
Zabudowa	Skrzyniowa z opończę

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Chłapacze przednie
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Gwarancja 2 lata
- Kanapa wielofunkcyjna ze składanym oparciem (stolik obrotowy) i schowkiem w siedzisku
- Kluczyk centralnego zamka ze sterowaniem przez fale radiowe
- Kołpaki ozdobne Mini
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Radioodtwarzacz Bluetooth, MP3, USB, DAB
- Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z uchwytem na kubek
- Ścianka działowa stała z oknem
- Tapicerka materiałowa Kompo
- Czujnik deszczu i zmierzchu
- Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową
- Immobilizer
- Klimatyzacja manualna
- Koło zapasowe
- Lakier uni
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Schowek wysuwany na rękawiczki EASY LIFE
- Szyby boczne sterowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
- Światła LED do jazdy dziennej
- Wyłożenie przegrody działowej od strony kabiny pasażerskiej wykładziną

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Fotel kierowcy zawieszony mechanicznie (V)
- Lusterka boczne o wydłużonych ramionach (V)
- Regulator ogranicznik prędkości (V)
- Zbiornik paliwa 105 litrów (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	-----
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	-----
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	-----
11. DRZWI TYLNE LEWE	-----
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	-----
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	-----
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	-----
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Laufenn X Fit VAN	PP	225/65 R16C	3,5
Laufenn X Fit VAN	PL	225/65 R16C	3,4
Firestone Vanhawk 2	TP	225/65 R16C	8,3
Firestone Vanhawk 2	TL	225/65 R16C	8,1
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
LUSTERKO LEWE	ZARYSOWANIE
KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA LEWY	PĘKNIĘCIE
ZDERZAK TYLNY	WGNIECENIE
LUSTERKO PRAWE	PĘKNIĘCIE
KIERUNKOWSKAZ LUSTERKA PRAWY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZABRUDZENIE
FOTEL PRZEDNI ŚRODKOWY	ZABRUDZENIE
FOTEL PRZEDNI PRAWY	ZABRUDZENIE
DESKA ROZDZIELCZA	ZARYSOWANIE
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

OSŁONA SZYBY CZOŁOWEJ, STRONA PRAWA – brak; DESKA ROZDZIELCZA – brak zaślepki wnęki w części środkowej; PLANDEKA BOCZNA LEWA – rozerwanie materiału; NAROŻNIK DOLNY SKRZYNI, STRONA TYLNA PRAWA ORAZ PRZEDNIA PRAWA – wgniecenie; PLANDEKA BOCZNA PRAWA – rozerwanie mocowania plandeki; RAMA GÓRNA – odkształcenie po uderzeniu; OWIEWKA STRONA P – zarysowanie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU
BADANIE NUMERU VIN
BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU
STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.
WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW
BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Na tablicy wskaźników wyświetlany jest komunikat „Skontroluj klocki hamulcowe”. Świeci się kontrolka serwisowa. Konieczna kontrola stopnia zużycia klocków hamulcowych.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu. Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	129
Zdjęcia pogładowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE






















ZDJĘCIA USZKODZEŃ















DOKUMENTY POJAZDU



