



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00634/26
Data zlecenia	15 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	VOLVO
Model	V40 CROSS COUNTRY
Numer rejestracyjny	RZ589GX
Rok produkcji	2019
Numer VIN	YV1MZ32V0K2185289

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	NIE
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00634/26

Nr rejestracyjny

RZ589GX

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21279
Numer sprawy	VHS00634/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	23.07.2026
Wycena na dzień	23.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	RZ589GX / YV1MZ32V0K2185289
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	09.07.2019 / 84
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	93 030 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	17.07.2027
Lakier	----

Marka	VOLVO
Model	V40 Cross Country 16-19
Typ	V40 CC T3 Drive-E Momentum aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1498
Moc kW / KM	112 / 152
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 6

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag kolan kierowcy
- AQS - System poprawy jakości powietrza
- Czujnik deszczu
- Dywaniki - wykładzina
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Felgi aluminiowe 16 GENAM Diamond Cut Glossy Black z ogumieniem
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Immobilizer
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Komputer pokładowy
- Lampki do czytania z przodu
- Oświetlenie asekuracyjne HOME SAFE
- Poduszka powietrzna chroniąca pieszego
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu
- City Safety - laserowy czujnik ograniczający ryzyko kolizji do 50 km/h
- DSTC - system kontroli stabilności i trakcji
- Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
- EBA - system wspomagania nagłego hamowania
- EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania
- Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotel pasażera z mechaniczną regulacją w 6-kierunkach
- Kierownica skórzana z aluminiowym wykończeniem
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Podświetlane lusterka do makijażu
- Przyciemniające się lusterko wsteczne

- Reflektory przednie LED
- Sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc
- System Start-Stop
- System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)
- Tapicerka winylowo-tekstylna Lindholmen
- Tylne kanapa dzielona w proporcjach 60/40
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Zamek centralny z pilotem
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- System audio Performance 2x25W (CD/MP3/WMA, wyświetlacz 5 cali, 4 głośniki, AUX, USB)
- System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)
- Światła LED do jazdy dziennej (DRL)
- Tempomat
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
- Wykończenie wnętrza Charcoal

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Lakier metalizowany
- Ogrzewanie przednich foteli




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	200 - 300
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	-----
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	150 - 200

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
DUNLOP WINTER	PP	205/60 R16	6,9
DUNLOP WINTER	PL	205/60 R16	7,0
DUNLOP WINTER	TP	205/60 R16	7,5
DUNLOP WINTER	TL	205/60 R16	7,8
KOŁO DOJAZDOWE	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
PRÓG PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
KOŁO KIEROWNICY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

ŚWIATŁO ZDERZAK LT - zarysowanie; OSŁONA PIONOWA DRZWI TP - zarysowanie;



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - UWAGI - PATRZ KOMENTARZ

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Podczas jazdy próbnej stwierdzono intensywne stuki dochodzące z przedniego zawieszenia oraz podwyższony poziom hałasu świadczący o niesprawności tego układu.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Na zestawie wskaźników wyświetlany jest komunikat: „Termin przeglądu minął”.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU


DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	143
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE
























ZDJĘCIA USZKODZEŃ

















DOKUMENTY POJAZDU



