



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00649/26
Data zlecenia	20 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	TOYOTA
Model	CAMRY
Numer rejestracyjny	KK5984K
Rok produkcji	2019
Numer VIN	JTNB23HK903061660

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00649/26

Nr rejestracyjny

KK5984K

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21294
Numer sprawy	VHS00649/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	06.08.2026
Wycena na dzień	25.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	KK5984K / JTNB23HK903061660
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	12.02.2020 / 77
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	223 082 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	01.04.2027
Lakier	----

Marka	TOYOTA
Model	Camry 18-20
Typ	Camry 2.5 Hybrid Executive CVT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Pojemność silnika (ccm)	2487
Moc kW / KM	131 / 177
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Automatyczne światła drogowe
- Boczki drzwiowe i podłokietnik przedni wykończone skórą
- Czujnik deszczu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Elektrycznie regulowane szyby tylne
- Felgi aluminiowe 18" (15-szprychowe) ciemnoszare, polerowane krawędzie 235/45 R18
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Gniazdo 12V
- Grill przedni lakierowany
- Immobilizer
- Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z technologią nano-e
- Komputer pokładowy
- Listwa okienna chromowana
- Alarm
- BA - system wspomagania hamowania
- Chromowane elementy wykończenia wnętrza
- Czujnik zmierzchu
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektryczny hamulec postojowy (EPB)
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotele przednie podgrzewane
- Gniazdo USB i Aux-In
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu
- Kamera cofania
- Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane
- Kierunkowskazy LED
- Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie
- Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach
- Lakier uni
- Listwy progowe, podświetlane

- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Oświetlenie powitalne w drzwiach
- Poduszka powietrzna kolan kierowcy
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Radio RDS + DAB + MP3 + Bluetooth + 6 głośników
- Selektor profilów jazdy z trzema trybami
- Spryskiwacze lamp przednich
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali
- System ochrony przedzderzeniowej (PCS)
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej typu LED
- Światła tylne typu LED (pozycyjne oraz stopu)
- Tempomat aktywny
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
- Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop
- VSC - system stabilizacji toru jazdy
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Ochrona podłogi bagażnika
- Podłokietnik, tył
- Poduszki powietrzne boczne - przód
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Reflektory przednie diodowe (Pure LED)
- Siatka pionowa bagażnika
- Stacja bezprzewodowego ładowania telefonu
- System Inteligentny kluczyk - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka
- System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
- System nawigacyjny Toyota Touch 2 with Go
- System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Alert)
- System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka skórzana
- TRC - system kontroli trakcji
- Układ detekcji przeszkód (ICS)
- Usługi łączności Toyota Connected Car
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami
- Zderzak tylny z dyfuzorem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier perłowy



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	200 - 300
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	200 - 300
5. DACH	200 - 300
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	200 - 300
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	150 - 200
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Austone SP901	PP	235/45 R18	4,0
Austone SP901	PL	235/45 R18	4,8
Austone SP901	TP	235/45 R18	6,0
Austone SP901	TL	235/45 R18	7,0
KOŁO DOJAZDOWE	KOŁO ZAPASOWE		
0	0		0,0



EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
POKRYWA PRZEDNIA	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
FELGA TYLNA LEWA	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE, WGNIECENIE
FELGA TYLNA PRAWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
LUSTERKO PRAWO	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWO	ODPRYSKI LAKIERU
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE
KOŁO KIEROWNICY	NADMIERNE ZUŻYCIE
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH	ZARYSOWANIE
EKRAN LCD	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

Na elementach nadwozia widoczne są pozostałości po usunięciu oznakowaniu reklamowym (branding), w postaci śladów kleju na powłoce lakierniczej. FOTEL KIEROWCY – możliwa częściowa wymiana poszycia siedziska;

USZCZELKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH – rozerwana.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

TAXI

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	139
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE


















ZDJĘCIA USZKODZEŃ

















DOKUMENTY POJAZDU



Dane identyfikacyjne pojazdu

Kod modelu	AXVH11L-ARXDBW
Nr VIN	JTHB23HK903061660
Typ/Motoryzacji	A2SA 5345214
Nr książki gwarancji	C/879717/011
Kod koloru	DB9
Kod koloru tapicerki	LA20

Data wydania : 17 lutego 2020 r.
Delivery date: 17 February 2020 y.

Pieczętka autoryzowanej stacji obsługi
SPECJALISTA
dla KLIENKÓW KLEJONÓW HODOWCZYCH

Emilia
Paweł Zmuda

Kontakt do działu obsługi posprzedażnej

Pieczętka autoryzowanej stacji obsługi
WSJ **WISNIEWSKI** Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY DEALER TOYOTA
SALON SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW
05-080 KŁAZEBIN, Mokotów ul. 3-go Maja 10
tel. 022 439 16 00, fax 022 439 16 10
NIP 527-020-42-70, REGON 01044720

Formularz z kilkoma sekcjami, każda z podpisami i datami. Widoczne są daty: 17.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020.

Formularz z kilkoma sekcjami, każda z podpisami i datami. Widoczne są daty: 17.02.2020, 18.02.2020, 19.02.2020.

