



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

### DANE ZLECENIODAWCY

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Firma | VEHIS FINANSE SP. Z O.O. |
|       | AL. MURCKOWSKA 14C       |
|       | 40-265 KATOWICE          |

### DANE WYKONAWCY

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Firma         | PARTNER CRLS SP. Z O.O. |
| Rzecznik      | MATEUSZ KELER           |
| Nr zlecenia   | VHS00629/26             |
| Data zlecenia | 15 lipiec 2026          |

### IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Marka               | SUZUKI            |
| Model               | VITARA 2WD        |
| Numer rejestracyjny | WE8C441           |
| Rok produkcji       | 2022              |
| Numer VIN           | TSMLYDD1S00C04879 |

### LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

|                     |      |                       |     |
|---------------------|------|-----------------------|-----|
| Dowód rejestracyjny | SKAN | Tablice rejestracyjne | NIE |
| Klucz główny        | TAK  | Apteczka              | TAK |
| Klucz zapasowy      | TAK  | 1SZT. Gaśnica         | TAK |
| Instrukcja obsługi  | TAK  | Trójkąt ostrzegawczy  | TAK |
| Książka serwisowa   | TAK  |                       |     |

### OPIS OGÓLNY POJAZDU\* - UWAGA

\* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

### ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

|                                            |     |                                     |     |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego | TAK | Ekspertyza - Stan techniczny        | TAK |
| Ekspertyza - Lakier/Ogumienie              | TAK | Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa | TAK |



**PARTNER**  
CRLS

## **EKSPERTYZA POJAZDU**

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00629/26

Nr rejestracyjny

WE8C441

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



**PARTNER**  
CRLS

## OCENA STANU POJAZDU

### DANE ZLECENIA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Numer wyceny                | 21272                |
| Numer sprawy                | VHS00629/26          |
| Zleceniodawca               |                      |
| Data i miejsce oględzin     |                      |
| Data wyceny                 | 22.07.2026           |
| Wycena na dzień             | 22.07.2026           |
| Numer licencji / użytkownik | 38107 / Partner CRLS |

### DANE POJAZDU

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numer rejestracyjny / numer VIN                | WE8C441 / TSMLYDD1S00C04879 |
| Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach | 23.02.2023 / 41             |
| Rok produkcji                                  | 2022                        |
| Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia   | 136 059 / Odczytany         |
| Data następnego badania technicznego           | 22.02.2026                  |
| Lakier                                         | ----                        |

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Marka                                          | SUZUKI                                  |
| Model                                          | Vitara 18-24                            |
| Typ                                            | Vitara 1.4 Boosterjet SHVS Elegance 2WD |
| Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc | Kombi / 5 / 5                           |
| Pojemność silnika (ccm)                        | 1373                                    |
| Moc kW / KM                                    | 95 / 129                                |
| Paliwo / katalizator                           | Benzyna / Katalizator (3drozny)         |
| Układ / liczba cylindrów                       | R / 4                                   |
| Skrzynia / liczba biegów                       | M / 6                                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS z funkcją EBD
- Alarm włączonych świateł, otwartych drzwi oraz pozostawionego kluczyka
- Automatyczne włączanie świateł mijania
- Bezpieczny pedał hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego)
- Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy + TC - kontrola trakcji
- Felgi aluminiowe 17, polerowane, z ogumieniem 215/55
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Funkcja automatycznego włączania wycieraczek
- Głośniki wysokotonowe, przód
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania na wzniesieniu
- Interaktywny system multimedialny z nawigacją, radio AM:FM, DAB, USB, ekran dotykowy 7", gniazdo SD
- Kierownica wielofunkcyjna skórzana
- Alarm fabryczny
- Antena dachowa
- Bagażnik z systemem podwójnej, wyjmowanej podłogi
- Blokada zamka w drzwiach tylnych
- Dźwignia zmiany biegów, czarna ze wstawkami w kolorze srebrnym
- ESS - funkcja ostrzegania o nagłym hamowaniu
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotele przednie, ogrzewane
- Głośniki szerokopasmowe, przód i tył
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB
- Immobilizer
- Kamera wspomagająca parkowanie
- Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych

- Kieszeń w oparciu fotela pasażera
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- Listwy chromowane błotnika
- Listwy ozdobne bocznych drzwi oraz konsoli środkowej, srebrne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne, podgrzewane
- Nagrzewnica PTC
- Osłona chłodnicy w kolorze chromu
- Oświetlenie bagażnika
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Połączenie ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink)
- Reflektory z automatyczną regulacją wysokości
- Schowek z podświetleniem
- System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera
- System ENG A-Stop - System Auto Stop Start
- System komunikacji bezprzewodowej Bluetooth z zestawem głośnomówiącym
- System Lane Departure Prevention (alarm przekroczenia linii pasa ruchu)
- System podpowiedzi zmiany biegów GSI
- System Vehicle Sway Warning (Ostrzeżenie o niekontrolowanym zjeździe pojazdu)
- Szyby atermiczne
- Szyby elektrycznie regulowane, przód i tył
- Światła przeciwmgielne - tył
- Tapicerka zamszowo-skórzana
- Trzecie światło stop
- Uchwyty do mocowania bagażu
- Uchwyty na butelki, przód i tył
- Wspomaganie hamowania awaryjnego
- Wyświetlacz wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników, kolorowy ekran 4.2"
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Klamki wewnętrzne, w kolorze chromu
- Kłapa bagażnika otwierana elektromagnetycznie
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Lampy przednie LED
- Listwa ozdobna deski rozdzielczej, lakierowana, wzór siatki
- Listwy chromowane zderzaka przedniego
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne z regulacją dzień-noc
- Nawiew na nogi pasażerów tylnych siedzeń
- Osłony przeciwsłoneczne przednie, z lusterkiem oraz uchwytem na bilet parkingowy, podświetlane
- Oświetlenie przestrzeni na nogi (fotele przednie)
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości, przód
- Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Relingi dachowe - srebrne
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, przód i tył
- System Dual Sensor Brake Support (układ reakcji przedkolizyjnej z kam. monoskopową i czujnikiem las.)
- System kluczyka bezprzewodowego
- System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
- System Lane Departure Warning (alarm opuszczenia pasa ruchu)
- System Traffic Sign Recognition (układ rozpoznawania znaków drogowych)
- Szyba tylna, ogrzewana, z wycieraczką i spryskiwaczem
- Szyby boczne i szyba tylna dodatkowo przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne- przód
- Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości
- Tylnie oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego
- Uchwyty na kubki, przód
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne
- Zamek centralny z pilotem




**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

### LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ]

| NUMER I NAZWA ELEMENTU    | PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. POKRYWA PRZEDNIA       | do 150                     |
| 2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY   | do 150                     |
| 3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY    | do 150                     |
| 4. DRZWI PRZEDNIE LEWE    | do 150                     |
| 5. DACH                   | do 150                     |
| 6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY   | do 150                     |
| 7. PRÓG LEWY              | do 150                     |
| 8. DRZWI TYLNE LEWE       | do 150                     |
| 9. BŁOTNIK TYLNY LEWY     | do 150                     |
| 10. POKRYWA TYLNA         | do 150                     |
| 11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY   | do 150                     |
| 12. DRZWI TYLNE PRAWY     | do 150                     |
| 13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY | do 150                     |
| 14. PRÓG PRAWY            | do 150                     |
| 15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY  | do 150                     |
| 16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY  | do 150                     |
| 17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY | do 150                     |

### OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

| PRODUCENT TYP            |               | ROZMIAR    | BIEŻNIK |
|--------------------------|---------------|------------|---------|
| Continental EcoContact 6 | PP            | 205/55 R17 | 4,7     |
| Continental EcoContact 6 | PL            | 205/55 R17 | 4,6     |
| Continental EcoContact 6 | TP            | 205/55 R17 | 4,7     |
| Continental EcoContact 6 | TL            | 205/55 R17 | 5,0     |
| ZESTAW NAPRAWCZY         | KOŁO ZAPASOWE |            |         |
| -                        | -             | -          | -       |



## EKSPERTYZA POJAZDU

### OPIS STANU TECHNICZNEGO

#### NADWOZIE

| NAZWA ELEMENTU                         | RODZAJ USZKODZENIA   |
|----------------------------------------|----------------------|
| SZYBA CZOŁOWA                          | ODPRYSKI             |
| ZDERZAK PRZEDNI                        | ZARYSOWANIE          |
| POKRYWA PRZEDNIA                       | ODPRYSKI LAKIERU     |
| SŁUPEK PRZEDNI LEWY                    | ZARYSOWANIE          |
| DRZWI PRZEDNIE LEWE                    | ODPRYSKI LAKIERU     |
| DRZWI TYLNE LEWE                       | ZARYSOWANIE          |
| PRÓG LEWY                              | ZARYSOWANIE          |
| LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO LEWEGO  | ZARYSOWANIE          |
| ZDERZAK TYLNY                          | ZARYSOWANIE          |
| LISTWA ŁUKOWA BŁOTNIKA TYLNEGO PRAWEGO | NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ |
| FELGA TYLNA PRAWA                      | ZARYSOWANIE          |
| DRZWI PRZEDNIE PRAWO                   | ZARYSOWANIE          |
| FELGA PRZEDNIA PRAWA                   | ZARYSOWANIE          |
| ----                                   | ----                 |
| ----                                   | ----                 |
| ----                                   | ----                 |
| ----                                   | ----                 |
| ----                                   | ----                 |
| ----                                   | ----                 |
| ----                                   | ----                 |

#### WNĘTRZE

| NAZWA ELEMENTU                   | RODZAJ USZKODZENIA |
|----------------------------------|--------------------|
| TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH | ZARYSOWANIE        |
| TAPICERKA DRZWI TYLNYCH PRAWYCH  | ZARYSOWANIE        |
| DESKA ROZDZIELCZA                | ZARYSOWANIE        |
| PODSUFITKA                       | ZABRUDZENIE        |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |
| ----                             | ----               |

#### UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU | STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU |
| OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU  | STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU |

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

ATRAPA PRZEDNIA – miejscowe ubytki ochronnej powłoki chromowane; OSŁONA FOTEŁA KIEROWCY – zarysowanie; DRAŻEK ZMIANY BIEGÓW - nadmierne zużycie; OSŁONA AIRBAG KIEROWCY - miejscowe zarysowania;



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

### INFORMACJE DODATKOWE

#### ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

#### ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

#### JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

### KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Wymóg wymiany oleju.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

Na podstawie otrzymanych danych nie było możliwości zweryfikowania pojazdu w bazie CEPiK.

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

### KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

### ZDJĘCIA

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) | 150 |
| Zdjęcia poglądowe                              | TAK |
| Zdjęcia uszkodzeń                              | TAK |
| Zdjęcia dokumentów pojazdu                     | TAK |
| Zdjęcia dowodu rejestracyjnego                 | NIE |



## ZDJĘCIA POGLĄDOWE





























## ZDJĘCIA USZKODZEŃ



























## DOKUMENTY POJAZDU





