



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	BARTOSZ WNUK / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	VHS00769/26
DATA:	14 wrzesień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	BMW
MODEL	Seria 5 Touring [G31] 17-20
NUMER REJESTRACYJNY	SK3A780
ROK PRODUKCJI	2018
NUMER VIN	WBAJM71040B270477

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego: EUROTAX (AUTOVISTA)
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna



Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	16.09.2026
RAPORT NA DZIEŃ	16.09.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00769/26
------------------	-------------

DANE POJAZDU - KOD EC 0126202

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	SK3A780 / WBAJM71040B270477
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	30.07.2018 / 98
ROK PRODUKCJI	2018
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	249888 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	203500 / 46388
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	BMW
MODEL	SERIA 5 TOURING [G31] 17-20
TYP	520D AUT
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	KOMBI / 5 / 5
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.03.2017 - 31.07.2020
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1995
MOC KW / KM	140 / 190
PALIWO / KATALIZATOR	DIESEL / KATALIZATOR (OXY)
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- ASYSTENT HAMOWANIA
- BAGAŻNIK OTWIERANY-ZAMYKANY AUTOMATYCZNIE
- CZUJNIK CIŚNIENIA W OGUMIENIU
- CZUJNIK KOLIZJI
- CZUJNIKI ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU (PDC) - PRZÓD I TYŁ
- AIRBAG 6 SZTUK: PODUSZKI POWIETRZNE CZOŁOWE I BOCZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA, KURTYNY POWIETRZNE
- ASYSTENT UWAGI
- BLOKADA RODZICIELSKA TYLNYCH DRZWI
- CZUJNIK DESZCZU Z AUTOMATYCZNĄ KONTROLĄ ŚWIATEŁ MIJANIA
- CZUJNIK ZUŻYCIA KŁOCKÓW HAMULCOWYCH
- DYNAMICZNE ŚWIATŁA STOP

- DYSZE SPRYSKIWACZY PODGRZEWANE
- FELGI ALUMINIOWE 17", V-SPOKE 618, Z OGUMIENIEM 225/55
- FUNKCJA FOLLOW-ME-HOME
- GNIAZDO AUX-IN
- INTELLIGENT EMERGENCY CALL (INTELIGENTNE POŁĄCZENIE ALARMOWE)
- KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA
- KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA MECHANICZNIE W PIONIE I POZIOMIE
- LAKIER UNI
- LUSTERKA BOCZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE Z FUNKCJĄ OGRZEWANIA (PRZYCIEMNIANE AUT. PO STR. KIEROWCY)
- LUSTERKO WSTECZNE PRZYCIEMNIANE AUTOMATYCZNIE
- OBRAMOWANIA SZYB - CHROMOWANE
- ODZYSK ENERGII HAMOWANIA
- OŚWIETLENIE POWITALNE
- PASYWANA OCHRONA PIESZYCH
- PODŁOKIETNIK Z PRZODU
- PRZEŁĄCZNIK WŁAŚCIWOŚCI JEZDNYCH Z TRYBEM ECO PRO
- REFLEKTORY PRZEDNIE DIODOWE (LED) ZE SPRYSKIWACZAMI
- SERVOTRONIC - PROGRESYWNE WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
- SYSTEM ALARMOWY STEROWANY PILOTEM
- SYSTEM OSTRZEGAJĄCY O RYZYKU KOLIZJI ACTIVE GUARD
- ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE W TECHNOLOGII LED
- TECHNOLOGIA ACTIVE AIR STREAM
- TEMPOMAT Z FUNKCJĄ HAMOWANIA
- UCHWYTY NA NAPOJE
- USŁUGI CONNECTEDDRIVE
- WSKAŹNIK CONDITION BASED SERVICE
- DYWANIKI WELUROWE
- FOTELE PRZEDNIE CZĘŚCIOWO REGULOWANE ELEKTRYCZNIE
- FUNKCJA START / STOP
- HAMULEC POSTOJOWY Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA, ELEKTROMECHANICZNY
- KIEROWNICA SPORTOWA, SKÓRZANA
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA Z REGULACJĄ 2-STREFOWĄ, ROZSZERZONY ZAKRES FUNKCJI
- KOMPUTER POKŁADOWY
- LISTWY OZDOBNIE CIEMNE OKSYDOWANE SREBRO, MATOWE Z LISTWĄ AKCENTOWĄ W PERŁOWYM CHROMIE
- LUSTERKA ZEWNĘTRZNE KOLORZE NADWOZIA
- MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO ISOFIX
- ODTWARZACZ CD
- OPARCIE KANAPY TYLNEJ DZIELONE I SKŁADANE W STOSUNKU 40:20:40
- PAKIET SERWISOWY BMW SERVICE INCLUSIVE 5 LAT / 100.000 KM
- PODŁOKIETNIK TYLNY
- PROGI DRZWIOWE ALUMINIOWE Z DELIKATNYM SZLIFEM I EMBLEMATEM BMW
- PRZYCISKI ULUBIONYCH FUNKCJI, 8 PRZYCISKÓW Z FUNKCJĄ ZAPAMIĘTYWANIA
- RELINGI DACHOWE, CZARNE
- SIATKA ODDZIELAJĄCA PRZESTRZEŃ BAGAŻOWĄ
- SYSTEM NAWIGACJI SATELITARNEJ BUSINESS
- ŚRUBY DO KÓŁ ZABEZPIECZAJĄCE PRZED KRADZIEŻĄ
- TAPICERKA MATERIAŁOWA
- TELESERVICES
- UCHWYTY DO MOCOWANIA ŁADUNKU W BAGAŻNIKU
- UKŁAD DYNAMICZNEJ KONTROLI STABILNOŚCI DSC
- USTAWIENIA PERSONAL PROFILE
- WZMOCNIENIA BOCZNE

- ZESTAW BLUETOOTH O ROZSZERZONYM ZAKRESIE FUNKCJI
- ZESTAW HI-FI Z 6 GŁOŚNIKAMI
- ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- ASYSTENT PARKOWANIA, PAKIET (V)
 - ASYSTENT PARKOWANIA
 - KAMERA COFANIA
- ASYSTENT ŚWIATEŁ DROGOWYCH (V)
- HAK HOLOWNICZY (V)
- HOTSPOT WIFI (V)
- LAKIER METALIK (V)
- PAKIET NAPRAWCZY REPAIR INCLUSIVE 3 LATA / 200 000 KM (V)




EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu OSOBOWY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [μm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ

NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ


NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	TRIANGLE	WINTER X TW401	215/55 R17	5,6
PL	TRIANGLE	WINTER X TW401	215/55 R17	5,7
TP	TRIANGLE	WINTER X TW401	215/55 R17	4,7
TL	TRIANGLE	WINTER X TW401	215/55 R17	5,0

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	ODPRYSKI (W NORMIE)
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU (W NORMIE)
REFLEKTOR PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA LEWA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
PRÓG LEWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
SZYBA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ŚLADY NIEPROFESJONALNEJ NAPRAWY
LISTWA PIONOWA DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
LISTWA CHROM DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	RDZA/KOROZJA
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWY	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	ZARYSOWANIE
LISTWA PIONOWA DRZWI TYLNE PRAWY	ZARYSOWANIE
DACH STAŁY	ELEMENT PO GRADOBICIU
OPONA PRZEDNIA PRAWA	PĘKNIĘCIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
TAPICERKA DRZWI PRZEDNICH LEWYCH	ZARYSOWANIE (W NORMIE)
FOTEL PRZEDNI LEWY	NADMIERNE ZUŻYCIE (W NORMIE)
KOŁO KIEROWNICY	NADMIERNE ZUŻYCIE (W NORMIE)
TAPICERKA DRZWI TYLNYCH LEWYCH	ZARYSOWANIE
PODSUFITKA	ZABRUDZENIE
OSŁONA SŁUPKA PRZEDNIEGO LEWEGO	PRZEPALENIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

INNE-KOMENTARZ
PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

KOMENTARZ DO JAZDY PRÓBNEJ:
WYMAGANY BOOSTER

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY
SILNIK ELEKTRYCZNY
SKRZYNIA BIEGÓW
ZAWIESZENIE

PRACA PRAWIDŁOWA
NIE DOTYCZY
PRACA PRAWIDŁOWA
PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY
BRAK

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG
NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE ZAGRANICZNE
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	ORYG.	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	TAK
KLUCZ ZAPASOWY	NIE	GAŚNICA	TAK
INSTRUKCJA OBSŁUGI	NIE	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	TAK
KSIĄŻKA SERWISOWA	ELEKTRONICZNA		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB / TAXI	NIE	WYPOŻYCZALNIA	NIE
---------------------	-----	---------------	-----

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH:

BRAK INFORMACJI O WAŻNYM BADANIU TECHNICZNYM

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa





PARTNER
CRLS

ZDJĘCIA




Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	203
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK



ZDJĘCIA POGLĄDOWE



























































ZDJĘCIA USZKODZEŃ












































































Dowód rejestracyjny



PARTNER
CRLS

DOWÓD REJESTRACYJNY

X - TERMIN BADAŃIA TECHNICZNEGO		X - TERMIN BADAŃIA TECHNICZNEGO	
21.11.2024 9 DATA _____ PODPIS _____	20.11.2024 SKP ST008/P ABTE 20.11.2024 DATA _____ PODPIS _____	HAK PIERWSZA REJESTRACJA W KRAJU 2023-11-28 9 DATA _____ PODPIS _____	HAK PIERWSZA REJESTRACJA W KRAJU 2023-11-28 9 DATA _____ PODPIS _____
m.p.	m.p.		
DATA _____ PODPIS _____	DATA _____ PODPIS _____	DATA _____ PODPIS _____	DATA _____ PODPIS _____
m.p.	m.p.		
DATA _____ PODPIS _____	DATA _____ PODPIS _____	DATA _____ PODPIS _____	DATA _____ PODPIS _____

POUŻYCZNIKI:

1. Właściciel pojazdu: _____

2. Osoba upoważniona do rejestracji: _____

3. Osoba upoważniona do badania: _____

4. Osoba upoważniona do wydania dowodu: _____

5. Osoba upoważniona do wydania karty: _____

6. Osoba upoważniona do wydania karty: _____

7. Osoba upoważniona do wydania karty: _____

8. Osoba upoważniona do wydania karty: _____

9. Osoba upoważniona do wydania karty: _____

10. Osoba upoważniona do wydania karty: _____

POUŻYCZNIKI:

1. Właściciel pojazdu: _____

2. Osoba upoważniona do rejestracji: _____

3. Osoba upoważniona do badania: _____

4. Osoba upoważniona do wydania dowodu: _____

5. Osoba upoważniona do wydania karty: _____

6. Osoba upoważniona do wydania karty: _____

7. Osoba upoważniona do wydania karty: _____

8. Osoba upoważniona do wydania karty: _____

9. Osoba upoważniona do wydania karty: _____

10. Osoba upoważniona do wydania karty: _____

RODZAJ POJAZDU	
SAMOCHOĐ OSOBOWY	
PRZEZNACZENIE ---	
ROK PRODUKCJI	2018
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ	---
NAWIĘKSZY DOP. NACISK OSI	14,01 kN
NN KARTY POJAZDU	---

C.1.1	VEHIS FIN1 SP. Z O.O.	
C.1.2	383665990	
C.1.3	40-154 KATOWICE	
	ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO 141	
C.2.1	VEHIS FIN1 SP. Z O.O.	
C.2.2	383665990	
C.2.3	40-154 KATOWICE	
	ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO 141	
C		
F.1	2390 kg F.2 2390 kg F.3 4390 kg	
G	1735 kg	J ---
K	---	
L	2 O.1 2000 kg O.2 750 kg	
P.1	1995,00 cm³	 P.2 120,00 kW
P.3	D	 Q ---
S.1	5	 S.2 ---