



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00622/26
Data zlecenia	14 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	BMW
Model	X3 XDRIVE20I
Numer rejestracyjny	CB959MW
Rok produkcji	2021
Numer VIN	WBATY15000N102046

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	SKAN	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	TAK		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy			
Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00622/26

Nr rejestracyjny

CB959MW

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21238
Numer sprawy	VHS00622/26
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	18.07.2026
Wycena na dzień	18.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	CB959MW / WBATY15000N102046
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	30.08.2021 / 59
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	66 640 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	02.08.2026
Lakier	----

Marka	BMW
Model	X3 [G01] 17-21
Typ	X3 xDrive20i GPF xLine aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1998
Moc kW / KM	135 / 184
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Bagażnik z oświetleniem oraz systemem mocowania
- bagażu
- ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
- Czujnik kolizji
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Felgi aluminiowe 19", Y-Spoke 694, z ogumieniem
- Funkcja deaktywacji poduszki powietrznej pasażera
- Hamulec ręczny z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
- Intelligent Emergency Calling (Intelligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa
- Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, chromowane, okrągłe
- Listwy ozdobne czarne błyszczące z listwą akcentową w perłowym chromie
- Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
- Obramowania satynowe aluminium BMW Individual
- Asystent uwagi
- BMW Live Cockpit (8,8 calowy wyświetlacz, USB, 6 głośników, wzmacniacz 100W)
- Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją światła mijania
- Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył
- Dywaniki welurowe
- Fotele przednie sportowe
- Gniazdo 12V w konsoli przedniej
- Immobilizer
- Kierownica sportowa, skórzana
- Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie
- Lakier uni
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX
- Ochrona pieszych - pasywna

- Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Pakiet dodatkowych schowków
- Poduszki powietrzne przednie, boczne, kurtyny powietrzne oraz kolanowa
- Polska wersja językowa
- Reflektory diodowe o rozszerzonym zakresie
- Remote 3D View
- Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
- System alarmowy sterowany pilotem radiowym
- Szyby atermiczne
- Tapicerka materiałowo-skórzana Vivus
- Tempomat z funkcją hamowania
- Uchwyty na napoje z przodu i z tyłu
- Układ kontroli zjazdu ze stoku
- Zawieszenie standardowe
- Oświetlenie ambientowe
- Podłokietnik przedni i tylni
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Przełącznik właściwości jezdnych
- Relingi dachowe, satynowe aluminium
- Remote Services (Usługi zdalne)
- Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową
- System bezkluczykowy Start Stop
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Tele Services
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC z DTC)
- Usługi concierge
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
- Fotele przednie ogrzewane
- Lakier metalizowany
- Pakiet Connected Professional
 - Przygotowanie do Apple CarPlay
 - Real Time Traffic Information
- Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	200 - 300
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Pirelli Cinturato P7	PP	245/50 R19	4,9
Pirelli Cinturato P7	PL	245/50 R19	5,2
Pirelli Cinturato P7	TP	245/50 R19	4,2
Kapsen K3000 Rassurer	TL	245/50 R19	7,2
ZESTAW NAPRAWCZY - BRAK	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	WGNIECENIE
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ODPRYSKI LAKIERU
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE,WGNIECENIE
BŁOTNIK TYLNY PRAWY	ZARYSOWANIE
FELGA PRZEDNIA PRAWA	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
FOTEL PRZEDNI LEWY	NADMIERNE ZUŻYCIE
KOŁO KIEROWNICY	NADMIERNE ZUŻYCIE
KANAPA TYLNA	ZABRUDZENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU	STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU
Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)	
BRAK UWAG	



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO (BOOSTER)

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

Podwyższona głośność pracy osprzętu silnika – wymagana weryfikacja przyczyny.

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Na zestawie wskaźników wyświetlane są komunikaty: „Można jechać dalej – okładziny hamulcowe” oraz „Wymogi serwisowania oleju silnikowego”.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	107
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE























ZDJĘCIA USZKODZEŃ









DOKUMENTY POJAZDU




SAMOCHÓD OSOBOWY

111

2021

13.62 kN

AAD2716747



SERIA DR/ BAR 3645151

c.1.1 VEHIS FIN1 SPÓŁKA Z O.O.

C.1.2 383665990

c.1.3 85-315 BYDGOSZCZ

KS. JÓZEFA SCHULZA 7

c.2.1 VEHIS FIN1 SPÓŁKA Z O.O.

C.2.2 383665990

C.2.3 85-315 BYDGOSZCZ

KS. JÓZEFA SCHULZA 7

5

	F.1	F.2	F.3
kg	2400	2400	4400

G	1735 kg	J	M1G

K e1*2007/46*1797*11

L	2	0.1	2000 kg	0.2	750 kg
---	---	-----	---------	-----	--------

P:1	1998.00 cm ³	P:2	135.00 kW
-----	-------------------------	-----	-----------

P.3 P | Q |

S.1 S.2 ---

SERIA DR/BAR 3645151



WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny

[illegible]

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

ul. GRUDZIADZKA 9-15

85-130 BYDGOSZCZ

ORGAN WYDAJACY

A

CB 959MW

0.1 BMW
0.2 G3X

-TY15

-TAWSAI A

67000UT

D

WBATY15000N102046

B 30.08.2021 | 03.09.2021

SERIA DR/BAZ 3645151

DRPOL0461<<<BAR3645151383665990<<<<<5
WBATY15000N102046<<<<<<<0<<<<<<<<0
CB959MW<<<4<<<<<<<<<0021600500013055

X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO

30.08.2024

DATA

PODPIS

X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO

m.p.

DATA

PODPIS

X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO

m.p.

DATA

PODPIS

X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO

m.p.

DATA

PODPIS

X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO

m.p.

DATA

PODPIS

X TERMIN BADAŃ TECHNICZNEGO

m.p.

DATA

PODPIS

W10238 80

---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 AP---

06.10.2021



A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszego rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - data pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, K1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - data ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu, P1, P2, P3, - dane silnika, Q - stanowiący do czasu 10 kW/kg, S1, S2 - liczba mierzonych silników, E2/E3 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu, zespołu pojazdów, J - homologacja pojazdu, L - liczba osi, O1, O2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcami / bez hamulców, X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i listy następnego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:

Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni od daty badania, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

