



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznawca	MATEUSZ KELER
Nr zlecenia	VHS00659/26
Data zlecenia	23 lipiec 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	SKODA
Model	KAMIQ
Numer rejestracyjny	SR9883T
Rok produkcji	2021
Numer VIN	TMBGR6NWXM3093232

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	TAK	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00659/26

Nr rejestracyjny

SR9883T

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	21326
Numer sprawy	VHS00659/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	30.07.2026
Wycena na dzień	30.07.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	SR9883T / TMBGR6NWXM3093232
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	15.03.2021 / 64
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	76 506 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	28.01.2027
Lakier	----

Marka	SKODA
Model	Kamiq 19-24
Typ	Kamiq 1.0 TSI Ambition DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	999
Moc kW / KM	81 / 110
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Bluetooth
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
- Elektryczne podnoszenie szyb, przód
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
- HHC - wspomaganie ruszania pod górę
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- Kierownica skórzana 2-ramienna, wielofunkcyjna
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja manualna
- Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT
- Lampki do czytania - przód
- Lampy tylne LED Basic
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)
- DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych
- EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- Elektryczne podnoszenie szyb, tył
- Felgi aluminiowe 16 CASTOR z ogumieniem 205/60
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- Immobilizer
- Kamera ułatwiająca parkowanie
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Koło zapasowe dojazdowe
- Lakier uni
- Lampy przednie LED Basic
- Lane Assist - asystent pasa ruchu
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia

- MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny
- Nakładki przedniego i tylnego zderzaka w kolorze srebrnym
- Parasolka w drzwiach kierowcy
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
- Radio Swing (ekran 6,5 cala, 2xUSB-C)
- Relingi dachowe w kolorze czarnym
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Wykończenie wnętrza - Ambition
- Zamek centralny z pilotem
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej
- Podłokietnik z przodu
- Półka nad częścią bagażową
- Ramka grilla chromowana
- Schowek na okulary
- Tylne oparcie składane
- Wycieraczka szyby tylnej
- XDS+ - system wspomagania pokonywania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Lakier perłowy (V)
- Pakiet Comfort (V)
 - Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
 - Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic
 - Radio Bolero (wyświetlacz 8", 2x USB)
 - SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
- Pakiet Tech (V)
 - Fotele przednie podgrzewane z podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy szyby przedniej
 - LIGHT AND RAIN ASSIST z Coming/Leaving Home, Tunnel Light + lusterko wsteczne
 - Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise control)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	150 - 200
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Nexen N'blue 4Season 2	PP	205/60 R16	7,2
Nexen N'blue 4Season 2	PL	205/60 R16	7,7
Pirelli Cinturato All Season Plus	TP	205/60 R16	4,7
Pirelli Cinturato All Season Plus	TL	205/60 R16	5,7
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	ZARYSOWANIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	ZARYSOWANIE
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
DRZWI PRZEDNIE LEWE	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE LEWE	ZARYSOWANIE
BŁOTNIK TYLNY LEWY	ZARYSOWANIE
POKRYWA TYLNA	ZARYSOWANIE
DRZWI PRZEDNIE PRAWY	WGNIECENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
KOMORA BAGAŻNIKA	ZABRUDZENIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE DOTYCZĄCE STANU UTRZYMANIA POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU

STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

Pozostałe uwagi do opisu nadwozia i wnętrza (nie ujęte powyżej)

WYGŁUSZENIE POKRYWY PRZEDNIEJ – rozdarcie; POKRYWA PRZEDNIA – ślady po ptasich odchodach;

USZCZELKA SZYBY DRZWI TYLNYCH LEWYCH – zarysowanie.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Wyświetlany komunikat „Wymiana oleju i przegląd teraz!”, wyświetlany komunikat „Utrata ciśnienia: tylna prawa opona”, wyświetlany komunikat „Zatankuj paliwo. Zasięg: 45 km”, wyświetlany komunikat „Funkcja wybierania numeru alarmowego ograniczona. Serwis!”.

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	109
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE




















ZDJĘCIA USZKODZEŃ











DOKUMENTY POJAZDU

